

Experimentar la línea picada al usar SPA400

Contenido

[Introducción](#)

[¿Qué puedo hacer si soy audio picado/un el experimentar de la manera cuando llamo el PSTN usando el SPA400?](#)

[Información Relacionada](#)

[Introducción](#)

Este artículo forma parte de una serie para ayudar con la configuración, el troubleshooting y el mantenimiento de productos para Pequeñas Empresas de Cisco.

Q. [¿Qué puedo hacer si soy audio picado/un el experimentar de la manera cuando llamo el PSTN usando el SPA400?](#)

R.

Experimentar la línea picada al usar SPA400

Paso 1:

Acceda la página de configuración basada en web SPA3102. Para las instrucciones, haga clic [aquí](#).

Paso 2:

Cuando aparece la página de configuración basada en web SPA3102, haga clic la **Voz**.

Paso 3:

Bajo el **codificador preferido**, seleccione el **G.711U**.

Paso 4:

Bajo el **codificador de la Voz**, fije todo el VAD a **ENCENDIDO**.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Setup

Setup Administration Status Event Logs

Basic Setup | SPA9000 Interface | Voice | Voicemail Server | Voicemail Users

Voice Coders

Preferred Coder

Voice Coders

Select G.711U.

Set all Voice Coders' VAD to ON.

	Packetization	VAD
G.711U	20ms	ON
G.711A	20ms	ON
G.729	30ms	ON

Paso 5:

Tecleo **Save Settings**.

Paso 6:

Realice un ciclo del poder.

Nota: También será útil si usted fijado el SPA400 en el lado de WAN del SPA9000 y se asegura que la interfaz de red proxy está fijada a WAN. Esto se puede encontrar bajo lengüeta del SORBO del SPA9000.

[Información Relacionada](#)

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)