

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Conventions](#)

[Les informations](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document fournit des informations sur réexécuter le script d'installation sur les Commutateurs de services satisfaits de gammes 11000 et 11500 CSS.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés

Les informations dans ce document s'appliquent à :

- tous les Commutateurs de services satisfaits de gammes 11000 et 11500 CSS
- Version de logiciel 2.06 et ultérieures de Cisco WebNS

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions de documents, reportez-vous à [Conventions relatives aux conseils techniques Cisco](#).

Les informations

Le script d'installation fonctionne la première fois que le CSS est amorcé. S'il n'y a aucun startup-config enregistré ou archivait le startup-config, le CSS exécute le script d'installation.

Si vous voudriez réexécuter le script d'installation, vous pouvez exécuter *une de* ces actions :

- Effacez la configuration en cours et émettez la **commande setup de jeu de script**.
- Émettez le **clear startup-config** et les commandes **claires de startup-config d'archives**.
Redémarrez le commutateur

[Informations connexes](#)

- [Support de produit de Commutateurs de services satisfaits de gamme 11000 CSS](#)
- [Support de produit de Commutateurs de services satisfaits de gamme 11500 CSS](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)