

Son bourdonnant lors de l'utilisation du combiné SPA901

Contenu

[Introduction](#)

[Queest-ce que je peux faire si j'éprouve bourdonnant le bruit quand je parle par le combiné téléphonique ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article est un parmi une série d'articles pour aider à l'installation, au dépannage et à la maintenance des produits Cisco Small Business (autrefois Linksys Business Series).

Q. [Queest-ce que je peux faire si j'éprouve bourdonnant le bruit quand je parle par le combiné téléphonique ?](#)

R.

Étape 1 :

Accédez à la page basée sur le WEB de l'installation SPA901.

Étape 2 :

Procédure de connexion d'admin de clic alors avancée.

Étape 3 :

Téléphone de clic.

[Étape 4 :](#)

Faites descendre l'écran et recherchez le **gain d'entrée audio (dB)**. Placez l'**input gain de combiné téléphonique** à - 6 ou 6. Cliquez sur Submit alors **toutes les modifications**.

Note: Vérifiez la qualité de son au téléphone pour déterminer s'il s'est amélioré. Si ceci ne fonctionnait pas, passez à l'étape 6.

[Étape 5 :](#)

Cliquez sur l'**ext. 1**. recherchent l'**enable suppl. de silence** et le placent à **oui**.

Note: Si vous rencontrez toujours le même problème après que ces modifications, remettez à l'état initial le périphérique au par défaut d'usine et le modifiez.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)