

Je ne peux pas obtenir un DVI-I à la connexion DVI-I pour travailler pour mes codecs TANDBERG, pourquoi ?

Contenu

[Introduction](#)

[Je ne peux pas obtenir un DVI-I à la connexion DVI-I pour travailler pour mes codecs TANDBERG, pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco et aux Produits des codecs C60 de système de TelePresence Cisco.

Q. Je ne peux pas obtenir un DVI-I à la connexion DVI-I pour travailler pour mes codecs TANDBERG, pourquoi ?

A. Les informations ci-dessous sont seulement valides pour des versions de logiciel inférieures à TC2.0.0.

Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Actuellement, le codec C90 TANDBERG ne fonctionne pas sûrement avec un DVI-I au câble DVI-I. Utilisez un DVI-I à DVI-A, ou un DVI-I au câble DVI-D à la place.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)