

# Contenu

[Introduction](#)

[Transcodant est pris en charge par les codecs TANDBERG pour le flot H.239/dual ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe aux codecs C90 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C60 de système de TelePresence Cisco, aux codecs C40 de système de TelePresence Cisco et aux Produits du système EX90 de TelePresence Cisco.

### **Q. Transcodant est pris en charge par les codecs TANDBERG pour le flot H.239/dual ?**

A. Cette réponse est valide pour les Produits suivants :

TANDBERG EX90

Codecs C20 TANDBERG

Codecs C40 TANDBERG

Codecs C60 TANDBERG

Codecs C90 TANDBERG

Non, le flot H.239/dual ne prend en charge pas le transcodage. Par conséquent, la double capacité de flot dans un multisite interne sera limitée par le dénominateur commun.

## [Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)