

Contenu

[Introduction](#)

[Pourquoi fait exigeant des conférences sur Codian MCU ou enregistrements sur des magnétoscopes IP inscrits à l'astérisque échouent ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article associe le magnéscope 2210 de la TelePresence Cisco MCU 4203, de la TelePresence Cisco MCU MSE 8420, de la TelePresence Cisco à IP, des Produits magnéscope MSE 8220 de TelePresence Cisco, de la TelePresence Cisco MCU 4505 et de la TelePresence Cisco MCU MSE 8510.

Q. Pourquoi fait exigeant des conférences sur Codian MCU ou enregistrements sur des magnétoscopes IP inscrits à l'astérisque échouent ?

A. En configurant Codian MCU ou magnétoscopes IP et conférences ou enregistrements dans le fichier sip.conf à votre installation d'astérisque vous pouvez les appeler directement de votre téléphone SIP. Cependant, l'exigence du magnéscope MCU ou IP peut échouer basé sur l'ordre de la configuration dans le fichier sip.conf. Si le magnéscope MCU ou IP est configuré avant que ses conférences ou enregistrements dans le sip.conf classent, alors l'astérisque peut rejeter l'appel avec le message : « Pour authentifier l'utilisateur... »

Pour éviter ce événement, d'abord, puis configurer les enregistrements RO de conférences pour configurer vos MCU ou magnétoscopes IP à la fin du sip.conf classent. Alternativement, configurez les magnétoscopes MCU ou IP et les conférences ou les enregistrements sans mot de passe - ou améliorez l'astérisque au moins à la version 1.4.17.

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)