

# Contenu

[Introduction](#)

[Mon navigateur Web a soudainement arrêté fonctionner avec mon serveur de TelePresence.](#)

[Pourquoi ?](#)

[Informations connexes](#)

## Introduction

Cet article associe au serveur Cisco TelePresence 7010.

### **Q. Mon navigateur Web a soudainement arrêté fonctionner avec mon serveur de TelePresence. Pourquoi ?**

A. Ceci a pu s'être produit parce que le HTTP/service de https est désactivé sur le serveur de TelePresence. Vous pouvez activer les services que vous voulez utiliser : utilisant la console série sélectionnez la commande « exposition de service » de voir quels services sont activés. Puis s'il y a lieu, utilisation « enable de HTTP du service 0 » d'activer le HTTP sur le port A. (de même pour des https.) En conclusion, redémarrez le serveur de TelePresence.

## Informations connexes

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)