

Réseau averti de session de commutateur de gamme Catalyst 3850 avec un modèle de service sur l'exemple de configuration ISE

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Composants utilisés](#)

[Informations générales](#)

[Configurez](#)

[Diagramme du réseau](#)

[Modèle Local-défini de service](#)

[Entretenez le modèle défini sur ISE](#)

[Configuration ISE](#)

[Configuration de commutateur de gamme Catalyst 3850](#)

[Vérifiez](#)

[Modèle Local-défini de service](#)

[Entretenez le modèle défini sur l'ISE](#)

[Dépannez](#)

[Modèle Local-défini de service](#)

[Entretenez le modèle défini sur l'ISE](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Ce document décrit comment configurer des gestions d'identité sur une gamme Cisco Catalyst 3850 commutant avec le cadre averti de réseau de session. C'est une nouvelle manière dont de configurer des gestions d'identité (802.1x, dérivation d'authentification MAC (MAB), WebAuth) tient compte de la meilleure flexibilité et de la fonctionnalité. Il utilise le langage commun de stratégie de classification de Cisco (C3PL) avec les modèles de service qui peuvent être enregistrés localement ou sur le serveur du Logiciel Cisco Identity Services Engine (ISE).

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Commutateur de gamme Catalyst 3850, Cisco IOS® CLI
- Cisco ISE
- Gestions d'identité (802.1x/MAB/WebAuth)

Composants utilisés

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de matériel et de logiciel suivantes :

- Commutateur de gamme Catalyst 3850, version 03.03.00SE ou ultérieures de Cisco IOS
- Version 1.2 ou ultérieures de Cisco ISE

Note: Référez-vous au [guide de déploiement IBNS 2.0](#) afin de visualiser le tableau de prise en charge.

Les informations contenues dans ce document ont été créées à partir des périphériques d'un environnement de laboratoire spécifique. Tous les périphériques utilisés dans ce document ont démarré avec une configuration effacée (par défaut). Si votre réseau est opérationnel, assurez-vous que vous comprenez l'effet potentiel de toute commande.

Informations générales

Les modèles de service contiennent un ensemble d'attributs de stratégie qui peuvent être reliés à une session d'utilisateur par l'intermédiaire d'une action spécifique dans la politique de contrôle. Deux exemples sont présentés dans ce document :

- MAB et un modèle local-défini de service utilisé pour le scénario de panne.
- MAB et un modèle ISE-défini de service utilisé pour le scénario de panne.

Le MAB est utilisé comme l'exemple dans ce document. Cependant, il est possible d'utiliser le 802.1x et/ou le WebAuth et d'établir des stratégies complexes avec C3PL.

Configurez

Note: Utilisez l'[Outil de recherche de commande](#) (clients [enregistrés](#) seulement) pour obtenir plus d'informations sur les commandes utilisées dans cette section.

Diagramme du réseau

Les deux exemples présentés ici impliquent un PC Windows qui connecte au commutateur qui exécute le MAB. L'adresse MAC de Windows n'est pas configurée sur l'ISE, qui est pourquoi le MAB échoue. Puis, le commutateur applique la stratégie définie dans le modèle de service.

Modèle Local-défini de service

Après panne de MAB, le commutateur applique le modèle local-défini de service.

Voici l'écoulement :

1. Windows envoie la trame Ethernet.
2. Le commutateur exécute le MAB, et envoie la demande RADIUS vers ISE avec l'adresse MAC comme nom d'utilisateur.
3. L'ISE n'a pas que point final configuré, et renvoie la Rayon-anomalie.
4. Le commutateur lance la stratégie local-définie MAB_FAIL de modèle.

Pour plus d'informations complètes, référez-vous au [guide de configuration basé sur identité de services de réseau, la release 3SE \(Commutateurs de Cisco IOS XE de Catalyst 3850\)](#).

Voici un exemple de base :

```
aaa new-model
!
aaa group server radius ISE
  server name ISE
!
aaa authentication dot1x default group ISE
aaa authorization network default group ISE
aaa accounting identity default start-stop group ISE

dot1x system-auth-control

service-template MAB_FAIL_LOCAL <--- Local service template
  access-group MAB_FAIL_LOCAL_ACL

class-map type control subscriber match-all MAB-FAIL
  match result-type method mab authoritative <--- class MAB failure
!
policy-map type control subscriber POLICY_MAB
  event session-started match-all
  10 class always do-until-failure
    10 authenticate using mab aaa authc-list ISE priority 20 <--- try MAB
    20 authenticate using mab aaa authz-list ISE priority 20
  event authentication-failure match-first
  10 class MAB-FAIL do-until-failure
    20 activate service-template MAB_FAIL_LOCAL <--- apply local template service
for the MAB failure

interface GigabitEthernet1/0/1
  switchport mode access
  access-session port-control auto
  mab
  spanning-tree portfast
  service-policy type control subscriber POLICY_MAB

radius server ISE
  address ipv4 10.48.66.74 auth-port 1645 acct-port 1646
  key cisco
```

```
ip access-list extended MAB_FAIL_LOCAL_ACL
permit icmp any any
```

Entretenez le modèle défini sur ISE

Voici l'écoulement :

1. Windows envoie la trame Ethernet.
2. Le commutateur exécute le MAB, et envoie la demande RADIUS vers l'ISE avec l'adresse MAC comme nom d'utilisateur.
3. L'ISE n'a pas que point final configuré, et renvoie une Rayon-anomalie.
4. Le commutateur lance la stratégie **MAB_FAIL** de modèle avec l'Authentification, autorisation et comptabilité (AAA) ISE - liste. La demande RADIUS est envoyée avec le nom d'utilisateur comme nom du modèle (**MAB_FAIL**) et mot de passe codé en dur : **cisco123**. En outre, la paire de la valeur d'attribut de Cisco (poids du commerce) est **download-request=service-template** relié.
5. Cette paire AV force l'ISE pour traiter cette demande comme demande de modèle de service. Tout vérifie l'authentification et des règles d'autorisation sont omises. L'ISE vérifie seulement si le profil d'autorisation avec la même chose nomment (**MAB_FAIL**) existe. Il n'y a aucun besoin de configurer l'utilisateur **MAB_FAIL** dans la mémoire d'utilisateur local. Puis, l'ISE renvoie tous les attributs associés avec ce profil, qui est la liste de contrôle d'accès téléchargeable (DACL) dans cet exemple.
6. Si le DACL n'est pas caché sur le commutateur, il envoie à une autre demande RADIUS pour cela DACL.
7. Le contenu DACL est retourné. Le commutateur applique les stratégies.

Configuration ISE

Après que vous ajoutiez le périphérique d'accès au réseau, le profil d'autorisation est exigé :

Il est important de cocher la case de **modèle de service**, et d'utiliser le même nom que celui défini sur le commutateur.

Configuration de commutateur de gamme Catalyst 3850

Cette configuration a quatre différences du premier exemple :

- Le modèle de stratégie des gens du pays **MAB_FAIL_LOCAL** est retiré.
- La modification du support de l'autorisation (CoA) est ajoutée.
- La liste ISE pour le modèle de stratégie **MAB_FAIL** (stratégie configurée sur l'ISE) est utilisée.

- Un aaa authorization list pour la récupération de modèle de service est nommé.

Voici la configuration :

```

aaa new-model
!
aaa group server radius ISE
  server name ISE
!
aaa authentication dot1x default group ISE
aaa authorization network default group ISE
aaa authorization network ISE group ISE <--- used to retrieve
service-template
from ISE
aaa accounting identity default start-stop group ISE

dot1x system-auth-control

aaa server radius dynamic-author
  client 10.48.66.74 server-key cisco

class-map type control subscriber match-all MAB-FAIL
  match result-type method mab authoritative <--- class MAB failure
!
policy-map type control subscriber POLICY_MAB
  event session-started match-all
  10 class always do-until-failure
    10 authenticate using mab aaa authc-list ISE priority 20 <--- try MAB
    20 authenticate using mab aaa authz-list ISE priority 20
  event authentication-failure match-first
  10 class MAB-FAIL do-until-failure
    20 activate service-template MAB_FAIL aaa-list ISE replace-all <--- apply
template
policy defined on ISE for the MAB failure

interface GigabitEthernet1/0/1
  switchport mode access
  access-session port-control auto
  mab
  spanning-tree portfast
  service-policy type control subscriber POLICY_MAB

radius server ISE
  address ipv4 10.48.66.74 auth-port 1645 acct-port 1646
  key cisco

```

Vous devez configurer le support CoA de RAYON sur le commutateur après que vous changiez le modèle (profil d'autorisation) sur l'ISE, parce qu'il envoie le CoA afin de mettre à jour le modèle sur le commutateur.

Vérifiez

Modèle Local-défini de service

Sur la gamme Catalyst 3850 commutez, sélectionnez cette commande afin de vérifier la session d'utilisateur :

```
3850-1#show access-session int g1/0/1 details
    Interface: GigabitEthernet1/0/1
      IIF-ID: 0x1091E8000000B0
    MAC Address: dc7b.94a3.7005
    IPv6 Address: Unknown
    IPv4 Address: Unknown
    User-Name: dc7b94a37005
      Status: Unauthorized
      Domain: DATA
    Oper host mode: multi-auth
    Oper control dir: both
    Session timeout: N/A
    Common Session ID: 0A30276F0000117D52D8816C
    Acct Session ID: Unknown

    Handle: 0x50000368
    Current Policy: POLICY_MAB
```

```
Local Policies:
  Template: MAB_FAIL_LOCAL (priority 150)
  Filter-ID: MAB_FAIL_LOCAL_ACL
```

```
Method status list:
  Method      State
  mab         Authc Failed
```

```
3850-1#sh ip access-lists MAB_FAIL_LOCAL_ACL
Extended IP access list MAB_FAIL_LOCAL_ACL
 10 permit icmp any any
```

Entretenez le modèle défini sur l'ISE

Sur la gamme Catalyst 3850 commutez, sélectionnez cette commande afin de vérifier la session d'utilisateur :

```
3850-1# show access-session interface g1/0/1 details
    Interface: GigabitEthernet1/0/1
      IIF-ID: 0x1058A40000000AB
    MAC Address: dc7b.94a3.7005
    IPv6 Address: Unknown
    IPv4 Address: Unknown
    User-Name: dc7b94a37005
      Status: Unauthorized
      Domain: DATA
    Oper host mode: multi-auth
    Oper control dir: both
    Session timeout: N/A
    Common Session ID: 0A30276F0000116851173EFE
    Acct Session ID: Unknown
      Handle: 0xCC000363
    Current Policy: POLICY_MAB
```

```
Local Policies:
  Template: MAB_FAIL (priority 150)
  ACS ACL: xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3
```

```
Method status list:
  Method      State
  mab         Authc Failed
```

Notez que l'état **est manqué**, mais que le modèle spécifique et les DACL associés sont appliqués :

```
3850-1#show ip access-lists
Extended IP access list implicit_deny_acl
 10 deny ip any any
Extended IP access list xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3 (per-user)
 1 permit icmp any any <--- DACL from ISE
```

La liste de contrôle d'accès (ACL) n'est pas visible sous l'interface :

```
3850-1#show ip access-lists interface g1/0/1 in
3850-1#show ip access-lists interface g1/0/1
3850-1#show ip access-lists interface g1/0/1 out
3850-1#
```

Il est possible de vérifier si ASIC (matériel) est programmé correctement :

```
3850-1# show platform acl
#####
#####
#####      Printing LE Infos      #####
#####
#####
#####
#####
##  LE INFO: (LETYPE: Group)
#####
LE: 7  (Client MAC dc7b.94a3.7005)  (ASIC1)
-----
leinfo: 0x5171eea0
LE handle: 0x61120fb0
LE Type: Group
IIF ID: 0x1058a40000000ab
Input IPv4 ACL: label 4 h/w 4 (read from h/w 4)
  BO 0x196000000 [CGACL]: xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3
  BO 0x1ffffffa00 [CGACL]: implicit_deny_acl
Output IPv4 ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Input IPv6 ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Output IPv6 ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Input MAC ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
Output MAC ACL: label 0 h/w 0 (Group LE and label are not linked)
```

Chaque session d'utilisateur qui a un DACL différent aura une entrée distincte programmée dans l'ASIC. Sur l'ISE, il y a trois authentifications distinctes :

- MAB défectueux
- Récupération réussie de modèle de service (**MAB_FAIL**)
- Récupération réussie DACL

Voici un oeil plus attentif aux étapes quand vous recevez la demande du modèle de service :

```
11001  Access-demande reçue de RAYON
11017  Le RAYON a créé une nouvelle session
11022  A ajouté le dACL spécifié dans le profil d'autorisation
11002  Le RAYON retourné Access-reçoivent
```

Ceci prouve clairement que les règles d'authentification/autorisation ne sont pas traitées.

Dépannez

Modèle Local-défini de service

Voici met au point pour le scénario en cours. Quelques sorties sont omises pour la clarté :

```
3850-1#show debugging
```

```
epm:
```

```
EPM session error debugging is on
EPM session error detailed debugging is on
EPM fsm error debugging is on
EPM fsm error detailed debugging is on
EPM packet error debugging is on
EPM packet error detailed debugging is on
EPM SPI errors debugging is on
EPM session events debugging is on
EPM fsm events debugging is on
EPM fsm events detailed debugging is on
EPM packet events debugging is on
EPM packet events detailed debugging is on
EPM SPI events debugging is on
```

```
Radius protocol debugging is on
Radius protocol verbose debugging is on
Radius packet protocol debugging is on
```

```
Auth Manager:
```

```
Auth Manager errors debugging is on
Auth Manager events debugging is on
Auth Manager detailed debugs debugging is on
Auth Manager sync debugging is on
```

```
dot1x:
```

```
Dot1x registry info debugging is on
Dot1x redundancy info debugging is on
Dot1x packet info debugging is on
Dot1x events debugging is on
Dot1x State machine transitions and actions debugging is on
Dot1x Errors debugging is on
Dot1x Supplicant EAP-FAST debugging is on
Dot1x Manager debugging is on
Dot1x Supplicant State Machine debugging is on
```

```
*Nov 16 11:45:10.680: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] New client
dc7b.94a3.7005 - client handle 0x00000001 for SVM
*Nov 16 11:45:11.347: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Create attr list,
session 0x50000368:
*Nov 16 11:45:11.347: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding MAC
dc7b.94a3.7005
*Nov 16 11:45:11.347: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding Swidb
0x38A8DABC
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding
AAA_ID=117D
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding
Audit_sid=0A30276F0000117D52D8816C
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-DETAIL: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] - adding IIF
ID=0x1091E80000000E0
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Policy processing
started for 0x50000368(dc7b.94a3.7005)
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Policy event will
```



```

be processed synchronously for 0x50000368
*Nov 16 11:45:11.348: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Processing default
action(s) for event SESSION_STARTED for session 0x50000368
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS/ENCODE: Best Local IP-Address 10.48.39.111 for
Radius-Server 10.48.66.74
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS(00000000): Send Access-Request to 10.48.66.74:1645
id 1645/2, len 260
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: authenticator 86 FC 11 6A 6E 8D A1 0B - A6 98
8B 80 A2 DD A9 69
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: User-Name [1] 14 "dc7b94a37005"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: User-Password [2] 18 *
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Service-Type [6] 6 Call Check [10]
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 31
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Cisco AVpair [1] 25 "service-type=Call Check"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Framed-MTU [12] 6 1500
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Called-Station-Id [30] 19 "68-BC-0C-5A-61-01"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Calling-Station-Id [31] 19 "DC-7B-94-A3-70-05"
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: 2D 20 38 B1 DF B6 C1 0C 0D AA 1D 9D E4 3E C8 0B [ - 8>]
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: EAP-Key-Name [102] 2 *
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 49
*Nov 16 11:45:11.354: RADIUS: Cisco AVpair [1] 43 "audit-session-id=
0A30276F0000117D52D8816C"
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 18
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: Cisco AVpair [1] 12 "method=mab"
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.48.39.111
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-Port [5] 6 60000
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-Port-Id [87] 22 "GigabitEthernet1/0/1"
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 Ethernet [15]
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS(00000000): Sending a IPv4 Radius Packet
*Nov 16 11:45:11.355: RADIUS(00000000): Started 5 sec timeout
*Nov 16 11:45:12.008: RADIUS: Received from id 1645/2 10.48.66.74:1645, Access-Reject,
len 38
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS: authenticator 9D 52 F8 CF 31 46 5A 17 - 4C 45 7E 89 9F
E2 2A 84
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS: 11 F4 99 84 9B CC 7C 61 C7 75 7E 70 87 EC 64 8D [ |au~pd]
*Nov 16 11:45:12.009: RADIUS(00000000): Received from id 1645/2
*Nov 16 11:45:12.012: %MAB-5-FAIL: Authentication failed for client (dc7b.94a3.7005)
on Interface Gi1/0/1 AuditSessionID 0A30276F0000117D52D8816C
*Nov 16 11:45:12.013: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Client dc7b.94a3.7005,
Method mab changing state from 'Running' to 'Authc Failed'
*Nov 16 11:45:12.013: AUTH-EVENT: Raised event RX_METHOD_AUTHC_FAIL (6) on handle
0x50000368
*Nov 16 11:45:12.016: EPM_SESS_EVENT: Feature (EPM ACL PLUG-IN) has been
started (status 2)
*Nov 16 11:45:12.016: %EPM-6-POLICY_REQ: IP 0.0.0.0| MAC dc7b.94a3.7005| AuditSessionID
0A30276F0000117D52D8816C| EVENT APPLY
*Nov 16 11:45:12.016: %EPM-6-POLICY_APP_SUCCESS: Policy Application succeeded for Client
[0.0.0.0] MAC [dc7b.94a3.7005] AuditSession ID [0A30276F0000117D52D8816C] for POLICY_TYPE
[Filter ID] POLICY_NAME [MAB_FAIL_LOCAL_ACL]

```

Entretenez le modèle défini sur l'ISE

Voici met au point pour le scénario en cours. Quelques sorties sont omises pour la clarté :

<debug command omitted for clarity>

```

*Nov 16 03:34:28.670: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Processing default
action(s) for event SESSION_STARTED for session 0xCC000363.
*Nov 16 03:34:28.679: RADIUS(00000000): Send Access-Request to 10.48.66.74:1645

```

```
id 1645/249, len 260
*Nov 16 03:34:28.679: RADIUS: authenticator CE 06 B0 C4 84 1D 70 82 - B8 66 2F
27 92 73 B7 E7
*Nov 16 03:34:28.679: RADIUS: User-Name [1] 14 "dc7b94a37005"
...
*Nov 16 03:34:29.333: RADIUS: Received from id 1645/249 10.48.66.74:1645, Access-Reject,
len 38
...
*Nov 16 03:34:29.335: %MAB-5-FAIL: Authentication failed for client (dc7b.94a3.7005)
on Interface Gi1/0/1 AuditSessionID 0A30276F0000116851173EFE
*Nov 16 03:34:29.336: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Authc failure from MAB (2),
status Cred Fail (1) / event fail (1)
*Nov 16 03:34:29.339: %EPM-6-AAA: POLICY MAB_FAIL| EVENT DOWNLOAD_REQUEST
*Nov 16 03:34:29.340: EPM_SESS_EVENT: Method list used for download is ISE
*Nov 16 03:34:29.340: RADIUS(00000000): Send Access-Request to 10.48.66.74:1645 id 1645/250,
len 113
*Nov 16 03:34:29.340: RADIUS: authenticator B8 37 70 B0 33 F4 F2 FD - E4 C6 36
2A 4D BD 34 30
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.48.39.111
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: User-Name [1] 10 "MAB_FAIL"
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: User-Password [2] 18 *
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 41
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: Cisco AVpair [1] 35 "download-request=
service-template"
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS: EF D6 81 F7 5E 03 10 3B 91 EE 36 6E 9D 04
5B F4 [ ^;6n[]
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS(00000000): Sending a IPv4 Radius Packet
*Nov 16 03:34:29.341: RADIUS(00000000): Started 5 sec timeout
*Nov 16 03:34:29.342: EPM_SESS_EVENT: Received IPv4 Binding [ADD] Notification
[GigabitEthernet1/0/48 000c.29f3.ab14 10.48.39.131 1]
*Nov 16 03:34:29.342: EPM_SESS_EVENT: Received IPv4 Binding [ADD] Notification
[GigabitEthernet1/0/48 0050.5699.5350 10.48.39.211 1]
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: Received from id 1645/250 10.48.66.74:1645,
Access-Accept, len 208
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: authenticator A3 11 DA 4C 17 7E D3 86 - 06 78
85 5F 84 05 36 0B
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: User-Name [1] 10 "MAB_FAIL"
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: State [24] 40
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 52 65 61 75 74 68 53 65 73 73 69 6F 6E 3A
30 61 [ReauthSession:0a]
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 33 30 34 32 34 61 30 30 30 30 31 32 30 44
35 32 [30424a0000120D52]
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 38 37 34 38 32 45 [ 87482E]
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: Class [25] 51
*Nov 16 03:34:29.867: RADIUS: 43 41 43 53 3A 30 61 33 30 34 32 34 61 30
30 30 [CACS:0a30424a000]
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 30 31 32 30 44 35 32 38 37 34 38 32 45 3A
69 73 [0120D5287482E:is]
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 65 32 2F 31 37 33 37 31 31 34 31 36 2F 35
30 30 [e2/173711416/500]
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 32 [ 2]
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: 1F 10 85 09 86 2C 5F 87 96 82 C8 3B 09 35 FD
96 [ ,;5]
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 69
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS: Cisco AVpair [1] 63 "ACS:
CiscoSecure-Defined-ACL=#ACSACL#-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3"
*Nov 16 03:34:29.868: RADIUS(00000000): Received from id 1645/250
*Nov 16 03:34:29.869: %EPM-6-AAA: POLICY MAB_FAIL| EVENT DOWNLOAD-SUCCESS
*Nov 16 03:34:29.873: EPM_SESS_EVENT: Added method name ISE
*Nov 16 03:34:29.873: EPM_SESS_EVENT: Attribute CiscoSecure-Defined-ACL is
added to feat EPM ACL PLUG-IN list
*Nov 16 03:34:29.875: %EPM-6-POLICY_REQ: IP 0.0.0.0| MAC dc7b.94a3.7005|
```

AuditSessionID 0A30276F0000116851173EFE| EVENT APPLY

*Nov 16 03:34:29.875: %EPM-6-AAA: POLICY xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3|

EVENT DOWNLOAD_REQUEST

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS(00000000): **Send Access-Request to 10.48.66.74:1645**
id 1645/251, len 141

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: authenticator BA 4C 97 06 E9 9E D5 03 - 1C 48
63 E6 94 D7 F8 DB

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: NAS-IP-Address [4] 6 10.48.39.111

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: **User-Name [1] 35 "#ACSACL#-IP-**

MAB-FAIL-ACL-528741f3"

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 32

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: Cisco AVpair [1] 26 "aaa:service=
ip_admission"

*Nov 16 03:34:29.876: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 30

*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS: Cisco AVpair [1] 24 "aaa:event=
acl-download"

*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18

*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS: B1 4C E4 15 24 06 B4 1D E4 48 60 A0 9F 75
27 29 [L\$H`u`)]

*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS(00000000): Sending a IPv4 Radius Packet

*Nov 16 03:34:29.877: RADIUS(00000000): Started 5 sec timeout

*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: **Received from id 1645/251 10.48.66.74:1645,**
Access-Accept, len 202

*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: authenticator FA F9 55 1B 2A E2 32 0F - 33
C6 F9 FF BC C1 BB 7C

*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: User-Name [1] 35 "#ACSACL#-IP-
MAB-FAIL-ACL-528741f3"

*Nov 16 03:34:30.533: RADIUS: State [24] 40

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 52 65 61 75 74 68 53 65 73 73 69 6F 6E 3A
30 61 [ReauthSession:0a]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 33 30 34 32 34 61 30 30 30 30 31 32 30 45
35 32 [30424a0000120E52]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 38 37 34 38 32 45 [87482E]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Class [25] 51

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 43 41 43 53 3A 30 61 33 30 34 32 34 61 30
30 30 [CACS:0a30424a000]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 30 31 32 30 45 35 32 38 37 34 38 32 45 3A
69 73 [0120E5287482E:is]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 65 32 2F 31 37 33 37 31 31 34 31 36 2F 35
30 30 [e2/173711416/500]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 33 [3]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Message-Authenticato[80] 18

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: 96 9B AC 2C 28 47 25 B1 CF EA BD D0 7D F3
44 34 [,(G?}D4]

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Vendor, Cisco [26] 38

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS: Cisco AVpair [1] 32 "**ip:inacl#1=**
permit icmp any any"

*Nov 16 03:34:30.534: RADIUS(00000000): Received from id 1645/251

*Nov 16 03:34:30.535: %EPM-6-AAA: POLICY xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3|

EVENT DOWNLOAD-SUCCESS

*Nov 16 03:34:30.537: EPM_SESS_EVENT: **Executed [ip access-list extended**

xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3] command through parse_cmd. Result= 0

*Nov 16 03:34:30.538: EPM_SESS_EVENT: Executed [1 permit icmp any any]

command through parse_cmd. Result= 0

*Nov 16 03:34:30.539: EPM_SESS_EVENT: Executed [end] command through parse_cmd.

Result= 0

*Nov 16 03:34:30.541: EPM_SESS_EVENT: **ACL xACSACLx-IP-MAB-FAIL-ACL-528741f3**

provisioning successful

*Nov 16 03:34:31.136: EPM_SESS_EVENT: Successful feature attrs provided for

SM ACCOUNTING PLUG-IN

*Nov 16 03:34:31.136: EPM_SESS_EVENT: Successful feature attrs provided for

EPM ACL PLUG-IN

*Nov 16 03:34:31.136: AUTH-EVENT: Rcvd IPC call for pre 0x5F000002, inst

0xB2000072, hdl 0x95000073

*Nov 16 03:34:31.136: AUTH-EVENT: **Raising ext evt Template Activated (8)**
on session 0xCC000363, client (unknown) (0), hdl 0x00000000, attr_list
0xA5000E24

*Nov 16 03:34:31.142: AUTH-EVENT: [dc7b.94a3.7005, Gi1/0/1] Handling external
PRE **event Template Activated** for context 0xCC000363.

Quand il n'y a aucun profil correct d'autorisation sur l'ISE, il signale :

11001 Access-demande reçue de RAYON
11017 Le RAYON a créé une nouvelle session
11003 Access-anomalie retournée de RAYON

En outre, le message d'**échec de l'authentification de l'événement 5400** est présenté, mais plus de détails ne sont indiqués. Après que vous créez le nom d'utilisateur avec le mot de passe **cisco123**, l'erreur demeure la même, même lorsqu'il y a des règles correctes d'authentification/autorisation. La seule condition requise d'avoir que le travail de caractéristique est correctement d'avoir un profil correct d'autorisation.

[Informations connexes](#)

- [Le réseau basé sur identité entretient le guide de configuration, la release 3SE de Cisco IOS XE](#)
- [Référence de commandes consolidée de plate-forme, Cisco IOS XE 3.2SE](#)
- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)