

SR-682173131 : Les listes de contrôle d'accès entrantes RV320 ne fonctionnent pas

Résumé

Si une liste de contrôle d'accès (ACL) Allow Access Control List (Autoriser) est configurée pour autoriser le trafic provenant d'un hôte ou d'un réseau spécifique, puis une liste de contrôle d'accès Block est configurée pour d'autres hôtes, la liste de contrôle d'accès Block bloque le trafic qui est censé être autorisé. Ceci est visible même lorsque la liste de contrôle d'accès Allow est commandée en premier.

Date d'identification

18 avril 2017

Date de résolution

9 mai 2017

Produits affectés

RV320	1.3.2.02

Description du problème

Les listes de contrôle d'accès entrantes ne fonctionnent pas sur le routeur. Allow ACL est configuré en premier sur un hôte et Block ACL est configuré en dernier pour bloquer les autres hôtes du réseau. Autoriser le fonctionnement de la liste de contrôle d'accès jusqu'à ce que la liste de contrôle d'accès de bloc soit configurée.

Solution de contournement

Rétrogradez le micrologiciel du routeur à sa version précédente.