

SG350XG : Quelques fonctions dans l'utilitaire basé sur le WEB ne répondent pas

Date identifiée

Mai 23, 2017

Date résolue

S/O

Produit affecté

SG350XG	2.2.0.x

Description du problème

Certaines des fonctions dans l'utilitaire basé sur le WEB du commutateur ne fonctionnent pas en utilisant le navigateur d'Apple Safari. Ces fonctions dans l'utilitaire qui ne répondent pas incluent la **réinitialisation** et le **Logoutbuttons**, aussi bien que le **bouton d'arrêt de la page de périphérique Locate**.

Solution de contournement

Utilisez d'autres navigateurs tels que Google Chrome, Mozilla Firefox, ou la périphérie de Microsoft.