

SG350X : Le test de parcours de câble par l'intermédiaire de la commande de « test cable-diagnostics tdr » peut fournir des résultats imprévisibles

Date identifiée

Mai 23, 2017

Date résolue

S/O

Produits affectés

Modèle	Version de firmware
SG350X	2.2.0.x

Description du problème

Sur quelques périphériques et sur certains ports quand aucun câble n'est connecté ou la longueur des câbles est très courte, le test de parcours de câble par l'intermédiaire de la commande de « test cable-diagnostics tdr » peut fournir des résultats imprévisibles.

État actuel

Il n'y a aucun contournement.