

# La ligne du serveur dans le permis devrait faire dépanner le « this\_host N'IMPORTE QUEL » message d'erreur pour des Commutateurs de gamme de Nexus 7000

## Contenu

[Introduction](#)

[Problème](#)

[Solution](#)

## Introduction

Ce document décrit un problème rencontré quand vous tentez d'installer un permis sur gamme 7000 de Cisco Nexus commutez, et fournissez une solution au problème.

## Problème

Quand vous tentez d'installer un permis sur la gamme d'un Nexus 7000 commutez par l'intermédiaire de la commande d'**install license**, le commutateur renvoie la cette erreur :

```
Nexus7k# install license bootflash:MDSxxxxxxxxx.lic
Installing license failed:
SERVER line in license should have "this_host ANY"
```

## Solution

Cette erreur indique qu'il y a un problème de formatage avec le fichier de licence, habituellement avec les caractères manquants de retour chariot. Afin de réparer ce problème, éditez le fichier de licence avec cette procédure :

1. Ouvrez le fichier .lic avec un éditeur de texte.
2. Copiez et collez les contenus du fichier dans un nouveau fichier texte.
3. Assurez que le texte est semblable formaté à ceci :

```
SERVER this_host ANY
VENDOR cisco
INCREMENT FM_SERVER_PKG cisco 1.0 permanent uncounted \
  VENDOR_STRING=<LIC_SOURCE>MDS_SWIFT</LIC_SOURCE><SKU>M9200FMS1K9-INTRL</SKU> \
HOSTID=VDH=xxxxxxxxxxxx \
NOTICE="<LicFileID>xxxxxxxxxxxx</LicFileID><LicLineID>1</LicLineID> \
```

<PAK>xxxxxxxx</PAK> " SIGN=xxxxxxxx

**Note:** En logiciel d'autorisation, des retours chariot en devraient être utilisés après « » et « Cisco » avant que le « INCRÉMENT » commence.

4. Sauvegardez le fichier comme type **tous les fichiers** (ANSI de codage).
5. Copiez le nouveau fichier sur le bootflash de commutateur, et le tentez de l'installer de nouveau avec la commande d'**install license**. **Note:** Avec les versions de logiciel 6.2 et ultérieures du système d'exploitation de Nexus (NX-OS), le commutateur corrigera automatiquement le formatage de fichier de licence avant qu'il se poursuive par l'installation de permis quand la commande d'**install license** est exécutée avec le mot clé facultatif de **format**. Pour plus de détails, l'ID de bogue Cisco [CSCtg89835 de](#) référence - fichier de licence devrait fonctionner même si traité par un MAC.