

# Packs de services de point d'accès (APSP) pour l'avis de champ 74035 (CSCwf67316)

## Table des matières

Ce tableau fournit des liens vers les Service Packs des points d'accès (APSP) pour répondre à l'avis de champ 74035. Ces APSP s'appliquent uniquement à Cisco IOS® XE 17.3.7, 17.6.5 et 17.9.3 et seront remplacés par les versions 17.3.8, 17.6.6 et 17.9.4. Les PAK fournissent des correctifs uniquement pour les séries AP suivantes : 2800, 2800, 4800, 1560, IW6300, ESW6300.

Pour plus de détails, voir :

[Avis de champ 74035](#)

[CSCwf67316 : 2800/3800/4800/1560/IW6300 peut ne pas détecter le radar sur les niveaux requis après l'heure CAC](#)

Libérer	Image APSP
Commutateurs 17.3.7	9800-40 : <a href="https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17</a> Nom de l'image : <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>
	9800-80 : <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17</a> Nom de l'image : <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>
	9800-L : <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17</a> Nom de l'image : <a href="#">C9800-L-universalk9_wlc.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>
	9800-CL : <a href="https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17</a> Nom de l'image : <a href="#">C9800-CL-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>
	9800-SW (EWC-Switch) : <a href="https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17</a> Nom de l'image : <a href="#">cat9k_iosxe.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a>

	<p>CEE C9105 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9115 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9117 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9120 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9124 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9130 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.03.07.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p>
Commutateurs 17.6.5	<p>9800-40 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-80 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-L :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-L-universalk9_wlc.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-CL :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-CL-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-SW (EWC-Switch) :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">cat9k_iosxe.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p>

	<p>CEE C9105 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9115 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9117 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9120 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9124 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p> <p>CEE C9130 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.06.05.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p>
Commutateurs 17.9.3	<p>9800-40 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286316412/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-80 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286321396/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-L :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286323430/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-L-universalk9_wlc.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-CL :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286322605/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-CL-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>9800-SW (EWC-Switch) :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286313994/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">cat9k_iosxe.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.bin</a></p> <p>CEE C9105 :  <a href="https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17">https://software.cisco.com/download/home/286324858/type/286325254/release/17</a>  Nom de l'image : <a href="#">C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip</a></p>

CEE C9115 :

<https://software.cisco.com/download/home/286321056/type/286325254/release/17>

Nom de l'image : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

CEE C9117 :

<https://software.cisco.com/download/home/286321061/type/286325254/release/17>

Nom de l'image : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

CEE C9120 :

<https://software.cisco.com/download/home/286323294/type/286325254/release/17>

Nom de l'image : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

CEE C9124 :

<https://software.cisco.com/download/home/286326614/type/286325254/release/17>

Nom de l'image : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

CEE C9130 :

<https://software.cisco.com/download/home/286323998/type/286325254/release/17>

Nom de l'image : [C9800-AP-universalk9.17.09.03.CSCwf84244.SPA.apsp.zip](#)

À propos de cette traduction

Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le cadre d'un service mondial permettant à nos utilisateurs d'obtenir le contenu d'assistance dans leur propre langue.

Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel.