Creazione di un cavo console TelePresence EX/MX con un cavo dati USB CA-42

Sommario

Introduzione Prerequisiti Requisiti Componenti usati Prodotti correlati Creazione di cavi console EX90 Verificare le spine del cavo Preparare il cavo Creazione del cavo Installare i driver dei cavi Driver per cavi OEM Driver compatibili

Introduzione

Questo documento descrive come creare un cavo console Cisco TelePresence EX90 con un cavo dati USB Nokia CA-42. In alcuni casi, console in una EX90 può risolvere un problema non relativo all'hardware. Per impostazione predefinita, non è disponibile un cavo console per l'EX90, ma è possibile assemblarlo o acquistarne uno.

Prerequisiti

Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

Componenti usati

Le informazioni fornite in questo documento si basano sulle seguenti versioni software e hardware:

Cavo dati USB Nokia CA-42 o cavo compatibile
Nota: Se non si utilizza il cavo OEM (Original Equipment Manufacturer), verificare che il cavo

utilizzato contenga il chip PL2303.

- RJ-45
- Fine RJ-45
- Ferro da stiro (opzionale)
- Saldature (facoltative)
- Spogliarellisti (opzionali)

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

Prodotti correlati

Questo documento può essere usato anche per i seguenti modelli Cisco TelePresence:

- EX90
- EX60
- E20
- MX200
- MX300

Creazione di cavi console EX90

In questa sezione viene descritto come creare un cavo console EX90 con un cavo dati USB CA-42.

Verificare le spine del cavo

Prima di creare il cavo, individuare TX, RX e GRD.

Ecco il pinout per il cavo OEM Nokia:

OEM CA-42



Di seguito è riportato il pin out per il cavo non OEM compatibile utilizzato nell'esempio:



Nota: I cavi compatibili potrebbero non avere fili dello stesso colore di quelli illustrati in questo documento.

Preparare il cavo

Se non si è certi dei piedini del cavo utilizzato, chiudere il connettore, ma lasciare un paio di centimetri di cavo.



1. Per individuare TX, RX e GND, utilizzare un multimetro.

2. Eliminate la guaina da TX, RX e GND.

Suggerimento: È consigliabile saldare le estremità dei fili per facilitarne l'utilizzo.



Creazione del cavo

Inserire l'RJ-45 sull'estremità USB del cavo. Assicurarsi che TX, RX e GND siano nelle posizioni corrette prima di eseguire il crimp.



Installare i driver dei cavi

Driver per cavi OEM

Scaricare i driver per il cavo CA-42 OEM dal sito Web <u>Prolific</u>. Utilizzare guest/guest come nome utente/password. Fare clic sul collegamento per **PL2303 USB to Serial Drivers**.

 Per Microsoft (MS) Windows, individuare questo file: PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.7.0.zip. Questo file contiene tutti i driver di MS Windows. • Per Macintosh, individuare il driver appropriato in base al livello del sistema operativo.

Driver compatibili

- Per MS Windows, utilizzare il driver Serial PS2303 di usbserialdrivers.com.
- Per Macintosh, scaricare i driver per:

OS X 10.5 e versioni precedenti da <u>usbserialdrivers.com</u> OS X 10.6 da <u>osx-pl2303.sourceforge.net</u> OS X 10.7 da <u>noelflash.com</u>