

# L'audio sul dual stream non è sincronizzato con il video dual stream che utilizza il codec TANDBERG, perché?

## Sommario

[Introduzione](#)

[L'audio sul dual stream non è sincronizzato con il video dual stream che utilizza il codec TANDBERG, perché?](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

Il presente articolo riguarda i prodotti Cisco TelePresence System Codec C90, Cisco TelePresence System Codec C60, Cisco TelePresence System Codec C40 e Cisco TelePresence System EX90.

### **D. Perché l'audio sul dual stream non è sincronizzato con il video dual stream che utilizza il codec TANDBERG?**

R. La risposta è valida per i seguenti prodotti:

TANDBERG EX90

Codec TANDBERG C20

TANDBERG Codec C40

TANDBERG Codec C60

Codec TANDBERG C90

TelePresence Product non supporta la lipsync (sincronizzazione audio e video) sul doppio canale. L'audio verrà sincronizzato solo con lo streaming principale. Attualmente la lipsync per il secondo flusso non è supportata dallo standard H.239 che definisce i dual stream per H.323.

## Informazioni correlate

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)