

CSCvc5327: RV32x non fornisce un indirizzo IP quando il nome host include spazi

Riepilogo

RV32x non fornisce un indirizzo IP quando il nome host del client DHCP include spazi. RV32x non supporta attualmente spazi e caratteri speciali nel campo del nome host.

Data identificazione

16 dicembre 2016

Data risoluzione

N/D

Prodotti interessati

RV320	1.3.2.02
RV325	1.3.2.02

Fasi successive

Verificare i caratteri e la lunghezza del nome host del dispositivo. Se contiene caratteri speciali o spazi, è possibile rimuoverli temporaneamente dal nome host del dispositivo per ricevere un indirizzo IP dall'RV32x. È attualmente in esecuzione un firmware del router che accetta caratteri speciali e spazi.