

# RV320-K9-NA: Velocità bassa

## Data identificazione

20 dicembre 2016

## Data risoluzione

N/D

## Prodotti interessati

RV320	1.3.2.02

## Descrizione del problema

RV320 ha un throughput più lento del previsto tramite Internet Service Provider (ISP), Optimum Online. Velocità di soli 30 Mbps in una connessione Internet ISP a 100 Mbps. Il modem utilizzato è un Cisco DPQ3925.

## Stato corrente

La velocità di trasmissione può raggiungere i 70 Mbps se la WAN è impostata su 100 Half Duplex e circa 7-8 Mbps se la WAN è impostata su 100 Full Duplex. Sono stati raccolti i file di debug, ma gli sviluppatori non sono stati in grado di riprodurre il problema poiché la velocità di trasmissione era uguale a quella dell'ambiente di rete rilevato. Questo problema verrà segnalato in futuro.