

# SG350XG: Porte collegate a uno schermo PD Tensione inferiore a quella effettiva

## Data identificazione

23 mag 2017

## Data risoluzione

12 giugno 2017

## Prodotto interessato

SG350XG	2.2.0.x	2.2.0.6

## Descrizione del problema

In rari casi, il display della tensione per le porte collegate a un dispositivo alimentato (PD) è inferiore alla tensione effettiva che il dispositivo alimentatore (PSE) fornisce al PD.

## Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione 2.2.0.66 del firmware. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic [qui](#) per le istruzioni.