

# SG350XG: PVID è abilitato quando Tipo di appartenenza interfaccia è impostato su Non consentito

## Data identificazione

19 gennaio 2016

## Data risoluzione

14 giugno 2016

## Prodotto interessato

SG350XG	2,0 x	2.2.0.63

## Descrizione del problema

il PVID (Virtual Local Area Network ID) della porta è abilitato su un'interfaccia quando il tipo di appartenenza è impostato su Non consentito tramite l'utility basata sul Web dello switch. La funzionalità dell'interfaccia non viene modificata e la porta blocca ancora il traffico per la VLAN (Virtual Local Area Network) rilevante.

## Risoluzione

Questo problema viene risolto quando si esegue l'aggiornamento alla versione del firmware 2.2.0.63. Per eseguire l'aggiornamento, fare clic [qui](#) per le istruzioni.