Aggiornamento firmware CBW 10.6.1.0 -Modifiche secondarie alle funzionalità

Obiettivo

In questo articolo vengono illustrate alcune modifiche secondarie apportate alle funzionalità della versione 10.6.1.0 del firmware della rete Cisco Business Wireless (CBW).

Dispositivi interessati | Versione software

- Cisco Business Wireless 140AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)
- Cisco Business Wireless 145AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)
- Cisco Business Wireless 240AC (scheda tecnica) | 10.6.1.0 (scarica la versione più recente)

Introduzione

Èimportante eseguire sempre la versione più recente del firmware in esecuzione sulla rete mesh CBW. Fare clic sui collegamenti riportati sopra per scaricare il firmware più recente per i punti di accesso. Fare clic per istruzioni dettagliate sull'aggiornamento del firmware.

A partire dalla versione 10.6.1.0 del firmware, è possibile notare alcune modifiche.

In questo articolo vengono illustrate le seguenti modifiche secondarie alle funzionalità:

- <u>Abilitazione/Disabilitazione punto di accesso non autorizzato</u>
- <u>Aggiornamento Bonjour</u>
- Separazione login social
- Forza del segnale di estensione mesh per i vicini
- <u>Campo Nome host client</u>
- <u>Richiesta funzionalità CBW</u>

Per ulteriori informazioni sulle principali modifiche apportate alle funzionalità, fare clic su uno dei collegamenti riportati di seguito:

- <u>Chiave condivisa personale</u>
- <u>Selezione ruolo mesh</u>
- <u>Caricamento certificato personalizzato</u>
- Da Multicast a Unicast

Aggiornamenti secondari delle funzionalità

Rilevamento punti di accesso non autorizzati

Nelle versioni precedenti del firmware, il rilevamento punti di accesso non autorizzati era abilitato per impostazione predefinita e non poteva essere disabilitato. Una volta eseguito l'aggiornamento alla versione 10.6.1.0 del firmware, è possibile abilitare o disabilitare il rilevamento rogue AP. Questa operazione viene eseguita in base al punto di accesso, inclusi gli estensori di rete (ME).

Passaggio 1

Per accedere a questa opzione, selezionare Impostazioni wireless > Access Point.



Passaggio 2

Fare clic sull'**icona Modifica** accanto all'access point o all'utente corrente che si desidera configurare.

		C	Primary AP	Primary .	AP and Prefer	red Primary	Preferred	Primary	Mesh Extend	der
Refres	h									
Action	Manage	Туре	AP Role	Location	Name	IP Address	AP Mac	Up Time	AP Model	
4										•
	((p)) P	Primary Capable	Root	default lo	CBW240	10.0.0.121	6c:41:0e:	0 days, 1	CBW240	*
ľ	((p)) ••••••••••	Mesh Extender	Mesh	default lo	CBW140	10.0.0.119	a4:53:0e:	0 days, 1	CBW140	

Passaggio 3

Verrà visualizzato un popup con la scheda Generale aperta.



Scorrere verso il basso fino a *Rogue Detection* (Rilevamento anomalie) e attivare o disattivare la funzione.



To apply change in Preferred Primary setting, save configuration and reset Primary AP.



Quando si aggiorna una distribuzione CBW al firmware 10.6.1.0, il rilevamento punti di accesso non autorizzati viene attivato (come nel firmware precedente). Se un access point o un ME viene reimpostato in fabbrica dopo essere stato aggiornato alla versione 10.6.1.0, questo rilevamento di access point non autorizzati verrà disabilitato.

Aggiornamento Bonjour

Il protocollo Bonjour è ora attivo prima della configurazione del giorno zero. Questa funzionalità è stata aggiunta per migliorare il supporto di Cisco Business Dashboard e di altri software di gestione per l'implementazione e il rilevamento iniziali. Non è necessario configurare alcuna funzionalità per questa funzionalità. Per visualizzare o modificare lo stato, eseguire le operazioni riportate di seguito.

Passaggio 1

Accedere all'interfaccia utente Web dell'access point primario CBW. Fare clic sulle **frecce di colore verde chiaro** nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente Web per accedere alla *visualizzazione avanzata*.



Qui puoi attivare o disattivare la pubblicità Bonjour.



Separazione login social

Le reti guest che utilizzano i social network possono ora selezionare l'autenticazione di accesso ai social media desiderata. A partire dalla versione 10.6.1.0 del firmware e con le versioni successive, è possibile abilitare solo l'autenticazione di Facebook, solo l'autenticazione di Google o entrambe.

Passaggio 1

Selezionare Impostazioni wireless > WLAN.



Passaggio 2

Fare clic sull'icona Modifica accanto alla WLAN da configurare.

Add new WI	LAN/RLAN			
Action	Active	Туре	Name	SSID
X	Enabled	WLAN	EZ1K	EZ1K
(×	Disabled	WLAN	wifi ipsk	wifi ipsk

Passaggio 3

Fare clic sulla scheda **Sicurezza WLAN**. Abilitare la rete guest, quindi selezionare **Social Login** dall'elenco a discesa per il tipo di accesso. Infine, utilizzare gli interruttori

per abilitare o disabilitare gli accessi al social network come desiderato.

General	WLAN Security	VLAN & Firewall	Traffic Shaping
	1		
	Guest Networ	⁻ k 🚺 2	
Captive	e Network Assistar	nt	
	MAC Filterin	g 🕜 😯	
	Captive Porta	al Internal Splash	Page 🔻
	Access Typ	Social Login	• 3
	4 Faceboo	ok Google	
	ACL Name(IPv4	4) None	•
	ACL Name(IPv	6) None	•

Forza del segnale di estensione mesh per i vicini

Per facilitare il posizionamento, il failover e la pianificazione, le proprietà dell'estensione Mesh visualizzano ora i tre punti di accesso più vicini a ciascun estensione Mesh e i relativi rapporti segnale/rumore.

Passaggio 1

In Monitoraggio, selezionare Riepilogo rete > Access Point.



Passaggio 2

Fare clic su un punto di accesso.

AP Name	~	Role	~	Туре	ř	Clie	×	Usage ∨	Uptime	Ý
•										
CBW240		<u>пр</u>		Primary AP		0		101.8 MB	1 days, 10 h	47 m
CBW140		(p) E		Mesh Exten		0		11.0 MB	1 days, 10 h	47 m
•										

Passaggio 3

Viene visualizzata una nuova finestra che mostra i tre punti di accesso più vicini a ciascun dispositivo Mesh Extender e il relativo rapporto segnale/rumore.



Campo Nome host client

Il nome dell'host è ora più facile da visualizzare.

Passaggio 1

In Monitoraggio, passare a Riepilogo rete > Client.



Passaggio 2

User Name ▼	~ AP Name	~ Protocol	×	Host Name	~ Client Type ~
•					
Unknown	CBW240	802.11ac		-VGF.	Microsoft-Workst
Unknown	CBW240	802.11n	G	Galaxy-Tab-S7	Android
Unknown	CBW240	802.11ac		-MBP	Unclassified
•					

In questa pagina viene visualizzato il nome dell'host.

Richiesta funzionalità CBW

Hai mai desiderato di aggiungere una funzionalità per Cisco Business Wireless? Ecco la tua occasione per realizzare questo desiderio!

Passaggio 1

Nell'angolo superiore destro dell'interfaccia utente Web è presente un'**icona di posta** che viene utilizzata per inviare commenti o richieste di nuove caratteristiche.



Passaggio 2

Quando si fa clic sull'icona della posta, viene visualizzato un messaggio popup in cui si segnala che questa opzione è valida solo per le richieste di funzionalità e non per il supporto. Facendo clic sul pulsante **OK**, verrà creato un modello e-mail utilizzando il client e-mail locale.

This is for feature request not for support



Passaggio 3

Èsufficiente compilare la funzione che si desidera visualizzare aggiunto a CBW e inviare l'e-mail a noi!

To: CiscoBusinessWireless@cisco.com;

CBW Feature Request

This is for feature request not for support

Timestamp: Tue Aug 24 09:54:02 2021 Software release: 10.0.252.41 Primary AP PID: CBW240AC-B Number of APs: 2 Number of WLANs: 3 2.4GHz active clients: 0 5GHz active clients: 5 Uptime: 1 day, 11 hours, 48 minutes Sent from <u>Mail</u> for Windows

Conclusioni

Queste sono alcune delle modifiche secondarie alle funzioni implementate quando si esegue l'aggiornamento alla versione 10.6.1.0 e successive del firmware.