# Sostituzione dell'unità I3 Unity Connection MCS 7835

## Sommario

Introduzione Problema Risoluzione dei problemi Causa dell'errore Soluzione Aggiornare il firmware su un server IBM

### Introduzione

Questo documento descrive un problema con Cisco Unity Connection in cui Media Convergence Server (MCS) 7835 i3 rileva un guasto all'unità e descrive il processo utilizzato per risolvere il problema. Questo documento inoltre risolve un problema in cui l'unità non viene ricostruita automaticamente.

## Problema

Cisco Unity Connection MCS 7835 I3 presenta un guasto all'unità e deve essere sostituito. L'unità guasta è indicata da una spia gialla sull'unità o quando si immette il comando **Show Hardware** dalla CLI, uno **stato: Degraded (Danneggiato)** viene visualizzato sotto **Logical Drives Information** (Informazioni sulle **unità logiche)**.

Se le unità sono funzionanti (nessun problema), vengono visualizzate le seguenti informazioni:

**Nota:** Le dimensioni delle unità sul server potrebbero variare rispetto a quelle mostrate nell'immagine.

### Risoluzione dei problemi

Quando si verifica un errore nell'unità server, è necessario sostituirla.

Attenersi alla procedura descritta nella sezione <u>Esecuzione della sostituzione del disco RAID non</u> <u>riuscita</u> del capitolo Cisco Unified Communications Manager System Issues della guida alla risoluzione dei problemi di Cisco Unified Communications Manager che si trova nella versione 9.1.1.

Una volta completata la procedura e ricostruita l'unità (a seconda del tipo di server, questa operazione può richiedere da due a dieci ore), immettere il comando **Show Hardware** dalla CLI.

Se la procedura ha funzionato correttamente, viene visualizzato **Stato: Optimal** nelle **informazioni sulle unità logiche**:

**Nota:** Le dimensioni delle unità sul server potrebbero variare rispetto a quelle mostrate nell'immagine.

Se è trascorso un tempo sufficiente e si continua a visualizzare **State: Danneggiato** in **Informazioni unità logiche**, indica che la ricostruzione dell'unità non è stata eseguita o non è stata completata.

#### Causa dell'errore

La presenza di firmware obsoleto sul controller RAID è la causa più probabile del problema di ricostruzione automatica dell'unità.

Di seguito viene riportato l'output del comando **Show Hardware**. Notare il campo **versione firmware RAID**:

```
HW Platform
                     7835I3
                     1
Processors
                     Intel(R) Xeon(R) CPU
Type
CPU Speed
                     2000
                     4096 MBytes
Memory
Object ID
                    1.3.6.1.4.1.9.1.585
OS Version
                     UCOS 4.0.0.0-33
Serial Number
                     L Claim Rain
RAID Version
Raid firmware version: 11.0.1-0042
```

**Nota:** La versione **11.0.1-0042** era la versione firmware più recente al momento della pubblicazione iniziale del presente documento.

Dopo aver verificato che nel sistema sia presente una versione precedente del firmware, che il disco rigido sostitutivo sia inserito e funzioni correttamente e che il controller RAID sia funzionante, controllare l'utility **IBM MegaRAID** all'avvio per verificare lo stato effettivo del controller RAID. Per un sistema IBM su Cisco Unity Connection MCS 7835 I3, premere **Ctrl+H** durante il processo di avvio.



# Soluzione

Completare questi passaggi se l'interfaccia è simile all'immagine precedente:

1. Se il controller RAID non è già installato, riavviare il server.

**Nota:** Quando si esegue questo processo, è necessario essere alla console. Durante il processo di avvio, premere più volte **Ctrl+H** quando viene visualizzata questa schermata (dopo la scomparsa della schermata IBM):



2. Una volta visualizzata questa schermata, selezionare la scheda RAID e fare clic su Start:

adapter Selection				
Adapter No.	Bus No	Device No	Туре	Firmware Ver
0. 9	1	0	IBM ServeRAID-MR10i SAS/SATA Controller	1.40.282-1279
			Start	

3. Il mouse funziona in questa utilità, quindi fare doppio clic sull'unità non configurata (in blu):



In questo esempio vengono visualizzate le proprietà dell'unità:

RiegaRAID BIOS Config Utility Drive 1						
Enclosure ID	252	LeDrive Group 0				
Revision	SB1A					
Slot Number 1						
Device Type	HDD (SAS)					
Connected Port	1					
Media Errors	0					
Pred Fail Count	0					
SAS Address	500000e1117fa622					
Physical Drive State	Unconfigured Good					
Power status	On					
Next						
C Sake Global HSP C Bake Dedicated HSP C Bake Unconf. Bad						
C Prepare Removal C Locate						
Array 0, Row 1						
Go Go						
Mome Back						

- 4. Attivare l'opzione **Make Global HSP** (Hot Spare) e verificare lo stato della ricostruzione dell'unità.
- 5. Al termine, fare clic su **Indietro** e uscire dall'utilità. Viene quindi richiesto di riavviare la finestra.

### Aggiornare il firmware su un server IBM

Completare questi passaggi per aggiornare la versione del firmware su un server MCS 78xx I:

- 1. Accedere a Cisco.com > Supporto > Download e scegliere Tutti i download.
- 2. In **Prodotti**, selezionare **Unified Communications > Voice Server > Cisco serie 7800 Media Convergence Server**.
- 3. Selezionare il modello di server MCS.

**Nota:** Ogni versione ha un ISO che è possibile copiare su CD. È inoltre disponibile un file **Readme** che descrive i passaggi utilizzati per aggiornare la versione del firmware per il server.