

Risoluzione dei problemi hardware per modem cablati Cisco serie uBR9xx

Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi](#)

[Informazioni correlate](#)

[Introduzione](#)

Questo documento offre informazioni sulla risoluzione dei problemi relativi a guasti hardware comuni con i modem cablati Cisco serie uBR9xx e fornisce alcuni metodi per risolvere tali problemi. Nel diagramma di flusso vengono elencati i sintomi più comuni rilevati dai modem cablati Cisco serie uBR9xx.

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

[Componenti usati](#)

Il documento può essere consultato per tutte le versioni software o hardware.

Le informazioni discusse in questo documento fanno riferimento a dispositivi usati in uno specifico ambiente di emulazione. Su tutti i dispositivi menzionati nel documento la configurazione è stata ripristinata ai valori predefiniti. Se la rete è operativa, valutare attentamente eventuali conseguenze derivanti dall'uso dei comandi.

[Convenzioni](#)

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).

[Diagramma di flusso per la risoluzione dei problemi](#)

