

# 目次

## [概要](#)

[LAN をリストしないのにどうして TANDBERG E20 ははたらきませんか。](#)

## [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco IP Video Phone E20 に関連しています。

**Q. LAN をリストしないのにどうして TANDBERG E20 ははたらきませんか。**

A. これは TANDBERG E20 における既知の問題です。E20 の PCポートにおそらく LAN ケーブルを差し込みました。LAN ポートにそれをプラグインすればメッセージは消えます。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)