

目次

[概要](#)

[何により Movi は TANDBERG MP に接続に関する問題があります場合がありますか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence Movi に関連しています。

Q. 何により Movi は TANDBERG MP に接続に関する問題があります場合がありますか。

A. Movi は TANDBERG MP がソフトウェア バージョン J4.5 またはそれ以降を実行するように要求します。さらに、TANDBERG MP は高のコール レート 768kbps よりのための H.264 をサポートしません。

MP 電話会議に接続する場合の Movi が、行う次のいずれかの操作を 768kbps よりコール レートで H.264 を送信するか、または受け取を試みないようにするため:

- 最大 768 キロビット/秒を使用するために MP の会議を設定して下さい (768 キロビット/秒に MP 設定 > 会議テンプレートおよび一定最大会議比率に行ってください)
- TMS では、システム > プロビジョニング > ディレクトリに行き、最大 Movi クライアントの着信および発信 帯域幅設定のための 768 キロビット/秒を提供して下さい。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)