

目次

[概要](#)

[TANDBERG コーデックに接続されたモニタはスタンバイに決して、なぜ入りませんか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60 および Cisco TelePresence システム コーデック C40 製品に関連しています。

Q. TANDBERG コーデックに接続されたモニタがスタンバイに決して、入らない理由

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C20

TANDBERG コーデック C40

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

TANDBERG コーデック Cシリーズがスタンバイに行くとき、すべてのモニタ出力は無効です。いくつかのコンシューマー監視はスタンバイにしかし HDMI 入力のビデオを受け取らない場合入らなくても。TANDBERG は以降のリリースの CEC (家電コントロール) の設定調べます。これはそれからコーデックがモニタにスタンバイに信号を送るようにします。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)