

目次

概要

[TANDBERG コーデックで第 2 TANDBERG PrecisionHD 1080p カメラをインストールしましたが、それを制御することができません。これは、なぜですか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90、Cisco TelePresence システム コーデック C60 および Cisco TelePresence システム コーデック C40 製品に関連しています。

Q. TANDBERG コーデックで第 2 TANDBERG PrecisionHD 1080p カメラをインストールしましたが、それを制御することができません。これは、なぜですか。

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C40

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

VISCA カスケードする ケーブルを使用する必要がある第 2 カメラを制御するため。VISCA カスケードする ケーブル ケーブルは最初のカメラから第 2 カメラから接続され、TANDBERG からソースをたどることができます。

この特定のビデオ入力源がアクティブなとき、設定 するためにカメラが制御する必要があるビデオ入力源を設定する必要があります:

1. SSH (セキュアシェル) を使用して admin としてコーデックにログインして下さい。
2. 第 2 カメラをビデオ入力源 2 に接続されるために設定するために次の API コマンドを実行して下さい: xConfiguration ビデオ入力源 2 CameraControl Camerald: 2.

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)