

目次

概要

[このソースをアクティブにするときコンポーネントビデオを使用して TANDBERG コーデックのビデオ入力第 2 にビデオカメラを、今ビデオを得られませんインストールしました。これは、なぜですか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90 に関連しています。

Q. このソースをアクティブにするときコンポーネントビデオを使用して TANDBERG コーデックのビデオ入力第 2 にビデオカメラを、今ビデオを得られませんインストールしました。これは、なぜですか。

A. この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C90

TelePresence 製品は 12 までの HD ビデオ入力源を接続できます 5 つだけは同時にアクティブである場合もあります。デフォルトが HDMI であるためにビデオ入力源第 2 設定されるように。

これを変更するために、TelePresence 製品の Home メニューを開き、に行ってください: **設定 > 管理者設定 > 拡張設定 > ビデオは YPbPr に > 入力されて > ソース 2 およびコネクタを設定** しました。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)