

# 目次

## [概要](#)

[DVI-I 接続に TANDBERG コーデックのためにはたらくためになぜ DVI-I を得ることができませんか。](#)

## [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence システム コーデック C90 および Cisco TelePresence システム コーデック C60 製品に関連しています。

### Q. TANDBERG コーデックのためにはたらくために DVI-I 接続に DVI-I を得ることができない理由

A. 下記の情報は TC2.0.0 よりソフトウェア バージョンのためだけに有効下がりますです。

この返事は以下の製品のために有効です:

TANDBERG コーデック C60

TANDBERG コーデック C90

現在、TANDBERG コーデック C90 は DVI-I ケーブルに DVI-I を確実に使用しません。DVI-A に DVI-I、か DVI-D ケーブルに DVI-I を代りに使用して下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)