

# 目次

## [概要](#)

[どのように Codian 製品の夏時間変更を調節しますか。](#)

## [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence スーパーバイザ MSE 8050、Cisco TelePresence MCU MSE 8510 および Cisco TelePresence によって進められるメディア ゲートウェイに 3610 の製品関連しています。

### Q. Codian 製品の夏時間変更を調節する方法

A. 現在 Codian 機器は夏時間調整を自動的に調節しません。時間の変更が発生する場合 NTP を使用している場合 Codian 機器で時間 ( か UTC オフセットを、 ) 手動で調節する必要があります。これをする **設定 > 時間** に行ってください。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)