

目次

概要

[Codian なぜ MCU/IP VCR/IP GW はなりますネットワーク上の問題の後で ECS ゲートキーパーから未登録にか。](#)

関連情報

概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence ISDN GW 3241、Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321、Cisco TelePresence IP GW 3510、Cisco TelePresence MCU 4505 および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

Q. Codian MCU/IP VCR/IP GW がなりますネットワーク上の問題の後で ECS ゲートキーパーから未登録に理由

A. MCU/IP VCR/IP GW はハートビートにもはや応答していないことが Codian MCU/数分の IP VCR/IP GW および ECS ドロップ間のネットワーク接続が、ECS わかれれば、登録解除 メッセージを送信し、ゲートキーパー 表から MCU/IP VCR/IP GW を取除きます。

Codian MC/IP VCR/IP GW はこのメッセージを見ないし、ゲートキーパーへの登録がまだ有効であることを信じます。従って、MCU/IP VCR/IP GW は再登録しませんが、- ECS はそれに新しい呼び出しをルーティングしません。

ECS は登録 メッセージで普通「存続可能時間」設定をこれらの一時的な問題を検出するのに使用します。ゲートキーパーは登録者に、言います 5 分を登録がただしばらくの間保持されることを知らせます。登録者はそれから再登録する必要があります。登録者が定期的に再登録するので、ネットワーク上の問題があっても、登録は失われません。

残念ながら ECS は登録者が登録 メッセージで存続可能時間が含まれている、現在 Codian MCU/IP VCR/IP GW は場合その時だけ存続可能時間設定を使用し。これは登録が常置で、ネットワーク上の問題の後で再登録しないし、登録が失われる場合があることを Codian MCU/IP VCR/IP GW が考えることを意味します。

MCU のこれらのあたりの 1 つの方法は毎日を MCU の会議を作成すること繰り返す、ゲートキーパーに登録されています。従ってこの会議がそれアクティブ/非アクティブになる時はいつでもその方法は、ゲートキーパーとの MCU の登録を変更し、登録を更新します。IP VCR または IP GW に同等の回避策がありません。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)