

# TANDBERG VCS と TANDBERG Codian 内蔵ゲートキーパーとのネイバリングがうまくいかないのはなぜですか。

## 目次

### [概要](#)

[TANDBERG VCS と TANDBERG Codian 内蔵ゲートキーパーとのネイバリングがうまくいかないのはなぜですか。](#)

### [関連情報](#)

## 概要

この技術情報は Cisco TelePresence MCU 4203、Cisco TelePresence MCU MSE 8420、Cisco TelePresence IP VCR 2210、Cisco TelePresence VCR MSE 8220、Cisco TelePresence MCU 4505、Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway および Cisco TelePresence MCU MSE 8510 製品に関連しています。

## Q. TANDBERG VCS と TANDBERG Codian 内蔵ゲートキーパーとのネイバリングがうまくいかないのはなぜですか。

A. 非常に TANDBERG VCS のような少数のデバイスは LRQ のエンドポイントID 要素を送信します。Codian MCU バージョン 2.3 前に、組み込みゲートキーパーはこのエンドポイントID 要素をチェックし、識別子が登録されていなかった場合デバイスを考えることは要求拒否されたエンドポイントでした。

チェックがもはや実行された前の MCU バージョン 2.3(1.0) から。Codian MCU の組み込みゲートキーパーに近隣問題がある場合 Webサイトで利用可能である最新バージョンに MCU をアップグレードして下さい。

## 関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)