

# CBOS Web ベース設定ユーティリティの脆弱性

severity アドバイザリーID : cisco-sa-20010823-cbos-webserver  
初公開日 : 2001-08-23 04:00  
バージョン 1.1 : Final  
回避策 : [Yes](#)  
Cisco バグ ID :

**日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。**

## 概要

多重脆弱点は Cisco Broadband Operating System ( CBOS ) で、ルータの Cisco 600 ファミリー用のオペレーティングシステム特定および解決されました。 Cisco 600 シリーズ ファミリーのどのルータでもルータで Webベース設定ユーティリティにアクセスする多量の HTTPトラフィックによって無理解に作ることができます; さらに Webベース設定ユーティリティはデフォルトで有効になります。 これは Cisco バグ ID CSCdv06084、CSCdv06088、CSCdv06089 および CSCdv06098 で文書化されています。

このアドバイザリーは <http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20010823-cbos-webserver> で利用できます。

## 該当製品

### 修正済みソフトウェア

影響を受けたモデルは次のとおりです: 627、633、673、675、675E、677、677i および 678。

これらのモデルは次のいずれかを実行すれば脆弱、またはそれ以前、CBOS リリースです: 2.0.1、2.1.0、2.1.0a、2.2.0、2.2.1、2.2.1a、2.3、2.3.2、2.3.5、2.3.7、2.3.8、2.3.9、2.4.1、2.4.2、および 2.4.2ap。

これらの問題は次の CBOS リリースで修正されます: 2.4.2b および 2.4.3。

### 脆弱性を含んでいないことが確認された製品

CBOSソフトウェアの他のリリースはこの脆弱性から影響を受けません。 その他のCisco製

品はこの脆弱性から影響を受けません。

## 改訂履歴

リビジョン 1.1	2001- Dec-06	更新済「修正済みソフトウェア」セクション入手します
リビジョン 1.0	2001- Aug-23	初回公開リリース

## 利用規約

本アドバイザーは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザーの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザーの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。