

# Cisco ビデオ サーベイランス 製品の脆弱性

High	アドバイザーID : cisco-sa-20090624-video	<a href="#">CVE-2009-2045</a>
	初公開日 : 2009-06-24 16:00	<a href="#">2045</a>
	バージョン 1.0 : Final	<a href="#">CVE-</a>
	CVSSスコア : <a href="#">7.8</a>	<a href="#">2009-</a>
	回避策 : <a href="#">Yes</a>	<a href="#">2046</a>
	Cisco バグ ID :	

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

## 概要

Cisco Video Surveillance サービス プラットフォームのための Cisco ビデオ サーベイランス ストリーム マネージャ ファームウェアおよび Cisco Video Surveillance 統合型サービス プラットフォームは巧妙に細工された パケットを受信するシステムの再度ブートするという結果に終る可能性があるサービス拒否 ( DoS ) 脆弱性が含まれています。

Cisco Video Surveillance 2500 シリーズ IP カメラは認証済みユーザが脆弱 なカメラのファイルを表示することを可能にする可能性がある情報漏洩の脆弱性が含まれています。

シスコはこれらの脆弱性に対処するソフトウェア アップデートを提供しています。これらの脆弱性を軽減する回避策がありません。

このアドバイザーは <http://tools.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20090624-video> で掲示されます。

## 該当製品

### 修正済みソフトウェア

以下の製品は脆弱です:

- Cisco ビデオ サーベイランスのための Cisco ビデオ サーベイランス ストリーム マネージャ ファームウェアは 5.3 前にプラットフォームのバージョンを保守します
- 5.3 以前の Cisco ビデオ サーベイランス 統合サービス プラットフォームのバージョンのための Cisco ビデオ サーベイランス ストリーム マネージャ ファームウェア
- 2.1 以前の Cisco ビデオ サーベイランス 2500 シリーズ IP カメラ ファームウェアのバー

ジョン

## 脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品においてこのアドバイザリの影響を受けるものは、現在確認されていません。

### 改訂履歴

リビジョン 1.0	2009-June-24	初版リリース
-----------	--------------	--------

### 利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者にあるものとします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザリの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。