

Cisco StarOS for ASR 5000シリーズルータのコマンドラインインターフェイス(CLI)におけるセキュリティバイパスの脆弱性

Medium	アドバイザーID : cisco-sa-20170816-staros1	CVE-2017-6773
	初公開日 : 2017-08-16 16:00	
	バージョン 1.0 : Final	
	CVSSスコア : 6.4	
	回避策 : No workarounds available	
	Cisco バグ ID : CSCvd47722	

日本語による情報は、英語による原文の非公式な翻訳であり、英語原文との間で内容の齟齬がある場合には、英語原文が優先します。

概要

Cisco StarOSオペレーティングシステムを実行しているCisco ASR 5000シリーズアグリゲーションサービスルータのCLIの脆弱性により、認証されたローカルの攻撃者がCLIの制限をバイパスし、基盤となるオペレーティングシステムでコマンドを実行する可能性があります。

この脆弱性は、CLIでのユーザ入力の不十分な入力サニタイズに起因します。攻撃者は、組み込み制限をバイパスできるスクリプトをデバイスに作成することで、この脆弱性を不正利用する可能性があります。この不正利用により、権限のないユーザがコマンドシェルから直接CLIを起動できる可能性があります。

この脆弱性に対処する回避策はありません。

このアドバイザーは、次のリンクより確認できます。

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170816-staros1>

該当製品

脆弱性のある製品

この脆弱性は、Cisco ASR 5000シリーズアグリゲーションサービスルータ向けCisco StarOSに影響します。該当するソフトウェアリリースの詳細については、このアドバイザーの

冒頭に記載されているCisco Bug IDを参照してください。

脆弱性を含んでいないことが確認された製品

他のシスコ製品において、このアドバイザリの影響を受けるものは現在確認されていません。

回避策

この脆弱性に対処する回避策はありません。

修正済みソフトウェア

修正済みソフトウェア リリースの詳細については、本アドバイザリ上部の Cisco Bug ID を参照してください。

ソフトウェアのアップグレードを検討する際には、[シスコのセキュリティアドバイザリおよびアラート (Cisco Security Advisories and Alerts)] ページで入手できるシスコ製品のアドバイザリを定期的に参照して、侵害を受ける可能性と完全なアップグレード ソリューションを確認してください。

いずれの場合も、アップグレードするデバイスに十分なメモリがあること、および現在のハードウェアとソフトウェアの構成が新規リリースで引き続き正しくサポートされていることを十分に確認してください。不明な点については、Cisco Technical Assistance Center (TAC) もしくは契約しているメンテナンスプロバイダーにお問い合わせください。

不正利用事例と公式発表

Cisco Product Security Incident Response Team (PSIRT) は、本アドバイザリに記載されている脆弱性の不正利用事例やその公表を確認していません。

URL

<https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20170816-staros1>

改訂履歴

バージョン	説明	セクション	ステータス	日付
1.0	初回公開リリース	-	Final	2017 年 4 月 16 日

利用規約

本アドバイザリは無保証のものとしてご提供しており、いかなる種類の保証も示唆するものではありません。本アドバイザリの情報およびリンクの使用に関する責任の一切はそれらの使用者に

あるものとしします。また、シスコは本ドキュメントの内容を予告なしに変更したり、更新したりする権利を有します。

本アドバイザーの記述内容に関して情報配信の URL を省略し、単独の転載や意識を施した場合、当社が管理した情報とは見なされません。そうした情報は、事実誤認を引き起こしたり、重要な情報が欠落していたりする可能性があります。このドキュメントの情報は、シスコ製品のエンドユーザを対象としています。

翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人による翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性について法的責任を負いません。原典である英語版（リンクからアクセス可能）もあわせて参照することを推奨します。