

# SR-682173131: RV320 インバウンドアクセス制御リスト ( ACL ) ははたらいていません

## 要約

特定のホストからのトラフィックを可能にするために割り当て Access Control List ( ACL ) が設定されるかまたはネットワークが他のホストのためにおよびそれからブロック ACL 設定されれば、割り当てられるはずであるブロック ACL はトラフィックをブロックします。これは割り当て ACL が最初に発注される時でさえ見られます。

### 識別される日付

2017 年 4 月 18 日

## 解決される日付

2017 年 5 月 9 日

## 影響を受ける製品

	ファームウェアバージョン
RV320	1.3.2.02

## 問題説明

受信 ACL はルータで動作していません。割り当て ACL は 1 ホストに最初に設定され、ネットワークの他のホストをブロックするためにブロック ACL は最後に設定されます。ブロック ACL が設定されるまで割り当て ACL ははたらきません。

## 回避策

前のバージョンにルータのファームウェアをダウングレード。