

特定の VCS に登録されたエンドポイントでパケット損失が発生します。 どうすればよいのですか。

目次

[概要](#)

[特定の VCS に登録されたエンドポイントでパケット損失が発生します。 どうすればよいのですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この記事は、Cisco TelePresence Video Communication Server に関連しています。

Q. 特定の VCS に登録されたエンドポイントでパケット損失が発生します。 どうすればよいのですか。

A. VCS とイーサネット スイッチの両方で、イーサネット速度が同じ値に設定されていることを確認します ([System Configuration] > [Ethernet])。 スイッチが自動ネゴシエートできない場合を除き、どちらも [Auto] に設定することをお勧めします。 自動ネゴシエートできない場合は、どちらも [1000full] に設定します。

関連情報

- [テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems](#)