

目次

[概要](#)

[特定の VC に登録されているエンドポイントのパケットロスを得ています。どうすればよいのですか。](#)

[関連情報](#)

概要

この技術情報は Cisco TelePresence ビデオ コミュニケーション コミュニケーション・サーバに関連しています。

Q. 特定の VC に登録されているエンドポイントのパケットロスを得ています。どうすればよいのですか。

A. VC (システム構成 > イーサネット) のイーサネットの速度を確認して下さいおよびイーサネットスイッチでセットは両方とも同じ値にあります。両方とも 1000full に設定されればスイッチがオート・ネゴシエートすることができなければ両方とも自動的に設定されることを推奨します。

関連情報

- [テクニカルサポートとドキュメント - Cisco Systems](#)