

新機能および変更された機能に関する情報

・新機能および変更された機能に関する情報 (1ページ)

新機能および変更された機能に関する情報

この表は、特定のリリースに至るまでにガイドの編成と特徴に加えられた主な変更点の概要を示しています。ただし、そのリリースまでのガイドにおける変更点や新機能の一部は表に記載されていません。

表 1: Cisco APIC リリース 6.1(x) の新機能および動作変更

機能または変更	説明	参照先
サポートされているハード ウェアの変更:新しいスイッ チのリーフまたはスパインお よび PTP Telecom プロファイ ル (G.8275.1) 用の N9K-9400-16W	 N9K-X9400-16W は、ACI 6.1(3) リリース以降のファブリック リンクでのみサポートされます。 PTP Telecomプロファイル (G.8275.1) は、リーフスイッチとして動作する特定のスイッチで変更されます。 	PTP 向けにサポートされるハードウェアグランドマスターの展開PTP 制限事項

新機能および変更された機能に関する情報

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。