



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)
- [変更点 \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

下の表に、このマニュアルにおける新機能および変更された機能のサマリー、および各機能がサポートされているリリースを示します。ご使用のソフトウェアリリースで、この文書で説明されるすべての機能がサポートされているとは限りません。最新の警告事項および機能情報については、<https://tools.cisco.com/bugsearch/>のバグ検索ツールおよびご使用のソフトウェア リリースのリリース ノートを参照してください。

表 1: 新機能と更新情報

機能	説明	変更が行われたリリース
24 ポート 40 FCoE モジュール (DS-X9824-960K9)	Cisco MDS 9700 は、24 ポート 40 Gbps FCoE モジュール (DS-X9824-960K9) をサポートします。	7.3(0)D1(1)
FCoE は Cisco MDS 9710 でサポートされます。	FCoE は、48 ポート 10 ギガビット Fibre Channel over Ethernet (DS-X9848-480K9) モジュールを取り付けた、Cisco MDS 9710 でサポートされます。	6.2(7)
FIP	T11 準拠の FIP をサポートします。	5.2(1)
FCoE	この機能が導入されました。	5.2(1)

変更点

このマニュアルには、Cisco MDS NX-OS リリース 8.1(1) の新機能は含まれていません。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。