



新機能および変更された機能に関する情報

- [新機能および変更された機能に関する情報 \(1 ページ\)](#)

新機能および変更された機能に関する情報

表 1: リリース 10.1 (x) の新機能および変更された機能

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
速度 40G および 100G の自動ネゴシエーション	Cisco Nexus N9K-C93600CD-GX、N9K-C9316D-GX および N9K-C9364C-GX スイッチのサポートが追加されました。	10.1(2)	イーサネットインターフェイス
単一方向イーサネット	N9K-C9508-FM-R2、N9K-X9624D-R2、N9K-X9636Q-R、N9K-X9636C-RX、N9K-X96136YC-R、N9K-X9624D-R2、N9K-X9636C-R、Cisco Nexus 3636C-R、および Cisco Nexus 36180YC-R モジュールの追加サポートです。	10.1(2)	単一方向イーサネットの注意事項と制約事項
ECMP 対称ハッシング	Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォームスイッチのサポートが追加されました。	10.1(1)	注意事項と制約事項

特長	説明	変更が行われたリリース	参照先
GRE 内部 IP ヘッダーに基づく ECMP ハッシュ	Cisco Nexus 9300-FX3 プラットフォームスイッチのサポートが追加されました。	10.1(1)	注意事項と制約事項
単一方向イーサネット (UDE)	N9K-C9336C-FX2、N9K-X97160YC-EX、N9K-C93180YC-FX、N9K-C93360YC-FX2 ラインカードの追加サポートです。	10.1(1)	単一方向イーサネットの注意事項と制約事項
IPv4/IPv6 MIB サポート	N9K-X9736C-FX、N9K-X9736Q-FX、N9K-X9788TC-FX、N9K-X9788TC2-FX、N9K-X97284YC-FX、N9K-C93180YC-FX、N9K-C93180YC2-FX、N9K-C93108TC-FX、N9K-C93108TC2-FX、N9K-X9732C-FX ラインカードの追加サポートです。	10.1(1)	ハードウェア転送 IPv4/IPv6 インターフェイス統計情報の設定
GX スイッチのポートグループのサポート	N9K-C93600CD-GX、N9K-C9364C-GX、N9K-C9316D-GX プラットフォームスイッチの追加サポートです。	10.1(1)	イーサネットインターフェイス

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。