



# PowerOn 自動プロビジョニングのトラブル シューティング

- POAP が完了するはずの時間内にスイッチが起動しない (1 ページ)
- POAP が失敗する (1 ページ)

## POAP が完了するはずの時間内にスイッチが起動しない

POAP が完了するのに十分な時間が経過してもスイッチが起動しない場合は、シリアル回線を介してスイッチに接続し、次のプロンプトの箇所で停止してしまっているか確認します。

```
Waiting for system online status before starting POAP ...
Waiting for system online status before starting POAP ...
Waiting for system online status before starting POAP ...

System is not fully online. Skip POAP? (yes/no) [n]:
```

プロンプトで **no** と入力すると、POAP を続行できます。そのようにしても 2 回目の試行で POAP が正常に起動しない場合は、復帰時にプロンプトで **yes** と入力して、通常のセットアップを続行します。

## POAP が失敗する

次の PowerOn Auto Provisioning (POAP) エラーのいずれかが表示された場合は、次のアクションを実行します：

## ■ POAP が失敗する

問題	ログの例	解決方法
POAP が中止されないか、 POAP 中止が「POAP の無効化」ログでスタックします。	自動プロビジョニングを中止し、通常のセットアップを続行しますか ?(yes/no) [n] : yes	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POAP プロセスを中止し、スイッチを入力するには、<b>Ctrl+c</b> または <b>Ctrl+z</b> を使用します。</li> <li>2. 上記の方法で解決しない場合は、スイッチの電源を再投入します。</li> <li>3. 以前のプロンプトで POAP を中止する</li> </ol> <p>(注) POAP を中止し、必要な構成またはメンテナンスを実行した後、設定を保存してスイッチを再起動し、POAP を開始せずに正常に起動するようにできます。</p>
POAPDHCP オファーが受け入れられない	<pre>2022 年 11 月 17 日 11:55:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: [FOX2249PGK1-D4:C9:3C:85:7D:BF] - ネクストホップ情報の欠落、オプション (242)  2022 年 11 月 17 日 11:55:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: [FOX2249PGK1-D4:C9:3C:85:7D:BF] - RT プレフィックス情報、オプション (243) の欠落  2022 年 11 月 17 日 11:55:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: [FOX2249PGK1-D4:C9:3C:85:7D:BF] - ブートファイル url の欠落、オプション (59)</pre>	コンソールに出力された欠落している DHCP オプションを DHCP サーバー構成に追加します。

問題	ログの例	解決方法
POAP スクリプトがコピーされない	<p>「Copy Failed」の後にエラー メッセージが表示される</p> <pre>2022 Mar 10 22:46:52 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[F0025020XF4]-MAC[A0:D:E:E:D8:40] - Command is : terminal dont-ask ; terminal password &lt;removed&gt; ; copy http://t10n-test-1.nexus93k.nxos938n bootflash:/nxos.9.3.8.bin.tgz vrf management - /script.sh</pre> <p>2022 Mar 10 22:47:22 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: S/N[F0025020XF4]-MAC[A0:D:E:E:D8:40] - Copy failed: "\nERROR: ld.so: object './isan/lib/libutils.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLASS32): ignored.\nERROR: ld.so: object './isan/lib/libsandbox.so' from LD_PRELOAD cannot be preloaded (wrong ELF class: ELFCLA</p>	ブートファイルの URL に記載されているファイル名が正しいこと、およびファイルが <b>copy</b> コマンドの出力に記載されている場所に保存されていることを確認します。
POAP スクリプトがエラー メッセージなしでエラーを出力する	<pre>1786171b535356627f751e7a4c89d25 2022 Jun 9 00:17:55 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_SCRIPT_STARTED MD5 VALIDATED: [FOC232800YF-08:4F:A9:E4:95:37] - POAP script execution started(MD5 validated) 2022 Jun 9 00:17:56 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_FAILURE: [FOC232800YF-08:4F:A9:E4:95:37] - POAP Script execution failed</pre>	<p><b>python3</b> コマンドを使用して Linux マシンまたは Cisco Nexus スイッチで <b>python</b> スクリプトを実行し、構文エラーをキャッチします。</p> <p>構文エラーを見つけたら、指定された情報を使用してエラーを解決します。</p>

## ■ POAP が失敗する

問題	ログの例	解決方法
POAP スクリプトがエラーで失敗する	<p>2023 年 4 月 26 日 16:59:00 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: - configure terminal を実行しています。 show crypto ca trustpoints - /script.sh^M^M</p> <p>2023 年 4 月 26 日 16:59:01 switch %\$ VDC-1 %\$ %USER-1-SYSTEM_MSG: - トラストポイントはすでに存在します。チェックしてください。USB スクリプトを終了します。 - /script.sh^M^M</p> <p>2023 年 4 月 26 日 16:59:02 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_FAILURE: [FDO25110HUV-F8:7A:41:55:30:9F] - POAP スクリプトの実行に失敗しました^M^M</p> <p>2023 年 4 月 26 日 16:59:07 switch %\$ VDC-1 %\$ %POAP-2-POAP_FAILURE: [FDO25110HUV-F8:7A:41:55:30:9F] - POAP スクリプトの実行に失敗しました</p>	<p>この行の前にある特定のエラーメッセージ「スクリプトの実行に失敗しました」を調べます。</p> <p>エラーメッセージは通常、問題点の詳細を提供し、対処する必要があるスクリプトの部分を特定するのに役立ちます。</p> <p>ログに記録されている情報を利用して、エラーを解決してください。</p>
POAP 再生後に設定がない	root@switch(config) # route-map test % Incomplete command at '^' marker ret=-19	<p><b>show startup-config poap-log</b> コマンドを使用して、欠落しているコンフィギュレーションを確認します。</p> <p>問題が解決するまで、欠落している設定を設定します。</p>

- 通常のスイッチの起動手順を続行するには、POAP プロセスを停止します。POAP が完全に停止するまでに数分かかることがありますので、しばらくお待ちください。

```
2013 Oct 29 22:24:59 switch %$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO: Assigned IP address:  
172.23.40.221  
2013 Oct 29 22:24:59 switch %$ VDC-1 %$ %POAP-2-POAP_INFO: Netmask: 255.255.255.0
```

```

2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: DNS Server: 172.21.157.5
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Default Gateway: 172.23.40.1
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Server: 172.23.40.6
2013 Oct 29 22:24:59 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Name: /pxelinux.0
2013 Oct 29 22:25:09 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script download
has started
2013 Oct 29 22:25:09 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script is being
downloaded from [copy tftp://172.23.40.6//pxelinux.0 bootflash:scripts/script.sh
vrf management ]
2013 Oct 29 22:25:10 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: POAP boot file download
failed.
2013 Oct 29 22:25:10 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: POAP DHCP discover
phase failed
2013 Oct 29 22:25:12 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Abort Power On Auto
Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no) [n]:
2013 Oct 29 22:25:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_DISCOVER_START: POAP DHCP
Discover phase started
2013 Oct 29 22:25:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Abort Power On Auto
Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no) [n]:

```

Abort Auto Provisioning and continue with normal setup ?(yes/no) [n]: yes

- ログファイルで失敗の理由を確認します。2つのPOAPログファイルがブートフラッシュに保存されます。POAPプロセスからのログは、次に示すように、`poap_pid_init.log`で終わるファイルに保存されます。失敗の理由は、このファイルの末尾に表示されます。

```

bash-4.2# tail 20131029_222312_poap_5367_init.log -n 3
Tue Oct 29 22:27:41 2013:poap_net_rx_pkt: Droppping the pakcet due to Ethernet
hdrparsing error on if_index - 5000000
Tue Oct 29 22:27:41 2013:DEST IP is not Broadcast
Tue Oct 29 22:27:41 2013:poap_net_rx_pkt: Droppping the pakcet due to Ethernet
hdrparsing error on if_index - 5000000

```

- DHCP または TFTP サーバからダウンロードされた POAP スクリプトファイルが実行プロセスで失敗するかどうかを確認します。障害の段階に応じて、デバイスは通常のセットアップまたはリブートを続行できます。

```

2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Assigned IP address:
172.23.40.181
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Netmask: 255.255.255.0
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: DNS Server: 172.21.157.5
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Default Gateway: 172.23.40.1
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Server: 172.23.40.6
2013 Oct 29 22:42:34 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script Name: poap.py
2013 Oct 29 22:42:45 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script download
has started
2013 Oct 29 22:42:45 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: The POAP Script is being
downloaded from [copy tftp://172.23.40.6//poap.py bootflash:scripts/script.sh vrf
management ]
2013 Oct 29 22:42:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_SCRIPT_DOWNLOADED: Successfully
downloaded POAP script file
2013 Oct 29 22:42:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_INFO: Script file size 21965,
MD5 checksum 1ba4b86892439c5785a20a3e3ac2b0de
2013 Oct 29 22:42:46 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_SCRIPT_STARTED_MD5_NOT_VALIDATED:
POAP script execution started(MD5 not validated)
2013 Oct 29 22:47:57 switch %% VDC-1 %% %POAP-2-POAP_FAILURE: POAP script execution
aborted

```

## ■ POAP が失敗する

- POAP スクリプトファイルのログは、ブートラッシュ方式でファイルに書き込まれます。ファイル名は `poap.log` で始まります。複数のファイル ログがある場合は、最新のタイムスタンプを持つログを調べてエラーがないか確認します。

```
bash-4.2# tail poap.log.22_42_46
CLI : show file volatile:poap.cfg.md5.poap_md5 | grep -v '^#' | head lines 1 | sed
's/ .*$/'
INFO: md5sum 46684d8f8b7c5ffac3b37ac8560928e5 (.md5 file)
CLI : show file volatile:poap.cfg md5sum
INFO: md5sum 46684d8f8b7c5ffac3b37ac8560928e5 (recalculated)
CLI : show system internal platform internal info | grep box_online | sed
's/[^\d]*//g'
INFO: Setting the boot variables
CLI : config terminal ; boot nxos bootflash:poap/system.img
CLI : copy running-config startup-config
CLI : copy volatile:poap.cfg scheduled-config
INFO: Configuration successful
```

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。