



Cisco MDS 9506 スイッチ アクセサリ キットの 内容

Customer Order Number: DOC-J-781633=




部品番号 : 53-2154-XX

このマニュアルでは、Cisco MDS 9506 スイッチ アクセサリ キットの内容を一覧表示するとともに、
図を示して説明します (表 1 を参照)。

表 1 Cisco MDS 9506 スイッチ アクセサリ キットの内容

部品番号	図	説明	個数
69-0751-XX		ネジキット (以下の部品が含まれます)	1
		12-24 x 3/4 インチ バインダヘッドネジ	14
		10-32 x 3/4 インチ バインダヘッドネジ	14
		M4 x 6 mm フラットヘッドネジ	14
800-05097-XX		コンソール ケーブル コネクタ キット (以下の部品が含まれます)	1
		RJ-45 ロールオーバー ケーブル	1
		DB-9F/RJ-45F PC 端末	1
		RJ-45/DSUB F/F アダプタ	1
		RJ-45/DSUB R/P アダプタ	1
		DSUB ネジロック キット	1
700-12993-XX		ケーブル マネジメント ブラケット	2
		ケーブル マネジメント ブラケット	

表1 Cisco MDS 9506 スイッチ アクセサリ キットの内容 (続き)

部品番号	図	説明	個数
52-0592-XX	電源ケーブル クランプ  113075	電源ケーブル クランプ	2
69-0815-XX	アース ラグ キット  113079	アース ラグ キット (以下の部品が含まれます)	1
		2 穴圧着端子	1
		M4 x 8 mm なベネジ	2
79-0087-XX	静電気防止用リスト ストラップ  113078	静電気防止用リスト ストラップ	1
78-16982-XX	なし	<i>Cisco MDS 9000 Family SSM Configuration Note</i>	1
78-16644-XX	なし	<i>Cisco MDS 9000 Family Documentation Roadmap</i>	1
78-16646-XX	なし	<i>Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco MDS 9000 Family</i>	1
78-16164-XX	なし	<i>License and Copyright Information for Cisco MDS SAN-OS</i>	1
83-1404-XX	なし	Cisco の資料パッケージ	1



(注)

このマニュアルに記載されている部品が1つでも不足している場合は、次の URL から Cisco Technical Support へお問い合わせください。

<http://www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml>

シスコのリセラーでこの製品を購入した場合は、その他の内容物が含まれていることがあります。

各スイッチには2つの国別電源コードが付属されています。付属する電源コードの種類は、Cisco MDS スイッチを注文した時点でお客様が住む地域の規格により決まります。以下に、Cisco MDS 9506 スイッチで使用できる電源コードを示します。

- CAB-1900W-US1 — 電源コード、250-VAC 20-A NEMA 6-20 プラグ、米国
- CAB-1900W-US2 — 電源コード、250-VAC 20-A NEMA L6-20 ツイストロック プラグ、米国
- CAB-1900W-EU — 電源コード、250-VAC 16-A CEE 7/7 プラグ、欧州
- CAB-1900W-INT — 電源コード、250-VAC 16-A IEC 309 プラグ、国際仕様
- CAB-1900W-SW — 電源コード、250-VAC 16-A SEV 1011 プラグ、スイス
- CAB-1900W-SA — 電源コード、250-VAC 16-A SABS 1661 プラグ、南アフリカ
- CAB-GSR16-UK — 電源コード、250-VAC 13-A BS1363 プラグ (13 A ヒューズ)、英国
- CAB-C19-CBN — ジャンパ電源コード 250-VAC 16-A C20-C19 コネクタ、キャビネット

CCSP、CCVP、Cisco Square Bridge のロゴ、Follow Me Browsing、StackWise は、Cisco Systems, Inc. の商標です。Changing the Way We Work, Live, Play, and Learn、iQuick Study は、Cisco Systems, Inc. のサービスマークです。Access Registrar、Aironet、ASIST、BPX、Catalyst、CCDA、CCDP、CCIE、CCIP、CCNA、CCNP、Cisco、Cisco Certified Internetwork Expert のロゴ、Cisco IOS、Cisco Press、Cisco Systems、Cisco Systems Capital、Cisco Systems のロゴ、Cisco Unity、Empowering the Internet Generation、Enterprise/Solver、EtherChannel、EtherFast、EtherSwitch、Fast Step、FormShare、GigaDrive、GigaStack、HomeLink、Internet Quotient、IOS、IP/TV、iQ Expertise、iQ のロゴ、iQ Net Readiness Scorecard、LightStream、Linksys、MeetingPlace、MGX、Networkers のロゴ、Networking Academy、Network Registrar、Packet、PIX、Post-Routing、Pre-Routing、ProConnect、RateMUX、ScriptShare、SlideCast、SMARTnet、StrataView Plus、TeleRouter、The Fastest Way to Increase Your Internet Quotient、TransPath は、米国および一部の国における Cisco Systems, Inc. または関連会社の登録商標です。

このマニュアルまたは Web サイトで言及している他の商標はいずれも、それぞれの所有者のもので、「パートナー」という用語を使用している場合、シスコシステムズと他社とのパートナー関係を意味するものではありません。(0502R)

Copyright © 2004–2005 Cisco Systems, Inc.
All rights reserved.

お問い合わせは、購入された各代理店へご連絡ください。

シスコシステムズでは以下のURLで最新の日本語マニュアルを公開しております。
本書とあわせてご利用ください。

Cisco.com 日本語サイト

http://www.cisco.com/japanese/warp/public/3/jp/service/manual_j/

日本語マニュアルの購入を希望される方は、以下のURLからお申し込みいただけます。

シスコシステムズマニュアルセンター

<http://www2.hipri.com/cisco/>

上記の両サイトで、日本語マニュアルの記述内容に関するご意見もお受けいたしますので、
どうぞご利用ください。

なお、技術内容に関するご質問は、製品を購入された各代理店へお問い合わせください。



シスコシステムズ株式会社

URL:<http://www.cisco.com/jp/>

問合せ URL:<http://www.cisco.com/jp/service/contactcenter/>

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-14-27 国際新赤坂ビル東館

TEL.03-5549-6500 FAX.03-5549-6501