



CHAPTER 2

NX-OS システム メッセージ

この章では、ACI スイッチの基礎 NX-OS オペレーティング システムによって生成されるシステム メッセージをリストしています。

ACLLOG メッセージ

エラー メッセージ ACLLOG-5-ACLLOG_PKTLOG Format: %s

説明 新しい Acllog パケット ログ:[chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

ARP メッセージ

エラー メッセージ ARP-2-SET_SCHED Format: Failed to set policy or priority

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラー メッセージ ARP-2-INIT_FAIL Format: Initialization failure

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラー メッセージ ARP-2-SYSMGR_QUERY Format: Failed to query sysmgr for %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SYSMGR_UUID Format: Failed to get uuid from sysmgr during %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SYSMGR_NOTIFY Format: Bad notification from sysmgr for %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SHM_ATTACH Format: Failed to attach %s shared memory

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-API_INIT Format: Failed to initialize %s API

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-API_INITIALIZE Format: Failed to initialize %s API with rc=0x%x, %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-SVR_REG Format: Failed to register as a client of %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-AM_REG Format: Failed to register as a client of AM %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-TIMERS_INIT Format: Failed to initialize timers

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-TIMER_SET Format: Failed to initialize new timer set

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-3-TIMER_RSTART Format: Failed to restart timer 0x%p for %s on %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-2-CLI_INIT Format: Failed to initialize CLI

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-THR_CREAT Format: Failed to create thread %s: error %d

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-THREAD_FAIL Format: Failed to start %s thread

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-3-API_MTS_INVALID Format: ARP API Error: Invalid ARP MTS queue in %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-API_MTS_SEND Format: ARP API Error: Failed to send %s to %s queue: %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MQ_UNEXP Format: Received unexpected message (%d/%d) on %s queue

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MQ_MINOR Format: Received unknown minor message type (%d) from %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MSG_UNK Format: Received unknown % type: %lu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-5-MTS_OPC_UNK Format: Received unknown MTS opcode %lu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_OPC_SET Format: Failed to register with opcode %d: %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_BIND Format: Failed to do mts_bind for %s: %s

説明 回復不可能なソフトウェア エラーが ARP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_RECV Format: MTS queue receive failed on %s queue: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-2-MTS_RECV_FAIL Format: %s as MTS queue receive failed: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ARP-3-MAC_ERR Format: Failed to get MAC address on %s for %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-ADJ_ADD Format: Failed to add adjacency for received packet from %s on %s

説明 この障害により、このアドレスに転送されるパケットが、次の正常な再試行まで影響を受けます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-ADJ_UPD Format: Failed to update adjacency for received packet from %s on %s

説明 この障害により、パケット転送は既存の ARP 隣接のエントリ値を使用し続けます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-2-DUP_SRCIP Format: Source address of packet received from %s on %s is duplicate of local, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-2-DUP_SRC_IP Format: Source address of packet received from %s on %s(%s) is duplicate of local, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRCIP Format: Source address of packet received from %s on %s is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP Format: Source address of packet received from %s on %s(%s) is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VIRT_SRCIP Format: Source address of packet received from %s on %s is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VIRT_SRC_IP Format: Source address of packet received from %s on %s(%s) is duplicate of local virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_SRCIP_PROBE Format: Duplicate address Detected. Probe packet received from %s on %s with destination set to our local ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_SRC_IP_PROBE Format: Duplicate address Detected. Probe packet received from %s on %s(%s) with destination set to our local ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRCIP_PROBE Format: Duplicate address Detected. Probe packet received from %s on %s with destination set to our local Virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-DUP_VADDR_SRC_IP_PROBE Format: Duplicate address Detected. Probe packet received from %s on %s(%s) with destination set to our local Virtual ip, %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-DIR_BCAST Format: %s address of packet received from %s on %s matches directed broadcast address, %s

説明 この LAN に接続されているルータ インターフェイス間で、設定されたサブネットマスク長が一致していない可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-INVAL_IP Format: Received packet with invalid %s IP address (%s) from %s on %s

説明 誤った IP アドレスでパケットを送信しているルータが接続されている可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-INVAL_MAC Format: Received packet with invalid %s MAC address (%s) from %s on %s

説明 誤った MAC アドレスでパケットを送信しているルータが接続されている可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-4-OWN_SRCMAC Format: Received packet with a local source MAC address (%s) from %s on %s

説明 ローカルな MAC アドレスでパケットを送信しているルータが接続されている可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-MBUF_ERR Format: Failed to get the remainder of packet, expected %d, got %d bytes

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-HDR_L2LEN_ERR Format: Received packet with incorrect layer 2 address length (%d bytes)

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-HDR_L3LEN_ERR Format: Received packet with incorrect layer 3 address length (%d bytes)

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-HDR_ERR Format: Failed to get ARP header, expected %d, got %d bytes

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-INVALID_HDR_HRD_TYPE Format: Found incorrect hardware type in ARP header: %hu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-INVALID_HDR_PROT_TYPE Format: Found incorrect protocol type in ARP header: 0x%x

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-INVALID_STATE Format: Unrecognized ARP entry state in timer callback: %lu

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-4-DUP_IP Format: ARP entry found with duplicate IP address %s on %s

説明 同じ IP アドレスが設定された他のルータがこのネットワーク上にある可能性があります。

推奨処置 インターフェイス上のすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ ARP-3-NO_MEM Format: Malloc failed for %s %s

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ ARP-3-NO_MBUF Format: Failed to allocate buffer for %s

説明 システムでパケット メモリ バッファが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ ARP-3-PKT_OUT Format: Failed to send packet to PM

説明 PM のメッセージ キューが一時的に一杯な可能性があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-MTS_DROP Format: MTS drop failed on %s queue: %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_IOD Format: Sending ARP request for %s on an invalid interface %u, request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_NON_AM Format: Sending ARP request for %s on invalid interface %s request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_IP Format: Sending ARP request for %s IP address %s on %s, request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-REQ_ADD Format: Failed to add adjacency while sending request for %s on %s, request from pid: %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-GRAT_IOD Format: Sending gratuitous ARP for %s on an invalid interface %u

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-GRAT_NON_AM Format: Sending gratuitous arp for %s on invalid interface %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-GRAT_IP Format: Sending gratuitous ARP request for %s IP address %s on %s

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-IF_INDEX Format: Invalid interface index received from %d

説明 予期しない、回復可能なエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ARP-3-IM_EXT Format: Couldn't set IM-extension for interface %s

説明 ARP プロセスは、IM の拡張を設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

ARP メッセージ

BCM56321 メッセージ

メッセージ

エラーメッセージ BCM_USD-5-BUFFER_THRESHOLD_EXCEEDED Format: Port %2d buffer threshold %d cells[%2.1f%% - ~%1.1fMB] exceeded %d[%d%%]

説明 バッファの使用量がしきい値を超過しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

BGP メッセージ

エラーメッセージ BGP-6-START Format: BGP process %s startup, reason: %s

説明 指定の BGP プロセスが開始されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-ADJCHANGE Format: neighbor %s %s %s

説明 BGPセッションが確立されました。またはセッションがシャットダウンされました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-SLAB_HOLD Format: Not able to hold element from %s slab

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-EXIT_DECONFIG Format: BGP process exiting due to deconfiguration

説明 指定の BGP プロセスが設定解除されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-EXIT_RESTART Format: BGP process exiting due to manual restart

説明 指定の BGP プロセスが再起動中です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-EXIT_UNKNOWNN Format: BGP process exiting due to unknown reason

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-SHUTDOWN Format: BGP protocol administratively shutdown

説明 BGP プロトコルが管理上のシャットダウン状態になりました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-NO_RD Format: VRF %s : RD deconfigured

説明 RD は VRF から設定解除されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-MEMSTAT Format: Hit low memory condition - Free: %u MB, Min free: %u MB

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-PATH_MAXASLIMIT Format: [%s] Path for %s from peer %s found to %s the maxas-limit

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-AFIMPORT Format: %s prefixes imported from default vrf to %s vrf reached the limit %d

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-BADASPATH Format: Long AS path %s received from peer %s: more than configured maxas-limit %d

説明 ピアが maxas 制限を超えた AS パスを送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-6-MAXPEER_LIMIT Format: Reached maximum-peer limit on the prefix peer %s, ignoring connection request from %s

説明 セッションは最大ピアの制限が原因で起動する場合があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4PATH_CONFED Format: Received AS4_PATH with CONFED related path segments in it from peer %s

説明 ピアが AS4_PATH を送信しましたが、confed ベースのパス セグメントを使用しているため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4PATH_SEGLEN Format: Received AS4_PATH with zero path segment length in it from peer %s

説明 ピアが AS4_PATH を送信しましたが、パス セグメント長がゼロのため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4PATH_SEGTYPE Format: Received AS4_PATH with invalid path segment type in it from peer %s

説明 ピアが AS4_PATH を送信しましたが、パス セグメントタイプが無効のため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-6-AS4AGG_INVALID Format: Received AS4_AGGREGATOR with invalid length %d in it from peer %s

説明 ピアが AS4_AGGREGATOR を送信しましたが、属性長が無効のため廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-5-MEMALERT Format: BGP memory status changed from %s to %s

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-INVALIDIOD Format: Received interface(%s) %s notification from IM with zero iod

説明 BGP は、iod がゼロまたは無効な IF 通知を IM から受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-RT_DB_ADD Format: Couldn't add route target %s into the database

説明 ルータは、内部データベースにルートターゲットを追加できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NEXTHOPADD Format: [%s] Couldn't add next-hop to RNHDB for %s/%d, error %d

説明 おそらくルータのメモリを使い果たしたため、内部データベースにBGPネクストホップを保存できませんでした。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性があるBGPピアをクリアします。BGPに使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGPを再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-NEXTHOPDEL Format: [%s] Couldn't delete next-hop from RNHDB for %s/%d, error %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TACに連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIBADD Format: [%s] Couldn't add dest to BRIB for %s

説明 BGPはBGPBRIBにプレフィックスを追加できませんでした。BGPプロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性があるBGPピアをクリアします。BGPに使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGPを再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_ADD_INT Format: Internal error in adding to BRIB: %s

説明 BRIBにパスを追加する際に内部エラーが発生しました。BGPプロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性があるBGPピアをクリアします。BGPに使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGPを再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIBDEL Format: [%s] Error %u deleting %s from BRIB

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TACに連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-FINDAGGR Format: [%s] Did not find aggregate path for entry %s/%d

説明 BGP は設定された集約を発信するための内部データ構造を検出できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-AGGADD Format: [%s] Couldn't add aggregate for %s/%d

説明 BGP は内部データ構造に集約を保存できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-AGGDEL Format: [%s] Couldn't delete aggregate for %s/%d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-MAXPEERS Format: Trying to configure more than %d neighbors

説明 BGP が、設定可能なピア数の上限に達しました。

説明 ACTION_KEEP_RUNNING

エラーメッセージ BGP-3-UNEXPPATHATTR Format: [%s] Unexpected attr (%p) path chain for %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-PFXEXCEED Format: [%s] No. of prefix received from %s exceeded configured limit %d

説明 BGP が受け入れるように設定されているよりも多くのルートを、ピアが送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-4-PFXWARN Format: [%s] Number of prefixes received from %s reached %d, maximum %d

説明 ピアが送信したルートの数、BGP が警告を生成するしきい値を超えました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-LIST Format: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ATTRID_OP Format: Failed to %s attribute ID

説明 BGP は BGP PATH 属性ブロックのインデックスを割り当てまたは解放できませんでした

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ATTRAVL_OP Format: Failed attribute external database operation: %s, id %lu

説明 BGP は属性の外部データベース操作を実行できませんでした

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-VRFB_CTX Format: VRF %s, failed %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-VRFAVL_OP Format: Failed vrf database operation: %s, vrf %s id %lu

説明 BGP は vrf データベース操作を実行できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-TBLAVL_OP Format: Failed table database operation: %s, table %s id %#lx

説明 BGP はテーブル データベース操作を実行できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PEER Format: Peer %s, failed %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-TBLCTX_INIT Format: VRF %s, %s, table %s: Table initialization failed

説明 BGP は内部データ構造を初期化できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_RDADD Format: [%s] Couldn't add rdinfo %s to BRIB

説明 BGP は BGPRIB にプレフィックスを追加できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_RDDEL Format: [%s] Couldn't delete rdinfo %s from BRIB

説明 BGP は BGPRIB から削除できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-TBLATTRAVL_OP Format: Failed table attribute database operation: %s, id %lu

説明 BGP はテーブル属性データベース操作を実行できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RDINFO Format: VRF %s, %s, table %s: rdinfo %s failed

説明 BGP は内部データ構造を初期化できませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-BRIB_RDCLASH Format: VRF %s, %s: RD clash found during %s

説明 BGP は BGP RIB の RD を割り当てることができませんでした。BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGP でメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-URIB_RT_MODIFY Format: URIB route modify operation failed during %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RPMHANDLE Format: RPM notification handle does not match existing handle for policy %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RPMBIND Format: RPM policy bind failed for %s %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PLCYOUT Format: Cannot add reference to policy out info for route-map %s

説明 BGP は、発信ポリシーのエントリを作成できませんでした。

説明 ACTION_SW_RESTART_COMP

エラーメッセージ BGP-3-PLCYRNHATTACH Format: Couldn't attach to policy RNH info for policy %s, error: %s

説明 ポリシーの使用時に内部エラーが発生しました。システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-PLCYRNHDETACH Format: Couldn't detach from policy RNH info for policy %s, error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PLCYRNHSETUP Format: Couldn't setup rnh notifications for policy %s, error: %s

説明 ポリシーの使用時に内部エラーが発生しました。システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-NETWKRNHSETUP Format: Couldn't setup rnh notifications for network %s, error: %s

説明 ネットワーク プレフィックスの RNH を設定できませんでした。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-CLISSET Format: Unable to set %s inheritance for %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-DAMPCFG Format: Both policy and global dampconf exist

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ACLTESTADD Format: Failed to add %s peer policy test

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RPM_L3VPN_EXTCOMM Format: L3vpn extcommunity failure during %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-MQUNEXPECT Format: Recieved unexpected message (%d/%d) on %s queue

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-MTSBIND Format: Unable to bind to MTS SAP for %s, sap %d: %s

説明 BGP は、通信用のメッセージキューを作成できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-4-MTSUNKOPC Format: Recieved unknown MTS message on %s queue, opc %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-MTSNOMSG Format: No MTS payload found on %s queue, opc %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-MTSRECV Format: MTS receive failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-MTSDROP Format: MTS drop failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-MTSEND Format: MTS send() error to SAP %d, opcode %d: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-TXLIST Format: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-API_UNEXP_RESP Format: Received unexpected message from SAP %d, opcode %d, address %s, ignore it

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-2-APIMTSBIND Format: Unable to bind to MTS SAP for %s, sap %d: %s

説明 BGP クライアントは、通信用のメッセージ キューを作成できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-APIMTSRECV Format: MTS receive failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-APIMTSDROP Format: MTS drop failed on %s queue: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-APIMTSSEND Format: MTS send() error to SAP %d, opcode %d: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-APIMTSNOMSG Format: No MTS payload found on %s queue, opc %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-APIASSERT Format: %s:%d: Assertion '%s' failed.

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-APIINIT Format: Unable to initialize %s API

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-ATTACH Format: Unable to attach to %s

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-URIBREG Format: Unable to register with URIB for [afi/safi:%d/%d]

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-ULIBREG Format: Unable to register with ULIB

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-URIBRNH Format: URIB RNH error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-U6RIBRNH Format: U6RIB RNH error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ULIBRNH Format: ULIB RNH error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RNHCB Format: RNH %s error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-URIBRT Format: URIB RT error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-SRVREG Format: Unable to register with %s

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-AFINIT Format: Error initializing address family, (%d)

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-AFINITFUNCS Format: Error initializing address family function vectors, (%d)

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-IPV6REG Format: Unable to register with IPv6

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-U6RIBREG Format: Unable to register with U6RIB for [afi/safi:%d/%d]

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-TSP_INIT Format: Unable to initialize with TSP

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-SUPSTATE Format: Error in learning SUP state

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RESTARTTYPE Format: Error in learning restart type

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-SYSMGR_QUERY Format: Failed to query sysmgr for %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-SYSMGR_CONDVERIF Format: Sysmgr conditional verify failed

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-LISTEN_SOCKET Format: Failed to listen on %s BGP TCP port

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_ERR Format: Socket (%d/%d): %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKOPEN Format: TCP connection for peer %s already open, fd %d, state %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKCREATE Format: Cannot create socket for peer %s: %s, stats: %lu/%lu/%lu/%lu/%lu

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKBIND Format: Cannot bind local socket for peer %s: %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_ACCEPT Format: Socket (%d/%d) accept: %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCKNONBLOCK Format: Couldn't make fd %d non-blocking: %s

説明 ソケット操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SENDBUF Format: Error manipulating sendbuf: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NEGWRITE Format: Negative nr of %d bytes left to write to peer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-MD5PASS Format: Cannot set MD5 password %s for peer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-EBGP TTL Format: Unable to set EGBP TTL for peer %s, fd %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-IPTOS Format: Unable to set IP TOS bits for %s, fd %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_FDPOP Format: Unexpected error during socket fd population %s(%d)

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOCK_RECV Format: Unexpected error during socket data recv %s(%d)

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-LOWMEM Format: Low on heap memory

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-PEERSHALTED Format: BGP %s shutdown due to no memory condition (%s)

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ALLOCFAIL Format: %s malloc (%ld) failed for: %s

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PFX_NOMEM Format: Could not allocate %s for %s/%d

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NOMEMORY Format: Could not allocate %s

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NOBUF Format: [%s] Unable to get buffer for %s msg to peer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-1-FATAL Format: Fatal error: %s: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-1-UNKNOWNFATAL Format: Unknown fatal error %d: %s

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-2-PTHREAD Format: procket_pthread_create failed for %s: error %d

説明 予期せぬ重大エラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-5-BADSIG Format: Should not have received signal %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-ILLARGS Format: %s called with illegal arguments

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-NODAMPMEM Format: [%s] Unable to dampen prefix %s from peer %s due to no memory

説明 システムのメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-INTERNAL Format: Internal error %d: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-NBRERR Format: %s Peer error: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ASSERT Format: %s:%d: Assertion '%s' failed.

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-UNEXPECT Format: %s L%d: %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-PATH_DEL Format: Failed to destroy path (%s), error %d

説明 BGP プロセスでメモリが不足している可能性があります。

推奨処置 BGPでメモリが不足している場合は、ルータにメモリを追加したり、ネットワーク設定を変更してメモリ要件を少なくします。自動的にシャットダウンした可能性がある BGP ピアをクリアします。BGP に使用できるメモリがある場合には、内部エラーが発生しています。BGP を再起動してください。

エラーメッセージ BGP-3-TIMER_START Format: Couldn't start %s timer %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-THREAD_SHUTDOWN Format: Problem shutting down thread %s: Operation - %s, Error - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-2-MQLOOP_INIT Format: Message queue loop %s, %s, Error - %s

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-MQLOOP_SHUTDOWN Format: Couldn't shut down %s message queue loop

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-APPLY_BESTPATH_CFG Format: Failed to apply bestpath configuration: %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-RESTARTINIT Format: Unable to determine restart status and initialize

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-PATH_STALE Format: [%s] %s path being %s, for %s from peer %s, should not be stale

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SRAND Format: Failed to set random seed

説明 回復不可能なエラーが BGP の初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ BGP-3-EVENT_WAIT Format: Error while waiting for %s event, error - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-RLIMIT Format: Error while setting rlimit, error - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-NORID Format: Peer %s sent us 0.0.0.0 as its router-id

説明 BGP ピアは無効なルータ ID を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-4-SAMERID Format: Peer %s uses same routerid as us

説明 BGP ピアは、このルータと同じルータ ID を使用しています。

推奨処置 別のルータ ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ BGP-3-INVHDR Format: Peer %s sent unexpected header pattern

説明 メッセージヘッダーのマーカーパターンが無効でした。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERAS Format: VRF %s, Peer %s - bad remote-as, expecting %s received %s.

説明 ピアが誤った AS 番号を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADOPENCAP Format: VRF %s, Peer %s - bad capability code received %u.

説明 ピアから不正または不明な機能を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADOPENPARAM Format: VRF %s, Peer %s - unknown optional parameter received %u.

説明 ピアが不明なオプションパラメータを送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADLOCALAS Format: VRF %s, Peer %s - bad AS sent in Open message %u.

説明 ピアが誤った AS 番号を受信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERHOLDTIME Format: VRF %s, Peer %s - bad hold time %s %d.

説明 ピアが互換性のない保留時間の送信または受信(あるいはその両方)を実行しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERRID Format: VRF %s, Peer %s - bad router-id %s %s.

説明 ピアが不良ルータ ID の送信または受信(あるいはその両方)を実行しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-BADPEERDYNAS Format: VRF %s, Peer %s - bad remote-as, failed route-map %s received %s.

説明 ピアがルート マップと一致しない AS 番号を送信しました。

推奨処置 ピアリングルータが正しく設定されていることを確認します。変更後にピアを必要に応じてクリアします。

エラーメッセージ BGP-3-IMPORT_VRF_EXCEED Format: Maximum limit on number of import VRFs exceeded

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-BADNEXTHOP Format: [%s] Peer %s advertised non-mapped nexthop %s in MP reach attr [afi/safi:%d/%d], dropping NLRI

説明 ルータは、アップデートメッセージ中でアドレスファミリと一致しないネクストホップを受信しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-5-MAXMSGLIMIT Format: [%s] Failed to send update message with prefix %s for peer %s because the msg size(%u) exceeded the maximum limit(%u)

説明 BGP アップデートメッセージが最大制限に達しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-ASPDEPEND Format: Expected AS sequence or entry sequence, got %d/%d

説明 AS パスへのプリペンド時にエラーを検出しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-COMLEN Format: Community sets exceeded maximum allowed limit

説明 コミュニティの追加で内部制限に達しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-4-EXTCOMLEN Format: Extended communities exceeded the max limit of %u

説明 拡張コミュニティの追加で内部制限に達しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-COMADD Format: Error occurred in community addition, no action taken

説明 コミュニティの追加で内部エラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-EXTCOMADD Format: Error occurred in extended community addition, no action taken

説明 拡張コミュニティの追加で内部エラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-ASLEN Format: AS-PATH prepend length exceeds internal limit

説明 AS パスへのプリペンド時に内部制限に達しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ BGP-3-SOFTINCAP Format: Peer %s not capable of soft refresh in, operator intervention needed: %s

説明 ルータは、表示されたピアのソフト リフレッシュを実行できません。

推奨処置 必要に応じて、ピアとの接続をリセットします。

エラーメッセージ BGP-3-SNMP_API_DATA Format: Message data is NULL

説明 SNMP メッセージにデータを保存するメモリがありません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-CONDSTRV_CLEANUP Format: Conditional Service cleanup request failed, %s

説明 Sysmgr が BGP のシャットダウン要求を拒否しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-SNMP_REGFAIL Format: Failed to register MIB with the SNMP agent, the BGP MIB will be unavailable.(%s)

説明 起動中に MIB 登録に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-4-SNMP_DEREGFAIL Format: Failed to deregister MIB with the SNMP agent (%s).

説明 シャットダウン中に MIB の登録解除に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-FEATURE_STATUS Format: FM status for feature %s failed with error: %s(0x%08x).

説明 FM 機能ステータスの取得に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-URIB_API Format: URIB API %s() failed

説明 URIB API が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-3-CONFCHK Format: confcheck API %s() failed with error: %s(0x%08x).

説明 confcheck API が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ BGP-7-OBJSTORE Format: Objstore API %s() failed with error: %d

説明 Objstore API が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

BGP メッセージ

BIOS_DAEMON メッセージ

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-LC-2-BIOS_DAEMON_LC_ERROR Format: BIOS Sector (%d) is write protected

説明 BIOS が書き込み保護されています。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_SUP_ERROR Format: BIOS Sector (%d) is write protected

説明 BIOS が書き込み保護されています。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_FLASH_WARNING Format: Flash chip not supported by running image.Skipping bios upgrade.

説明 BIOS チップはサポートされていません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-LC-2-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT_FAIL Format: System booted from Alternate BIOS Flash

説明 代替から起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-LC-5-BIOS_DAEMON_LC_PRI_BOOT Format: System booted from Primary BIOS Flash

説明 プライマリから起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-2-BIOS_DAEMON_PRI_BOOT_FAIL Format: System booted from Alternate BIOS Flash

説明 代替から起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ BIOS_DAEMON-5-BIOS_DAEMON_PRI_BOOT Format: System booted from Primary BIOS Flash

説明 プライマリから起動します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CDPD メッセージ

エラーメッセージ CDPD-2-INITFAIL Format: CDP Daemon Initialization failed: %s

説明 CDP デーモンの初期化に失敗しました。[chars] は障害の理由を示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-ALLOCFAIL Format: Heap Memory allocation failed: %s

説明 CDP デーモンでダイナミックメモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-MTSERROR Format: %s

説明 CDP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-PSSERROR Format: %s

説明 CDP デーモンで PSS エラーが発生しました。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-GENERROR Format: %s

説明 CDP デーモンで一般的なエラーが発生しました。このエラーは、上記のカテゴリのいずれにも属しません。[chars] はエラーとコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-PKTRECVFAIL Format: Failed to receive packet - %s

説明 パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-PKTSENDFAIL Format: Failed to send packet, interface 0x%x - %s

説明 パケットの送信に失敗しました。[dec] はインターフェイスを示し、[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-CDPDUP Format: CDP Daemon Up.

説明 CDP デーモンが正常に作成され、稼働しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTUP Format: A CDP enabled port %s came up.

説明 CDP 対応ポートが動作可能になりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTDOWN Format: A CDP enabled port %s went down.

説明 CDP 対応ポートが動作不能になりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTENABLE Format: CDP enabled on port %s

説明 CDP が特定のポートでイネーブルになりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-PORTDISABLE Format: CDP disabled on port %s

説明 CDP が特定のポートでディセーブルになりました。[chars] はポートを識別するインターフェイス ID ストリングです。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-6-CDPEXIT Format: CDP Daemon shutting down gracefully.

説明 CDP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-ENABLED Format: CDP is enabled

説明 CDP がデバイス上で現在イネーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-DISABLED Format: CDP is disabled

説明 CDP がデバイス上でディセーブルになりました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-NEIGHBOR_ADDED Format: Device %s discovered of type %s with port %s on incoming port %s with ip addr %s and mgmt ip %s

説明 ネイバー デバイスが検出されました。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-5-NEIGHBOR_REMOVED Format: CDP Neighbor %s on port %s has been removed

説明 ネイバー デバイスが削除されました。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-4-DUPLEX_MISMATCH Format: Duplex mismatch discovered on %s, with %s

説明 受信した CDP パケットにデュプレックスの不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-4-NATIVE_VLAN_MISMATCH Format: Native VLAN mismatch discovered on %s(%d), with %s(%d)

説明 ネイティブ VLAN の不一致が検出されました。これは警告メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-CDPD_INTERNAL_ERROR Format: CDP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ CDPD-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

SYSLOG_COOP メッセージ

エラーメッセージ COOP-2-COOP_INIT_FAILURE Format: %s(%d): %s

説明 COOP 初期化エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ COOP-2-COOP_FU_INIT_FAILURE Format: %s %s

説明 COOP fu 初期化エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ COOP-6-COOP_INIT_INFO Format: %s(%d): %s

説明 COOP 初期化情報。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COOP-6-COOP_MTS_INIT_INFO Format: %d: %s

説明 COOP MTS 初期化情報。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ COOP-2-COOP_MTS_INIT_FAILURE Format: %d: %s

説明 COOP MTS 初期化エラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

CRDCFG メッセージ

エラー メッセージ CRDCFG-3-CRDCFG_ERR Format: %s

説明 CardConfig エラー メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCFG-3-CRDCFG_SRV_ERR Format: %s

説明 CardConfigServer エラー メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCFG-LC-2-CONFIG_ERR Format: %s

説明 CardConfig はデータベース内で一致する cardid、pnum を見つけれませんでした。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『*Cisco ACI Release Notes*』および『*Cisco ACI Troubleshooting Guide*』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

CARD_CLIENT メッセージ

エラー メッセージ CRDCLIENT-3-CARDCL_ERR Format: %s

説明 CardClient のエラー。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-2-CARDCL_CRIT Format: %s

説明 CardClient の重大なメッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-2-SSE Format: %s

説明 CardClient コンソール メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-2-REG Format: %s

説明 CardClient コンソール メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-LC-2-IMG_ERR Format: %s

説明 CardClient リモート Syslog メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

エラー メッセージ CRDCLIENT-LC-2-ERR Format: %s

説明 CardClient リモート Syslog メッセージ。

推奨処置 コンソールまたはシステムログに出力されたエラーメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。『Cisco ACI Release Notes』および『Cisco ACI Troubleshooting Guide』も参照してください。問題を解決できない場合は、**On-demand TechSupport** データファイルをエクスポートして、シスコ テクニカル サポートにお問い合わせください。

DEVICE_TEST メッセージ

エラー メッセージ DEVICE_TEST-2-MALLOC_FAILURE Format: "Memory allocation failed"

説明 デバイス テスト プロセスはメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-4-THREAD_CREATE_FAIL Format: "Thread creation failed"

説明 デバイス テスト プロセスでスレッドを作成できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_INIT_FAIL Format: "Init for standby test failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test failed init process"

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_MTS_FAIL Format: "Mts Init for standby test failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test failed mts init"

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_GET_SPINE_FAIL Format: "Standby test get spines failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test get spine failed")

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_GET_DIAG_VQI_FAIL Format: "Standby test get diag vqi failed due to error %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyLoopback Test failed get vqi")

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-3-STANDBY_TEST_SOCKET_FAIL Format: "Standby test socket error %s: %x")msgdef_explanation("Device Test StandbyFabricLoopback Test Socket error")

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-LC_TEST_PASS Format: Module-id(%d): %s has completed successfully

説明 この特定のラインカードに対するテストは正常に完了しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-LC_TEST_FAIL Format: Module-id(%d): %s has failed

説明 この特定のラインカードに対するテストは失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-TEST_FAILURE_EXCESS Format: "Module-id(%d): %s has failed more %d times"

説明 テストが設定済みの許容限度を超えて失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-5-RT_PSS_OP_FAILURE Format: "DiagClient PSS operation failed"

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-ASIC_REG_CHECK_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device %s %s %d %s due to error %s

説明 オンライン診断の ASICRegisterCheck テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-USB_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device USB due to error %s

説明 オンライン診断の USB テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-NVRAM_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device NVRAM due to error %s

説明 オンライン診断の NVRAM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-RTC_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device RealTimeClock due to error %s

説明 オンライン診断の RealTimeClock テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-PRIMARY_BOOTROM_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device Primary BootROM due to error %s

説明 オンライン診断の PrimaryBootROM テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-SPINE_CONTROL_BUS_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device Spine Control Bus on slot %d due to error %s error number 0x%08X

説明 オンライン診断の SpineControlBus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-POWER_SUPPLY_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on System Mgmt Bus for chassis %s instance %d due to error %s error number 0x%08X

説明 オンライン診断の SystemMgmtBus テストに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-FAN_MOD_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on System Mgmt Bus for chassis %s instance %d due to error %s error number 0x%08X

説明 オンライン診断の SystemMgmtBus テストに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-TWOWIRE_STW_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on Status Bus on slot %d due to error %s

説明 オンライン診断の Status bus テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-STANDBY_LOOPBACK_TEST_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on %s %d due to error %s

説明 オンライン診断の StandbyFabricLoopback テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-MGMT_PORT_SKIP Format: Module %d has skipped test %s on Management Port due to error %s

説明 オンライン診断の ManagementPort テストがスキップされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-EOBC_FAIL Format: Module %d has failed test %s on EOBC due to error %s

説明 オンライン診断の EOBC テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-OBFL_FAIL Format: Module %d has failed test %s %d times on device OBFL due to error %s

説明 オンライン診断の OBFL テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DEVICE_TEST-2-EPC_EOBC_SWITCH_FAIL Format: %s switch device %d diag failed.Port bitmap 0x%x, Pass bitmap 0x%x

説明 EPC/EOBC スイッチに対するブートアップ診断テストが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DHCP_SNOOP メッセージ

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-INITFAIL Format: DHCP Daemon Initialization failed: %s

説明 DHCP デーモンの初期化に失敗しました。[chars] は障害の理由を示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-REGPARTREE Format: Unable to register par tree: %s

説明 パー ツリーを登録できませんでした。[chars] は障害の理由を示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_SNOOP_PROGRAM_EXIT Format: %s

説明 DHCP スヌープ プロセスが異常終了しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_DISCOVER_START Format: DHCP client Discover phase started

説明 DHCP クライアント検出フェーズが開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_DISCOVER_START_INTF_LIST Format: DHCP client discover phase started list of interfaces

説明 DHCP クライアント検出フェーズがインターフェイスのリストを開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_REQUEST_START_INTF_LIST Format: DHCP client request phase started list of interfaces

説明 DHCP クライアント要求フェーズがインターフェイスのリストを開始しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_REQUEST_START Format: DHCP client starts from Request phase directly

説明 DHCP クライアントは要求フェーズから直接開始します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_FAILURE Format: DHCP client failed

説明 DHCP クライアントで障害が発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_CLIENT_INFO Format: %s

説明 DHCP クライアント情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-2-DHCP_DISCOVER_RECVD_NAK Format: Received DHCP NAK

説明 DHCP NAK を受信しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-MTSERROR Format: %s

説明 DHCP デーモンで MTS エラーが発生しました。[chars] はエラーが発生したコンテキストを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-SOCKOPENFAIL Format: Failed to open socket for receiving DHCP packets - %s

説明 DHCP パケットを受信するためのソケットを開けませんでした。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-SOCKBINDFAIL Format: Failed to bind to raw socket - %s

説明 ソケットにバインドできませんでした。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTRECVFAIL Format: Failed to receive packet - %s

説明 パケットの受信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTDROP Format: Packet dropped.Reason - %s

説明 パケットをドロップしています。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-PKTSENDFAIL Format: Failed to send packet, - %s

説明 パケットの送信に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-INVDPKPKTS Format: Validation errors while processing DHCP packet received on interface %s vlan %d Reason:%s.Dropping the packet

説明 インターフェイス [chars] vlan [%d] で受信した DHCP パケットの検証エラー。理由: [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPUP Format: DHCP Daemon Up.

説明 DHCP デーモンが正常に作成され、稼働しています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-OPT82INSTFAIL Format: %s %s

説明 Option82 サブオプションの挿入に失敗しました。[chars] は失敗の通知です。[chars] は失敗した理由の説明です。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPDOWN Format: DHCP Daemon shutting down gracefully.

説明 DHCP デーモンは正常にシャットダウンしています。これは通知メッセージです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-NONDHCPPKTFWD Format: Non DHCP packet with src port:%d dst port:%d on intf:%s vlan:%d.Forwarding on %s

説明 UDP 送信元/宛先ポート [dec],[dec] の DHCP パケットがインターフェイス [chars]、VLAN [dec] に着信しませんでした。[chars] でパケットを転送しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-6-DHCPPKTFWD Format: Gracefully forwarding DHCP packet.Reason: %s

説明 段階的に DHCP パケットを転送します。理由 [chars]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DHCP_SNOOP-3-ASSERTION_FAILED Format: %s:%d

説明 DHCP スヌーププロセスがファイル [chars] の行番号 [dec] でアサート条件にヒットしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAG_PORT_LB メッセージ

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-5-DIAG_PORT_LB_ENABLED Format: DIAG_PORT_LB Enabled

説明 DIAG_PORT_LB サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-5-DIAG_PORT_LB_DISABLED Format: DIAG_PORT_LB Disabled

説明 DIAG_PORT_LB サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAG_PORT_LB-2-MALLOC_FAILURE Format: %s(%d) Memory allocation failed.

説明 ポートループバックテストプロセスはメモリを割り当てることができませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PIXM_LIB_ERROR` Format: %s(%d) Failed to convert %s:%x to %s.Error:%s

説明 ポートループバックテストプロセスでポート `ifindex` とポートインデックス間の変換に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PORT_CLIENT_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s.Error:%s

説明 ポートクライアントAPIでポートループバックテストプロセスが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-4-MTS_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s.Warning:%s

説明 ポートループバックテストプロセスはMTS APIに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-FSM_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s.Error:%s

説明 ポートループバックテストプロセスはMTS APIに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-STATS_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s:%d

説明 統計情報インフラストラクチャライブラリAPIでポートループバックテストプロセスが失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-DIAG_PKT_SEND_FAILURE` Format: %s(%d) %s.Error:%s

説明 ポートループバックテストプロセスでループバックパケットの送信に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-TIMER_LIB_ERROR` Format: %s(%d) %s

説明 ポートループバックテストプロセスでタイマー処理に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_REQUEST` Format: `%s(%d) %s:%d`

説明 ポート ループバック テスト プロセスでテスト要求情報を取得できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-INVALID_TEST_RUN` Format: `%s(%d) %s:%d`

説明 ポートループバックテストプロセスで現在のテスト実行情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-RESULT_ADD_FAILURE` Format: `%s(%d) %s:%d`

説明 ポート ループバック テスト プロセスでポート テスト結果を追加できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-IFINDEX_LIB_FAILURE` Format: `%s(%d) %s %s:%x %s %s`

説明 `if_index` ライブラリ API でポート ループバック テスト プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-PROC_INIT_FAILURE` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テスト プロセスがプロセスの初期化で失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-SOCKET_ERROR` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ソケット操作でポート ループバック テスト プロセスが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-2-LIF_GET_ERROR` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テスト プロセスで診断 LIF ID を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ `DIAG_PORT_LB-3-VLAN_ERROR` Format: `%s(%d) %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テスト プロセスで診断 VLAN 情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-PORTLOOPBACK_TEST_FAIL` Format: `Module:%d Test:PortLoopback failed %d consecutive times.Faulty module:%s %s Error:%s`

説明 ポート ループバック テストがモジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-REWRITE_ENGINE_LOOPBACK_TEST_FAIL` Format: `Module:%d Test:RewriteEngine Loopback failed %d consecutive times.Faulty module:%s %s Error:%s`

説明 Rewrite Engine ループバック テストがモジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-4-PORT_CFG_REQ_SEND` Format: `%s(%d) Failed to send request to configure port ifindex:%d for port loopback test`

説明 ポートを設定または復元してポート ループバック テストを実行またはクリーンアップできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-VQI_GET_FAIL` Format: `Failed to get the Diag VQi from XBM.Error:%s`

説明 Rewrite Engine ループバック テストで XBAR マネージャから Diag VQI を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-RW_ENGINE_LOOPBACK_TEST_SPINE_PATH_FAIL` Format: `Module:%d Test:RewriteEngine Loopback Spine path:%d failed %d consecutive times.Error:%s`

説明 Rewrite Engine ループバック テストがスパイン パスで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-TEST_RES_SEND_FAIL` Format: `Failed to send %s test results back to Diagnostics Infrastructure.Error:%s.`

説明 ポート ループバック テストでテスト結果を送信できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-PDB_LIB_API_ERROR` Format: Failed to %s.Error:%d.

説明 ポート ループバック テストでシャーシ情報を取得できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-3-DIAG_FWD_PATH_SETUP_FAILURE` Format: %s.Module:%d
Error:%s.

説明 ポート ループバック テストの転送パス設定に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-LCM_RESP_SEND_FAILURE` Format: LC Inserted request
response send to Module Manager failed .Error:%s

説明 LC 挿入の応答をモジュール マネージャに送信できませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-FIPS_RANDOM_ERROR` Format: Random Number Generation
Failure

説明 FIPS モジュールで乱数の生成に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ `DIAG_PORT_LB-2-SNAKE_TEST_LOOPBACK_TEST_FAIL` Format: Module:%d
Test:SnakeLoopback failed %d consecutive times.Faulty module:%s affected ports:%s
Error:%s

説明 スネーク テストは、モジュールで連続して失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGCLIENT メッセージ

エラーメッセージ `DIAGCLIENT-5-CALLOC_FAILURE` Format: Memory allocation failed

説明 DiagClient プロセスはメモリを割り当てるできませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-3-ONDEMAND_FAIL_EXCESS Format: Module <%d> Test <%s> has failed more than <%d> number of times

説明 オンデマンドテストの失敗回数が設定されている回数を超えました

推奨処置 コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、`show tech-support` の出力を収集し、シスコのテクニカルサポートに連絡して、収集した情報を提出してください。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-ONDEMAND_SUCCESS Format: Module <%d> Test <%s> has completed successfully in Test_Iteration <%s>

説明 指定されたテストでこの反復における成功が報告されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-ONDEMAND_FAIL Format: Module <%d> Test <%s> has failed in Test_Iteration <%s>

説明 指定されたテストでこの反復における障害が報告されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-7-DIAG_HM_FAIL Format: Module <%d> Health Monitoring Test <%s> has failed.Please use 'show diagnostic result <target>' to see test results

説明 ヘルス モニタ テストで障害が報告されました

推奨処置 ラインカードがスロットに正しく入っていない場合は、ラインカードがスロットにしっかりと挿入されていることを確認し、必要であれば入れ直してから、テストを再実行します。ラインカードがスロットに正しく入っている場合は、コンソールに表示されたエラーメッセージをそのままコピーし、`show tech-support` の出力を収集し、シスコのテクニカルサポートに連絡して、収集した情報を提出してください。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-7-PER_PORT_TEST_FAIL Format: PORT_LIST */ "Module <%d> Test <%s> has failed on Ports <%s> Please use 'show diagnostic result <target>' to see test results"

説明 表示されたすべてのポートでポート単位テストが失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-4-MTS_SEND_FAILURE Format: MTS send failed, mts_opc: %s, dest slot: %u, dest SAP: %d, error-id: 0x%x

説明 MTS 送信レポートの障害です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-2-PSS_WRITE_FAILURE Format: /* MODULE_ID */ "Write to PSS failed on Module <%d>"

説明 PSS ストアへの書き込み操作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-2-PSS_READ_FAILURE Format: /* MODULE_ID */ "Read from PSS failed on Module <%d>"

説明 PSS ストアからの読み取り動作が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-4-LC_OFFLINE_FOR_CURR_SLOT Format: Received LC offline event for the current slot:%d.Ignoring it

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_START Format: Module %d: Ondemand test %s started

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_STOP Format: Module %d: Ondemand test %s stopped

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGCLIENT-5-DIAG_ONDEMAND_TEST_FINISH Format: Module %d: Ondemand test %s finished

説明 情報用の syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DIAGMGR メッセージ

エラーメッセージ DIAGMGR-5-CALLOC_FAILURE Format: Memory allocation failure

説明 malloc/calloc の呼び出しでメモリ割り当てに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGMGR-5-BOOTUP_CONF Format: /*COMPLETE/BYPASS*/ "Diagnostic Bootup Level: <%s>"

説明 現在の診断ブートアップ レベルが設定または変更されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ DIAGMGR-2-MTS_SEND_FAILURE Format: MTS send failed, mts_opc: %s, dest slot: %d, dest SAP: %d, error-id: 0x%x

説明 MTS 送信レポートの障害です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DNS メッセージ

DT_HELPER メッセージ

ETH_PORT_CHANNEL メッセージ

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-CREATED Format: %s created

説明 ポートチャンネルが作成されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-DELETED Format: %s deleted

説明 ポートチャンネルは削除されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_ADDED Format: %s added to %s

説明 ポートがポートチャンネルに追加されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_REMOVED Format: %s removed from %s

説明 ポートがポートチャンネルから削除されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_CFG_DELETED Format: %s removed from %s
(different module inserted)

説明 異なるモジュールが同じスロットに挿入されたため、ポートはポートチャンネルから削除されます。

推奨処置 ポートチャンネルから一部のポートが失われました。新しいモジュールのポートを同じポートチャンネルに追加するかどうか確認します。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_UP Format: %s: %s is up

説明 ポートは、ポートチャンネルでアップ状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_DOWN Format: %s: %s is down

説明 ポートは、ポートチャンネルでダウン状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_SUSPENDED Format: %s: %s is suspended

説明 ポートは、ポートチャンネルで一時停止します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY Format: %s: %s goes to
hot-standby

説明 ポートは、ポートチャンネルでホットスタンバイ状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_HOT_STANDBY_DOWN Format: %s: hot-standby port %s is down

説明 ポートチャネルのホットスタンバイ メンバーがダウン状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-COMPAT_CHECK_FAILURE Format: %s is not compatible

説明 ポートをポートチャネルに追加するときに、互換性チェックに失敗しました。

推奨処置 ポートをポートチャネルに追加するときに互換性パラメータが一致していることを確認するか、force オプションを使用してください。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible mode)

説明 ポートをポートチャネルに追加するときに、互換性チェックに失敗しました。

推奨処置 互換性パラメータがポートとポートチャネル間で一致していることを確認してください。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible speed)

説明 ポートチャネルのポートで動作の互換性チェックが失敗しました

推奨処置 互換性パラメータがポートとポートチャネル間で一致していることを確認してください。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-1-MALLOC_FAILED Format: cannot allocate memory (size %d)

説明 メモリが不足しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-MSG_SEND_FAILURE Format: failed to send %s to sap %d: %s

説明 メッセージの送信に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-FOP_CHANGED Format: %s: first operational port changed from %s to %s

説明 ポートチャンネルの最初の動作ポートが変更されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PORT_CHANNEL_NOT_FOUND Format: %s is not found

説明 外部コンポーネントとの不一致を示すポートチャンネルをデータベースで検出できません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-RACE_WARN Format: %s

説明 競合状態の可能性の警告。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-GENERAL_ERROR Format: %s

説明 一般的なエラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-4-PORT_INDIVIDUAL Format: port %s is operationally individual

説明 ポートは、ポートチャンネルの一部としてローカルまたはリモートで設定されていますが、個別のリンクとして動作しています

推奨処置 ポートチャンネルの一部として動作できるようにするために、ポート設定をローカルおよびリモートで確認します

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-5-PORT_INDIVIDUAL_DOWN Format: individual port %s is down

説明 個々のモードで動作しているポートチャンネルメンバーがダウン状態になります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-RSP_TIMEOUT Format: Component %s timed out on response to opcode:%s (for:%s)

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-ALL_DROP_TIMEOUT Format: Some component(s) (sap:%s) timed out on dropping notif:%s (for:%s); Please collect <show system internal mts buffers details>

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-NUM_ACTIVE_PORTS_ERROR Format: Port-channel:%s active_nports %d; No member is active; Please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 ポート チャンネルのアクティブ ポート数エラー

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_HWCFG_FAIL_ERROR Format: Port-channel:%s mbr:%s SAP %d returned error %s for opc %s; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all> or please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 ポート チャンネルのハードウェア設定エラー

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_PORT_DOWN_IN_PC_UP_ERROR Format: Port-channel:%s mbr:%s; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all> or please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 pc_upにおけるポート チャンネルのポートダウン。バンドル メンバーはダウンしません

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-ADD_REM_MEMBERS_FAILURE Format: %s

説明 一部のサービスでポート チャンネルに対するポートの追加または削除に失敗しました

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-PCM_PORT_DEL_IN_PC_UP_ERROR Format: Port-channel:%s mbr:%s; if lacp port-channel please collect <show tech-support lacp all> or please collect <show tech-support port-channel/ethpm>

説明 pc_upにおけるポート チャンネルのポート削除。バンドル メンバーがダウンする前に応答の受信を停止します

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PORT_CHANNEL-3-RESOURCE_ALLOC_FAILED_PORT_CHANNEL_DELETED
Format: %s deleted

説明 ポートチャンネルが実行コンフィギュレーションから削除されました。

推奨処置 ポートチャンネルとそのメンバーの再設定が必要になる場合があります。

ETH_PORT_MGR メッセージ

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_UP Format: Interface %s is up %s

説明 インターフェイスは、指定のモードが該当する場合、そのモードでアップ状態になっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_NONE Format: Interface %s is down (%s)

説明 インターフェイスが考えられる原因でダウンしています。

推奨処置 コマンド「show port internal info/event-history」を使用してポートに関する詳細情報を収集し、ダウンした理由を特定します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_HW_FAILURE Format: Interface %s is down (Hardware Failure)

説明 モジュールのハードウェアで障害が発生しました。

推奨処置 「show module internal all module」コマンドを使用して、障害モジュールに関する詳細情報を収集します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_LOOPBACK_DIAG_FAILURE Format: Interface %s is down (Diag failure)

説明 インターフェイスで診断が失敗しました

推奨処置 「attach module」コマンドを使用してモジュールに接続し、失敗したインターフェイスに関する詳細情報を収集します。

エラーメッセージ ETH_PM-2-IF_DOWN_ERROR_DISABLED Format: Interface %s is down (Error disabled.Reason:%s)

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

推奨処置 「show port internal all interface [char]」コマンドを使用して、失敗したインターフェイスの詳細情報を収集します。ほとんどの場合、インターフェイスで「shutdown」に続けて「no shutdown」を使用するか、光ファイバケーブルを取り外して再び装着することで復旧できます。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SOFTWARE_FAILURE Format: Interface %s is down (Port software failure)

説明 ポートでデータパスにサービスを提供するソフトウェアに障害が発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_LINK_FAILURE Format: Interface %s is down (Link failure)

説明 物理リンクがダウンしました

推奨処置 ケーブルが接続され、リモートエンドがシャットダウンされていないことを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_OFFLINE Format: Interface %s is down (Offline)

説明 インターフェイスはオフライン状態になりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_NON_PARTICIPATING Format: Interface %s is down (Non participating)

説明 ループポートが非参加モードになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INITIALIZING Format: Interface %s is down (Initializing)

説明 インターフェイスは起動中です

推奨処置 インターフェイスがしばらくこの状態のままになっている場合は、「show port internal event-history」の出力を確認して、何を待機しているのかを判別してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INACTIVE Format: Interface %s is down (Inactive)

説明 ポート VSAN が一時停止になったか、削除されました

推奨処置 インターフェイスに新しいアクティブポート VSAN を割り当てます

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Administratively down)

説明 インターフェイスは管理上ダウンに設定されています

推奨処置 「no shutdown」を実行します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_CHANNEL_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Channel admin down)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、PortChannel は管理上ダウン状態に設定されています

推奨処置 属するポートチャネル インターフェイスで「no shutdown」を実行します。

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_DOWN_CHANNEL_ERR_DISABLED Format: Interface %s is down (Channel error disabled)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、PortChannel はエラー ディセーブル状態です

推奨処置 属するポートチャネル インターフェイスで「shut」および「no shutdown」を実行します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SUSPENDED Format: Interface %s is down (Suspended)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、起動中にエラーが発生したため一時停止状態になっています

推奨処置 「shutdown」と「no shutdown」を実行します。これが再度発生する場合は、インターフェイスで「show port internal info/event-history」の出力を取得してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_CHANNEL_MEMBERSHIP_UPDATE_IN_PROGRESS Format: Interface %s is down (Channel membership update in progress)

説明 インターフェイスは PortChannel に属していますが、その PortChannel の設定中にインターフェイスで設定が試行されています

推奨処置 設定を再試行します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_PARENT_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Parent interface down)

説明 親インターフェイスがダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SRC_PORT_NOT_BOUND Format: Interface %s is down (Tunnel port src interface unbound)

説明 トンネル ポートの送信元インターフェイスがバインドされていません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INTERFACE_REMOVED Format: Interface %s is down (Interface removed)

説明 インターフェイスが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_FCOT_NOT_PRESENT Format: Interface %s is down (FCOT not present)

説明 FCOT セッションは削除されました

推奨処置 FCOT を挿入します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_FCOT_VENDOR_NOT_SUPPORTED Format: Interface %s is down (Error disabled - Fcot vendor not supported)

説明 挿入された FCOT はサポートされていません

推奨処置 承認されたトランシーバのベンダーのリストについては、カスタマーサポートに連絡してください

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_MODE Format: Interface %s is down (Error disabled - Incompatible admin port mode)

説明 設定されているモードはこのインターフェイスでサポートされていません

推奨処置 このインターフェイスでサポートされているモードのリストを確認するには、「show port internal info」を実行してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_INCOMPATIBLE_ADMIN_SPEED Format: Interface %s is down (Error disabled - Incompatible admin port speed)

説明 設定されている速度はこのインターフェイスでサポートされていません

推奨処置 このインターフェイスでサポートされている速度の範囲を確認するには、「show port internal info」を実行してください。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_MODE Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible mode)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、インターフェイスの動作モードがその PortChannel の動作モードと異なります

推奨処置 ポートチャネルのモードおよびトランキング モードを「auto」から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポートチャネルに属していることを確認します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SUSPENDED_BY_SPEED Format: Interface %s is down (Suspended due to incompatible speed)

説明 このインターフェイスは PortChannel に属していますが、インターフェイスの動作速度がその PortChannel の動作速度と異なります

推奨処置 ポートチャネルの速度を「auto」から変更し、インターフェイスのリモート エンドも同じポートチャネルに属していることを確認します。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_DOMAIN_MAX_RETRANSMISSION_FAILURE Format: Interface %s is down (Isolation due to domain manager other side not responding)

説明 リモート エンドのドメイン マネージャが応答しません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_LOOPBACK_ISOLATION Format: Interface %s is down (Isolation due to port loopback to same switch)

説明 インターフェイスは、同じスイッチの別のインターフェイスにループバックされています

推奨処置 このインターフェイスの接続を確認し、別のスイッチに接続されていることを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_UPGRADE_IN_PROGRESS Format: Interface %s is down (Linecard upgrade in progress)

説明 ラインカード ソフトウェアのアップグレード中です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_PORT_CHANNEL_MEMBERS_DOWN Format: Interface %s is down (No operational members)

説明 これは PortChannel インターフェイスですが、そのすべてのメンバーが運用上ダウンしています

推奨処置 ポートチャネルのメンバーの少なくとも 1 つをイネーブルにします。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_MODULE_REMOVED Format: Interface %s is down (module removed)

説明 モジュールが取り外されたため、インターフェイスがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DUPLEX Format: Interface %s, operational duplex mode changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作デュプレックス モードが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-SPEED Format: Interface %s, operational speed changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作速度が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_RX_FLOW_CONTROL Format: Interface %s, operational Receive Flow Control state changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作受信フロー制御が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_TX_FLOW_CONTROL Format: Interface %s, operational Transmit Flow Control state changed to %s

説明 リンクのアップ時に動作送信フロー制御が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_TRUNK_UP Format: Interface %s, vlan %s up

説明 [chars] はトランキング インターフェイス、VLAN [chars] はアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_TRUNK_DOWN Format: Interface %s, vlan %s down

説明 [chars] はトランキング インターフェイス、VLAN [chars] はダウンしています

推奨処置 show interface、show port internal info interface VSAN、show port internal event-history interface vsan コマンドを実行すると、このインターフェイスでこの VSAN がダウンしている理由を特定できます

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_UNSUPPORTED_TRANSCEIVER Format: Transceiver on interface %s is not supported

説明 エラーメッセージに示されたインターフェイスのトランシーバは、シスコでサポートされているモジュールではありません

推奨処置 互換性のあるトランシーバにモジュールを交換します。トランシーバをシスコから購入した場合は、Cisco TAC に連絡してトランシーバを交換してください

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_ETH_LINK_DOWN Format: Interface %s is down(Tunnel port src interface link down)

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネットリンクがダウンしています

推奨処置 イーサネットケーブルが接続され、リモートエンドもアクティブになっていることを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_ETH_IF_DOWN Format: Interface %s is down(Tunnel port src interface down)

説明 FCIP インターフェイスがバインドされているイーサネットリンクがダウンしています

推奨処置 イーサネットケーブルが接続されていることと、インターフェイスが管理上イーサネットになっていることを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_CFG_CHANGE Format: Interface %s is down(Config change)

説明 再設定のため FCIP インターフェイスが一時的にダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SRC_PORT_REMOVED Format: Interface %s is down(Tunnel src port removed)

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートが取り外されました

推奨処置 バインドされたエンティティの IP アドレスに一致する IP アドレスを持つ送信元インターフェイスが削除されます。通常、これは、送信元インターフェイスのモジュールが取り外されたことが原因で発生します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_SRC_MOD_NOT_ONLINE Format: Interface %s is down(Tunnel source module not online)

説明 この FCIP インターフェイスのトンネル送信元ポートを搭載したモジュールが完全にはオンラインではありません

推奨処置 トンネルの送信元ポートを持つモジュールがオンラインになろうとしています。show mod を使用してモジュールのステータスを確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_VRF_UNUSABLE Format: Interface %s is down (Vrf down)

説明 このインターフェイスがメンバーである VRF が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-SEQ_TIMEOUT Format: Component %s timed out on response to opcode %s (%s)

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_SEQ_ERROR Format: Error (%s) communicating with %s for opcode %s (%s) "#ifndef FINAL " Follow PM FAQ #6 at: <http://zed.cisco.com/confluence/display/KGP/Port+Manager+FAQ>"#endif

説明 一部のコンポーネントが、ポートのいずれかのイベントシーケンスへの応答としてシステム エラーを返しました。

推奨処置 なし

エラーメッセージ ETH_PM-5-STORM_CONTROL_ABOVE_THRESHOLD Format: Traffic in port %s exceeds the configured threshold %s

説明 指定されたポートのトラフィックが、設定されているストーム制御しきい値を超えたため、超過したトラフィックがドロップされています

推奨処置 トラフィック ストームの送信元を確認します

エラーメッセージ ETH_PM-5-STORM_CONTROL_BELOW_THRESHOLD Format: Traffic in port %s has fallen below the configured threshold %s

説明 指定されたポートのトラフィックが、設定されているストーム制御しきい値内に戻りました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_BANDWIDTH_CHANGE Format: Interface %s, bandwidth changed to %s Kbit

説明 インターフェイス(ポート チャネル)の帯域幅は変更され、この変更が更新されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_HARDWARE Format: Interface %s, hardware type changed to %s

説明 トランシーバモジュールの接続や取り外しなど、インターフェイスのハードウェア特性が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_ERROR_VLANS_SUSPENDED Format: VLANs %s on Interface %s are being suspended. (Reason: %s)

説明 プロトコル動作により、インターフェイスの VLAN が一時停止状態になっています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_ERROR_VLANS_REMOVED Format: VLANs %s on Interface %s are removed from suspended state.

説明 インターフェイスの VLAN が一時停止状態から解放されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-4-IF_SFP_WARNING Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_SFP_ALARM Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_SFP_ERROR Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_L2MP_MODE Format: Interface %s, l2mp-mode changed to %s

説明 ポートの l2mp モードが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-2-IF_CRITICAL_FAILURE Format: (Debug syslog)Critical failure: %s, %s

説明 コンポーネントで重大な障害が発生しました。

推奨処置 syslog にある指示に従ってください。

エラーメッセージ ETH_PM-2-SYSLOG_ETHPM_CRITICAL Format: Critical failure: %s

説明 コンポーネントで重大な障害が発生しました。

推奨処置 システム技術サポートを収集してください。

エラーメッセージ ETH_PM-4-IF_XCVR_WARNING Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールで警告が発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_XCVR_ALARM Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでアラームが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-3-IF_XCVR_ERROR Format: Interface %s, %s

説明 トランシーバ モジュールでエラーが発生しました

推奨処置 詳細情報を表示するには、show interface transceiver details を実行します

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_ADMIN_UP Format: Interface %s is admin up %s

説明 インターフェイスが管理アップ状態です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-4-IF_NON_QUALIFIED_TRANSCEIVER Format: Non-qualified transceiver on interface %s was detected

説明 表示されたインターフェイスのトランシーバは、このプラットフォームでこのソフトウェア リリース用に認定されていません

推奨処置 モジュールをサポートされているトランシーバに交換します。プラットフォームのトランシーバ認定の詳細情報を取得するには、Cisco TAC にお問い合わせください

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_ERRDIS_RECOVERY Format: Interface %s is being recovered from error disabled state (Last Reason:%s)

説明 インターフェイスが errdisable ステートから回復しています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ ETH_PM-5-IF_DOWN_PARENT_DOWN Format: Interface %s is down (Parent interface is down)

説明 親インターフェイスの物理リンクがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IGMP メッセージ

エラーメッセージ IGMP-6-SHUTDOWN Format: IGMP shutting self down

説明 IGMP プロセスは自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-RECEIVE_QUERY Format: Received %s interface %s from %s

説明 IGMP バージョンの不一致。クエリーはまだ処理されています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-RESTART_SHUTDOWN Format: IGMP shutting self down via restart command

説明 IGMP プロセスは restart コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-RESTART_REASON Format: IGMP process has restarted, restart reason: %s

説明 IGMP は前のインスタンスで追加したルートを復元しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-STATE_LIMIT_WARNING Format: Exceeded 80% of the state-limit for interface %s

説明 インターフェイスのステート制限の 80% を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-RESERVE_LIMIT_WARNING Format: Exceeded 80% of the reserve-limit for interface %s

説明 インターフェイスの予約制限の 80% を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-AS_LIMIT_INCREASED Format: Address space size for %s increased %d times

説明 IGMP プロセスによって AS メモリ リソース制限が増分されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-4-SYSTEM_RESOURCE_THRESHOLD_WARNING Format: System resource usage for %s is above 84%

説明 IGMP エントリがしきい値の 84% に達しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-STATE_LIMIT Format: Exceeded state-limit for interface %s - dropping

説明 インターフェイスのステート制限を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-RESERVE_LIMIT Format: Exceeded reserve-limit for interface %s - dropping

説明 インターフェイスの予約制限を超えました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_PREFIX_IGNORE Format: Too many Groups in Group Prefix %s.Specify the prefix within /24

説明 GPrefix によって生成されるグループが多すぎます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_RANGE_IGNORE Format: Too many Groups in Group Range %s - %s

説明 グループ範囲によって生成されるグループが多すぎます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-UNKNOWN_MTYPE Format: Unknown mtype: %d/%d in %s, opc:%d, from:%s

説明 IGMP プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信し、廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-UNKNOWN_OPC Format: Received unknown mts opcode %d

説明 IGMP プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信し、廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-MALLOC_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP プロセスは空きメモリ不足です。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ IGMP-3-BITFIELD_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP プロセスはビットフィールド操作を実行できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ IGMP-3-VRF_CREATE Format: IGMP VRF creation failed for vrf %s

説明 IGMP プロセスは VRF コンテキストを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ IGMP-3-API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GET_MAC_ADDR Format: %s failed in %s with error %s

説明 IGMP プロセスは MAC アドレスの取得に失敗しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-IM_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IM API は MCEC IGMP スヌープに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-vPC_API_FAILED Format: %s%s

説明 API が vPC IGMP スヌープ モジュールで失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-vPC_ERROR Format: %s%s

説明 vPC 関連のメッセージ。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-6-vPC_INFO Format: %s%s

説明 vPC 関連のメッセージ。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-PTHREAD_FAILED Format: %s failed in %s for thread %s

説明 IGMP プロセスはタスク スレッドを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-TIMER_FAILED Format: %s failed for %s in %s

説明 IGMP プロセスはタイマー イベントを設定できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-PULLUP_FAILED Format: m_pullup() of %d bytes failed in %s

説明 IGMP プロセスは、パケットを処理できませんでした。廃棄しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-NO_SHUTDOWN Format: Unable to shutdown %s

説明 IGMP プロセスは自身をシャットダウンできません。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-ALREADY_RUNNING Format: IGMP already running, exiting

説明 別の IGMP プロセスがすでに動作しています。このプロセスはシャットダウンされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-NO_SET_PRIORITY Format: Failed to set policy or priority

説明 IGMP プロセスは自身にプロセスの優先度を設定できませんでした。終了しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-SETRLIMIT_FAILED Format: Address space size increment of %ld failed, reason %s

説明 IGMP プロセスはメモリ リソース制限を設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GETRLIMIT_FAILED Format: Address Space size retrieval failed, reason %s

説明 IGMP プロセスはメモリ リソース制限を取得できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: %s

説明 IGMP の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-2-STARTUP_DEBUG Format: %s %d

説明 IGMP の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-AVL_ERROR Format: AVL-tree operation %s failed for %s

説明 IGMP プロセスは AVL ツリーの操作に失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-PT_ADD Format: Couldn't add element to PT %s

説明 IGMP はローカル スヌーピング db エントリをアップデートできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-PT_DEL Format: Couldn't delete element from PT %s

説明 IGMP はローカル スヌーピング db エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-BF_CREATE Format: Couldn't create bitfield for %s

説明 IGMP はビットフィールド リソースを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-VLAN_EXISTS Format: SNOOP: Couldn't create %s, already exists

説明 IGMP は VLAN リソースを作成できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-IGMP_INIT Format: IGMP init failed: %s

説明 IGMP プロセスの初期化が失敗しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-VLAN_DEL Format: Couldn't delete vlan entry for %s due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db の VLAN エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_DEL Format: Couldn't delete group entry for %s (%s) due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db グループ エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-ENCAP_DEL Format: Couldn't delete encap entry for %d (*, %s) (%s) due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db の encap エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-SOURCE_DEL Format: Couldn't delete source entry for (%s, %s) (%s) due to %s from snooping database

説明 IGMP はスヌーピング db 送信元エントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-SNOOP_CONFIG_ERROR Format: SNOOP: Couldn't configure %s, please configure %s first.

説明 IGMP スヌーピングは、依存関係が原因でパラメータを設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-FEX_QUERY_ERROR Format: Router behind FEX port %s is not supported by the hardware

説明 IGMP スヌーピングはサポートされていないため、FEX ポートからのクエリーを処理できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-FEX_MRD_ERROR Format: Router behind FEX port %s is not supported by the hardware

説明 IGMP スヌーピングはサポートされていないため、FEX ポートからの PIM hello を処理できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_LIMIT Format: Exceeded multicast group limit (%d), ignoring new reports

説明 マルチキャスト グループの制限を超えました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-GROUP_LOW_THRESH Format: Multicast group count below %d, group joins re-enabled

説明 マルチキャスト グループ数はしきい値を下回っています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-TXLIST_CREATE Format: Couldn't create txlist for %s

説明 IGMP は txlist リソースを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MUTEX_INIT Format: Couldn't init mutex %s

説明 IGMP プロセスはミューテックス システム リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-CV_INIT Format: Couldn't init cond var %s

説明 IGMP プロセスは条件付き可変リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-QUERIER_START_FAILED Format: %s failed in %s

説明 IGMP スヌープは、クエリアを開始できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-RPORT_UPDATE Format: Router-port update failed for %s (%s)

説明 IGMP-SNOOP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-RCOUNT_UPDATE Format: Route count update failed for %s

説明 IGMP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-RCOUNT_DELETE Format: Route count delete failed for %s

説明 IGMP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-LVPORT_CREATE Format: IGMP Snooping couldn't create an leave-port in %s for group %s

説明 IGMP-SNOOP が呼び出した API がエラーを返しました。

エラーメッセージ IGMP-3-INVALID_OIF_LIST Format: IGMP Snooping invalid OIF list %s with %d iods in %s

説明 IGMP-SNOOP の iod の数が無効です。

エラーメッセージ IGMP-3-SYSMGR_DISPATCH Format: Error returned from sysmgr_dispatch(), errno: %s

説明 IGMP が呼び出したシステム マネージャ API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_BIND Format: Error returned from mts_bind() for %s mts-q, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_SEND Format: Error returned from mts_send() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_RECV Format: Error returned from mts_recv() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-MTS_INIT Format: Error returned from mts_callback_handler_set() for %s queue, errno: %s

説明 IGMP が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-BAD_MSG Format: Invalid %s message received from %s

説明 IGMP が無効な MTS メッセージを受信しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ IGMP-3-LIB_MTS_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s

説明 プロセスで IGMP MTS キューにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ IGMP-3-LIB_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 プロセスで IGMP API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

IM メッセージ

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_UNKNOWN_INTERFACE Format: %s

説明 インターフェイスがサポートされていないか、見つかりません

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_INTERNAL_ERROR Format: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_DEMUX_ERROR Format: %s

説明 Demux 関数がエラーを返しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-5-IM_INTF_STATE Format: %s %s in vdc %d

説明 管理インターフェイスの状態が変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_SEQ_ERROR Format: Error (%s) while communicating with component %s opcode:%s (for:%s)

説明 一部のコンポーネントは、所定の時間要求に応答しませんでした。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_RESP_ERROR Format: Component %s opcode:%s in vdc:%d returned error:%s

説明 一部のコンポーネントがエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_LC_OFFLINE_ERROR Format: LC Offline could not be sent to vdc:%d

説明 LC オフラインが一部の VDC にリレーされなかったため、アプリケーションは正しく動作しない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ IFMGR-3-IM_IF_FEATURE_BIND_FAILURE Format: Interface feature bind failed %s

説明 インターフェイス機能のバインドが失敗したため、そのフィーチャセットのアプリケーションが正常に動作しない可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

NEW_INSTALLER メッセージ

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_INITIATED Format: System upgrade initiated.

説明 システム全体のアップグレードがユーザによって開始されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_COMPLETED Format: System upgrade completed.

説明 このメッセージは、システム全体のアップグレードが完了したことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_ABORTED Format: System upgrade aborted.

説明 このメッセージは、システム全体のアップグレードが中止されたことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-5-UPGRADE_STOPPED Format: System upgrade stopped.

説明 このメッセージは、システム全体のアップグレードがユーザにより停止されたことを示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ INSTALLER-1-UPGRADE_EXCEEDED_DOWNTIME Format: Switch control plane down more than 80 seconds.

説明 このメッセージは、コントロールプレーンが80秒を超えてダウンしていたことを示しています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

IPFIB メッセージ

エラーメッセージ IPFIB-LC-4-IPFIB_PSS_RUNNING_OUT_OF_SPACE Format: PSS Global buffer running out of space

ISIS メッセージ

ISIS メッセージ

エラーメッセージ ISIS-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: Failed to %s

説明 起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ ISIS-2-RUNTIME_INIT_FAILURE Format: Unexpected runtime initialization failure.Failed to %s

説明 予期しないソフトウェア エラーがサブコンポーネントの初期化中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-RUNTIME_CLEANUP_FAILURE Format: Unexpected runtime cleanup failure.Failed to %s

説明 予期しないソフトウェア エラーがサブコンポーネントのクリーンアップ中に発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-TLV_MIGRATE Format: L%d %s still has TLV during migration

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-HOLDDOWN Format: Failed to enable process after sequence number wrap holddown.

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-MQRCVD Format: %s thread - message queue receive failure <%d>

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-URIB_UPDATE Format: Failed to notify SPF thread about route update buffer availability

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-ROUTE_NOTIFY Format: Route notifications to the RIB are not possible.This will result in stale state in the FIB.

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-MEM_ERR Format: Insufficient memory for %s

説明 SNP エントリを追加するためのメモリが利用できません。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-AVL_FAIL Format: Add to CSNP cache failed: %s - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-URIB_ADD_RNH_FAILURE Format: Cannot add RNH to %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-ROUTE_BUF_OVERFLOW Format: %s route buffer overflow at entry %lu

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-REDIST_PIB_SHM Format: Failed to attach to redistributing PIB's SHM %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-LSP_FREE_LINK Format: L%d %s is already on free list

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-LSP_FREE_DELINK Format: L%d %s is not on free list

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-IM_DEL Format: Delete msg for %s (%d) iib %p - iib iod %d mismatched

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-IIB_EXT Format: %s extension msg for %s (%d) - %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-SUM_DIST Format: sum-addr %s/%d has zero route-dist candidate count

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-2-MCAST_ADD Format: Failed to add L%d multicast address

説明 インターフェイスの該当するマルチキャスト グループに参加できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-3-AVL_LOOKUP Format: Can't locate CSNP fragment for %s

説明 SNP キャッシュは、正常動作中にクリーンアップされる場合があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-PT_ADD Format: Couldn't add entry to %s PT

説明 ISIS はローカル データベース エントリをアップデートできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-PT_DEL Format: Couldn't delete entry for %s from %s PT

説明 ISIS はローカル データベースからエントリを削除できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-SLAB_ALLOC Format: Slab alloc of type %s failed for %s

説明 ISIS プロセスはスラブ メモリを割り当てることができませんでした。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ ISIS-3-SWID_UPDATE Format: Switch-ID table update failed for %s

説明 ISIS プロセスはスイッチ ID データベースをアップデートできませんでした。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ ISIS-3-WEIRD_CACHE Format: Inconsistent cache %x %s %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-SELF_LSP_CLEANUP Format: Cleanup L%d LSP %s with non-null TLV list

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-NO_HELPER_IIB Format: No helper iib for %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-LSP_REFRESH Format: Refresh non-self-originated level-`%d` LSP `%s`

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-NOTIFY_THREAD Format: Failed to notify `%s` thread - Reschedule

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-MTS Format: Error returned from MTS operation `%s`, errno: `%s`

説明 ISIS が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ ISIS-3-MTS_RECV Format: Error returned from `mts_recv()`, errno: `%s`

説明 ISIS が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ ISIS-3-MTS_DROP Format: Error returned from `mts_drop()`, errno: `%s`

説明 ISIS が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ ISIS-3-BAD_PKT Format: Unexpected packet received by thread `%s`.

説明 ISIS は予期しないパケットを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_MTS_OPC Format: `%s` thread - Unrecognized MTS opcode `%d`

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_MSG_MAJOR Format: %s thread - Unrecognized message major type %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_MSG_MINOR Format: Unrecognized %s message minor type %d

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_LSP_TIMER Format: Unrecognized LSP timer type %d for level-%d LSP %s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_DEB_FLAG Format: Ignore unrecognized debug flag %s"

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_IP_NOTIF Format: Unrecognized IP address change notification type %lu

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-SPF_ADJ_DEL Format: Deleting SPF adj with refcount %lu

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-5-NH_DEL Format: Cleanup L%d route %s/%d has %s next hop

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-MBUF_COPY Format: Error 0x%08x copy %hu bytes packet from %s%s

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-MCAST_DEL Format: Failed to remove L%d multicast address

説明 インターフェイス上で適切なマルチキャスト グループから脱退できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-PIB_UP Format: Failed to bring up protocol

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-RPM_CALLBACK Format: RPM Callback handle and/or user data missing

説明 RPM キーチェーン情報を取得しようとしたが失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-VLAN_MGR Format: Error in parsing %s message from VLAN Manager

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-ISIS_HA_PSS Format: HA Persistent-store failure for %s %s: %s

説明 ソフトウェア エラーが HA 中に発生しました。ステートフル HA リカバリはディセーブルになります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-UNK_SYSMGR_NOTIFY Format: Unexpected registration received from process %u

説明 予期しない、対処可能なイベントが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-BFD_SESSION_REMOVE Format: Failed to remove BFD session, error %s

説明 BFD セッションを削除できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-OTV_SITE_CAP Format: Failed to add/remove otv site/net-id capability conf check, error %s

説明 conf チェックを追加できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-OTV_INFO Format: Failed to retrieve OTV %s info %s

説明 OTV 情報を取得できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-3-CONFIG_ERROR Format: Error In Configuration: %s

説明 サポートされない構成です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-5-PROC_SEQWRAP Format: Handle sequence number wraparound - disabling process for %d secs

説明 LSPのシーケンス番号がラップし、プロセスが正しい時間の間ディセーブルになります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-5-ADJCHANGE Format: %s adj L%s %s over %s - %s on MT-%d

説明 指定された隣接の状態が変更されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-LSPFULL Format: L%d %s LSP space is full

説明 ルータの LSP にルーティング情報のための残りストレージがありません。

推奨処置 再配布されるプレフィックスを減らすなど、少ない情報がルータの LSP に配信されるように IS-IS を設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-SEQWRAP Format: Sequence number wraparound event detected

説明 IS-IS は LSP のシーケンス番号がラップしたことを検出しました。IS-IS がシャットダウンしてから再起動します。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-PROC_NO_MEM Format: No memory event, shutting down process

説明 以前、使用可能なメモリがないため割り当てが失敗しました。IS-IS はシャットダウンし、ユーザが再起動するのを待ちます。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-4-NO_MEM Format: No memory event detected

説明 空きメモリからの割り当てに失敗しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ ISIS-4-LSPFULL_FORCED_DROP Format: L%d %s LSP is full, removed lower priority TLVs to make room for type %d TLV

説明 ルータの LSP 内に重要なルーティング情報のためのストレージスペースが残されていなかったため、優先度の低い情報(再配布されたプレフィックスなど)はスペースを確保するために廃棄されました。

推奨処置 再配布されるプレフィックスを減らすなど、少ない情報がルータの LSP に配信されるように IS-IS を設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-LSPFULL_FAILED_DROP Format: L%d %s LSP is full and couldn't remove lower priority TLVs to make room for type %d TLV

説明 ルータの LSP 内にルーティング情報のためのストレージスペースが残されておらず、優先度が低い情報を廃棄しようとしたが失敗しました。

推奨処置 再配布されるプレフィックスを減らすなど、少ない情報がルータの LSP に配信されるように IS-IS を設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-NO_CID Format: Cannot allocate CID for %s
- Over 255 LANs limit

説明 IS-IS は 255 を超えるブロードキャストインターフェイスでイネーブルにされているため、プロトコルで規定されている制限を超えました。255 を超えてイネーブルにされたインターフェイスは、総数が 255 未満に低下するまで内部で無視されます。

推奨処置 CLI コマンド「no ip router isis」を使用して、1 つ以上のブロードキャストインターフェイス上で IS-IS をディセーブルにするか、または CLI コマンド「medium p2p」に「ip router isis」を続けて使用して、インターフェイスをポイントツーポイント モードに変換します。

エラーメッセージ ISIS-4-ADJ_ADVT Format: Failed to advertise level %d adjacency %s

説明 IS-IS は、示された隣接をアドバタイズできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-LAN_DUP_SYSID Format: L%d LAN IIF - Duplicate system ID %s detected over %s from %s

説明 IS-IS は、示された LAN 上の別のシステムがローカルシステム ID を再利用していることを検出しました

推奨処置 CLI コマンド「net」を使用し、別のシステム ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-P2P_DUP_SYSID Format: P2P IIF - Duplicate system ID %s detected over %s

説明 IS-IS は、示された P2P 上の別のシステムがローカルシステム ID を再利用していることを検出しました。

推奨処置 CLI コマンド「net」を使用し、別のシステム ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-LSP_DUP_SYSID Format: L%d LSP - Possible duplicate system ID %s detected

説明 IS-IS は、別の間接的に接続されたシステムがローカルシステム ID を再利用していることを検出しました

推奨処置 CLI コマンド「net」を使用し、別のシステム ID でローカルまたはリモートルータを設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-ADD_UNK_NH_ADDR Format: Attempt to add for L%d %s/%d on %s with unknown (zero) NH address

説明 IS-IS は、同じレベルで異なるセットのアドレスファミリがイネーブルになっている一つまたは複数のルータを検出しました。

推奨処置 同じレベルのすべての IS-IS ルータを、CLI コマンド「address-family ip/ipv6 unicast」を使用して、同じアドレスファミリがイネーブルになるように設定します。

エラーメッセージ ISIS-4-ILLEGAL_PREFIX Format: Ignore internal L%d route %s/%d with external metric from %s

説明 IS-IS は、ネットワーク内のルータにより外部メトリックを使用してアドバタイズされた内部ルートを検出しました。これは不正な組み合わせです。

推奨処置 誤った情報を生成しているリモートシステムを修正する必要があります。リモートシステムを再設定するか、誤った情報を送信しないバージョンにシステムソフトウェアをアップデートします。

エラーメッセージ ISIS-4-ADD_DEL_URIB_ERR Format: Failed to %s %lu %s route(s) xid %lu to URIB

説明 IS-IS は URIB のルート情報をアップデートできませんでした

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ ISIS-4-REDIST_MAX_ROUTE Format: Redistribution route limit has been reached - %d routes

説明 ISIS 再配布:最大制限

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-4-REDIST_THR_ROUTE Format: Redistribution threshold has been reached - %d routes

説明 ISIS 再配布:しきい値制限

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-START Format: Process start.Reason - %s

説明 IS-IS プロセスが、指定された理由から開始します

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-STOP Format: Process stop.Reason - %s

説明 ISIS プロセスが、指定された理由で停止します

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-SEQWRAP_HOLDDOWN Format: Sequence number wraparound holddown timer expired - enable process

説明 IS-IS が通常の動作を再開できるように、LSP のシーケンス番号がラップした後、正しい時間が経過しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-SYSMAN_CLEANUP Format: Terminated by SYSMAN cleanup signal

説明 IS-IS は信号が送信されて終了しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-SHUTDOWN_FAILURE Format: Shutdown failure.Failed to %s - %s

説明 システム マネージャに対するシャットダウン権限の IS-IS 要求は拒否されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-UNK_PDU Format: Unrecognized PDU type %d from %s%s

説明 IS-IS は、認識されないタイプのパケットを受信しました。パケットはドロップされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-JUMBO_PDU Format: Drop %hu bytes jumbo PDU with %hu bytes buffer from %s%s

説明 IS-IS がサポートされる最大サイズを超えるパケットを受信しました。パケットはドロップされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-UNK_NLPID Format: Unrecognized NLP ID %02X from %s%s

説明 IS-IS は、認識されない NLPID を持つパケットを受信しました。パケットはドロップされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ ISIS-6-MODE_NO_FUNC Format: No callback function registered for %s in %s mode

説明 IS-IS で、コールバック関数が特定のモードで登録されていないという問題が発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

L2MCAST メッセージ

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_INITIALIZED Format: Internal state created %s

説明 L2MCAST が内部状態ステートレス/ステートフル [chars] を作成しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_CREATED Format: VDC %d created

説明 L2MCAST で VDC [dec] を作成する要求が成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_REMOVED Format: VDC %d Removed

説明 L2MCAST でデータベースからの VDC [dec] の削除に成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_VLAN_CREATED Format: VLAN %d created

説明 L2MCAST が VLAN [dec] を追加しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-6-L2MCAST_VDC_VLAN_REMOVED Format: VLAN %d removed from VDC %d

説明 L2MCAST で VDC [dec] からの VLAN [dec] の削除に成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-2-L2MCAST_VLAN_NOT_FOUND Format: VLAN %d not found in L2MCAST database!

説明 L2MCAST がデータベースに VLAN [dec] を見つけられませんでした。VLAN [dec] の L2 MAC ラーニングとエージングが影響を受ける可能性があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ L2MCAST-LC-3-L2MCAST_HW_INSTALL_FAIL Format: Hw install failed for vlan %d (%d, %s, %s) entry!

説明 L2MCAST でハードウェアへの bd、g、s エントリの挿入に失敗しました。IGMP スヌーピングは、このグループおよびソースの VLAN で効果がない可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-LC-2-L2MCAST Format: Memory allocation failed.%s

説明 メモリの割り当てに失敗しました。これは重大エラーです

説明 SYSLOGDOC_NO_ACTION

エラー メッセージ L2MCAST-LC-0-L2MCAST_TIMER_INIT_FAILED Format: Timer subsystem initialization failed!

説明 L2MCAST でタイマー ライブラリの初期化に失敗しました。これは重大エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-LC-0-L2MCAST_CLI_INIT_FAILED Format: CLI library initialization failed!

説明 L2MCAST は、CLI インフラストラクチャのバックエンド ライブラリを初期化できませんでした。これは重大エラーです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ L2MCAST-LC-2-L2MCAST_HW_OMF_INSTALL_FAIL_TCAM_FULL Format: Failed to insert entry in OMF table for BD %d OMF cannot be configured on New BDs

説明 BD の OMF エントリをプログラムできませんでした。新しい BD のものは omf モードにできません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LACP メッセージ

エラー メッセージ LACP-5-LACP_ENABLED Format: LACP Enabled

説明 LACP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-5-LACP_DISABLED Format: LACP Disabled

説明 LACP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ LACP-3-GENERAL_ERROR Format: %s

説明 一般的なエラー。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-SYSTEM_PRIORITY_CHANGED Format: LACP system priority changed from 0x%x to 0x%x

説明 LACP システムのプライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-PORT_PRIORITY_CHANGED Format: %s: LACP port priority changed from %d to %d

説明 LACP ポートのプライオリティが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-PACKET_TRANSMIT_ERR Format: %s: Could not send LACP packet err=%d

説明 LACP パケットの送信時にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-SYSTEM_MAC_ERR Format: %s: Could not get system mac[%s]

説明 VDC マネージャからシステム MAC を取得するときにエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-SYN_COLL_DIS_EN Format: %s [%s]: SYNC, COLLECT and DISTRIBUTE flags enabled too early by partner

説明 interop に問題がある可能性があります。アクターがアグリゲータを選択する前にパートナー システムが同期、収集、または配布フラグをイネーブルにし、そのタイミングが早すぎた可能性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_SUSPEND_HALF_DUPLEX_PORT Format: Port %s is in half duplex mode. suspend port

説明 LACP は、半二重モードではサポートされません。ポートを一時停止します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_SUSPEND_INDIVIDUAL Format: LACP port %s of port-channel %s not receiving any LACP BPDUs suspending (individual) port

説明 LACP は個々のポートを一時停止します

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_SUSPEND_MINLINK Format: LACP port %s of port-channel %s is suspended as min-link requirement not met.

説明 LACP は、min-link によりポートを中断しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_DOES_NOT_MEET_MINLINK_REQ Format: LACP port-channel %s is brought down as min-link requirement not met.

説明 min-link 要件が満たされていないため、LACP ポート チャンネルがダウンしました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_MEETS_MINLINK_REQ Format: LACP port-channel %s meets min-link requirement.Reint port-channel

説明 LACP ポート チャンネルは、min-link の要件を満たしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_UPGRADE_READY_SUCCESS Format: Upgrade ready successful.

説明 アップグレード準備完了イベントは、すべてのポートチャンネルメンバーが定常状態であるため成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_UPGRADE_READY_FAILED Format: Upgrade ready failed.

説明 アップグレード準備完了イベントは、少なくとも1つのポートチャンネルメンバーが中間状態であるため失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-5-LACP_REMOTE_NOTIFY_SUCCESS Format: Remote notify event.

説明 リモート通知イベントが成功しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-ALLOCFAIL Format: Failed to allocate memory in %s[%d] for size %d

説明 LACP でダイナミック メモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-LACP_INTERNAL_ERROR Format: LACP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LACP-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

LIBLTLMAP メッセージ

LLDP メッセージ

エラーメッセージ LLDP-6-DETECT_REMOTE_CHANGE Format: Remote change detected on %s

説明 インターフェイスでリモート変更が検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-DETECT_MULTIPLE_PEERS Format: Multiple peers detected on %s

説明 インターフェイスで複数のピアが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-INVALID_LLDP_RECEIVED Format: Received an invalid LLDP on %s

説明 インターフェイスで無効な LLDP を受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-LLDP_INTERNAL_ERROR Format: LLDP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-LLDP_ENABLED Format: LLDP Enabled

説明 LLDP サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-LLDP_DISABLED Format: LLDP Disabled

説明 LLDP サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-SERVER_ADDED Format: Server with Chassis ID %s Port ID %s management address %s discovered on local port %s in vlan %d with enabled capability %s

説明 新しいピアが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-5-SERVER_REMOVED Format: Server with Chassis ID %s Port ID %s on local port %s has been removed

説明 ピアが削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-ALLOCFAIL Format: Failed to allocate memory in %s[%d] for size %d

説明 LLDP でダイナミック メモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ LLDP-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCECM メッセージ

エラーメッセージ MCECM-3-VPCM_INIT_FAIL Format: vPC Manager Initialization Failed (%s)

説明 [chars] が原因で vPCM の初期化が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPCM_MTS_ERR Format: %s

説明 [chars] が原因で、vPCM で MTS エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPCM_INTERNAL_ERR Format: %s

説明 [chars] が原因で、vPCM で内部エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPCM_INTERNAL_INFO Format: %s

説明 vPCM が内部情報 [chars] を取得しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-PEER_UNREACHABLE Format: Remote Switch Unreachable

説明 ピア到達不能

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_CFGD Format: vPC %d is configured

説明 vPC が設定済みです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_CFGD Format: peer vPC %d is configured

説明 vPC が設定済みです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_DELETED Format: vPC %d is deleted

説明 vPC 設定が削除されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-PEER_VPC_DELETED Format: Peer vPC %d deleted

説明 ピア vPC 設定が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPC_PEER_LINK_BRINGUP_FAILED Format: vPC peer-link bringup failed (%s)

説明 vPC ピアリンクの起動に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPC_BRINGUP_FAILED Format: vPC %d bringup failed (%s)

説明 vPC の起動に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_PEER_LINK_UP Format: vPC Peer-link is up

説明 vPC ピアリンクがアップしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_UP Format: vPC %d is up

説明 MCEC はアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_UP Format: Peer vPC %d is up

説明 ピア vPC がアップしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-VPC_PEER_LINK_DOWN Format: VPC Peer-link is down

説明 vPC ピアリンクがダウンしています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_DOWN Format: vPC %d is down (%s)

説明 vPC がダウンしています(理由)。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_DOWN Format: Peer vPC %d is down (%s)

説明 ピア vPC がダウンしています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-PEER_VPC_CFGD_VLANS_CHANGED Format: Peer vPC %d configured vlans changed

説明 リモート MCEC 設定済み VLAN が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_ROLE_CHANGE Format: In domain %d, VPC role status has changed to %s

説明 vPC ロール ステータスが(プライマリ/セカンダリ)に変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_DOMAIN_ID_CFGD Format: vPC domain-id configured to %d

説明 vPC ドメイン ID が設定されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-ROLE_PRIORITY_CFGD Format: In domain %d, vPC role priority changed to %d

説明 ロール プライオリティが設定されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-SYSTEM_MAC_CFGD Format: In domain %d, vPC system-mac changed to %s

説明 システム MAC が設定されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-SYSTEM_PRIO_CFGD Format: In domain %d, vPC system priority changed to %d

説明 システム プライオリティが変更されました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-GLOBAL_CONSISTENCY_SUCCESS Format: In domain %d, global configuration is consistent

説明 グローバルな互換性チェックに合格しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-GLOBAL_CONSISTENCY_FAILED Format: In domain %d, global configuration is not consistent (%s)

説明 グローバルな互換性チェックに失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-INTF_CONSISTENCY_SUCCESS Format: In domain %d, vPC %d configuration is consistent

説明 vPC 設定に整合性があります

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-3-INTF_CONSISTENCY_FAILED Format: In domain %d, VPC %d configuration is not consistent (%s)

説明 MCEC 互換性チェックに失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-VPC_SUSP_ALL_VPC Format: Peer-link going down, suspending all vPCs on secondary

説明 ピア リンク ダウンは vPC を一時停止します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-PEER_VPC_RESP_TIMEDOUT Format: Failed to receive response from peer for vPC: %d

説明 vPC の起動に失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_RESTORE_TIMER_START Format: vPC restore timer started to reinit vPCs

説明 vPC 復元タイマーが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_RESTORE_TIMER_EXPIRED Format: vPC restore timer expired, reinitiating vPCs

説明 vPC 復元タイマーが期限切れになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_DELAY_SVI_BUP_TIMER_START Format: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer started

説明 vPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーが開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-5-VPC_DELAY_SVI_BUP_TIMER_EXPIRED Format: vPC restore, delay interface-vlan bringup timer expired, reinitiating interface-vlans

説明 vPC 遅延インターフェイス VLAN の復元タイマーが期限切れになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_REINITIALIZED Format: Reinitializing vpcs assuming peer dead

説明 VPC の初期化でのデッドピアの想定

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_CONSISTENCY_CHECK_BYPASS Format: Bypassing consistency check for vPC: %d

説明 VPC の整合性検査の回避

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_CONSISTENCY_NEW_VLAN_PASS Format: Global Consistency check for vPC passed for new vlans

説明 新しい VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に合格しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_CONSISTENCY_NEW_VLAN_FAIL Format: Global Consistency check for vPC failed for new vlans

説明 新しい VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-6-VPC_PER_VLAN_CONSISTENCY_PASSED Format: Global Consistency check for vPC passed for all vlans

説明 すべての VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に合格しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-4-VPC_PER_VLAN_CONSISTENCY_FAILED Format: Global consistency check for vPC failed for few vlans

説明 いくつかの VLAN に対する vPC のグローバル整合性検査に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-VPC_GRACEFUL_SUSP_ALL_VPC Format: Operational graceful type-1 check state changed, reinitiating all vPCs

説明 段階的に状態を変更します。vPC を再初期化します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCECM-2-VPC_PSS_ERROR Format: %s, 0x(%x) present in VPC DB but not in IM DB

説明 vpc DB および IM SDB が矛盾している場合にトリガーされます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MCP メッセージ

エラーメッセージ MCP-3-MCP_MSTP_REGION_MISCONFIG Format: MCP MSTP Region with Name [%s], Revision [%d] not found

説明 MCP MSTP リージョンの設定ミス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-MCP_RSTP_MISCONFIG Format: MCP intf 0x%x native vlan unset

説明 MCP RSTP の設定ミス

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-ALLOCFAIL Format: Failed to allocate memory in %s[%d] for size %d

説明 MCP でダイナミックメモリが不足しています。[chars] は障害が発生したコンテキストです。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-MCP_INTERNAL_ERROR Format: MCP internal error: %s

説明 内部エラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MCP-3-ISTACKREGISTER Format: Failed to register istack - %s

説明 istack の登録に失敗しました。[char] は理由を示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MFDM メッセージ

エラーメッセージ MFDM-2-INTERNAL_ERROR Format: MFDM-%s Internal error : show system internal mfdm errors for more information

説明 MFDMPD は内部エラーに達しました。今後の分析のためにシステム内部 mfdm エラーを表示します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MFDM-2-DOWNLOAD_TIMEOUT Format: Download of L2/L3 route databases timed out : download_in_progress_slots 0x%x for database %s %s %s

説明 L2/L3 ルートデータベースのダウンロードがタイムアウトになりました。VMM 挿入要求によってダウンロードがトリガーされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MFDM-2-DI_REUSE Format: LTL node exists with DI %d oiflist_index %d type %d and same DI returned for oiflist_index %d type %d Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

説明 PIXM が重複する DI を返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MFDM-2-REF_OUTOFSYNC Format: In Decrement ltl_node ref_count: %d is less than count: %d passed in for DI: 0x%x, oiflist_index: %d, type: %d. Possible PI/PD refcount out-of-sync. Please collect show tech-support forwarding distribution l2/l3 multicast and show tech-support pixm.

説明 MFDM PI/PD refcount の同期外れ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

MRIB メッセージ

エラーメッセージ MRIB-6-USAGE Format: Usage: mrib [-h] [-d] [-m <memory-in-mb>]

説明 MRIB プロセスを開始するための使用状況。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-6-MEMORY_OPTION Format: memory size must be >= 16MB and <= 2GB

説明 MRIB プロセスに無効なメモリ サイズが指定されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-6-SHUTDOWN Format: Shutting down MRIB process

説明 MRIB プロセスは自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-6-SHUTDOWN_FAILED Format: Shutting down of MRIB process failed: %s

説明 MRIB プロセスは自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: %s

説明 MRIB の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ MRIB-2-RES_MGR Format: Error returned from %s for %d keys, errno: 0x%08x (%s) in %s().Current reservation is %d, new size is %d

説明 MRIB がその共有メモリに関連するアクションを実行しているときに、リソースマネージャが MRIB にエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ MRIB-2-API_INIT_SEM Format: Failed to init the client API semaphore: %s, create: %s

説明 MRIB は、MRIB とそのクライアント間で共有メモリへのアクセスを保護するセマフォを作成できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_SET_PRIORITY Format: Failed to set policy or priority

説明 MRIB プロセスは自身にプロセスの優先度を設定できませんでした。終了しています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-INIT_SDB Format: %s Return Code: 0x%x Error String: %s

説明 SDB の初期化が失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-OPCODE_REGISTER Format: %s opcode: 0x%x ErrorString: %s

説明 Opcode の登録が失敗しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_URIIB Format: Received unknown URIIB message type: %d

説明 MRIB プロセスは URIIB から不明なメッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_MRIB_MINOR Format: mrib_main(): unknown minor mtype: %d

説明 MRIB プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_MRIB_MAJOR Format: mrib_main(): unknown major mtype: %d

説明 MRIB プロセスは不明なプロセス間メッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-UNKNOWN_MFDM_OPC Format: mrib_mfdm_main(): reeceived unknown opcode %d

説明 MRIB プロセスは MFDM から不明なプロセス間メッセージを受信しました。廃棄されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MALLOC_FAILED Format: %s failed for %s

説明 MRIB プロセスは空きメモリ不足です。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減少するように設定します。

エラーメッセージ MRIB-3-BITFIELD_FAILED Format: %s failed in %s

説明 MRIB プロセスはビットフィールド操作を実行できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_MPIB Format: Unable to get mpib index in mrib_register_internal()

説明 MRIB プロセスは PIB インデックスを使い果たしたためプロトコルを登録できません。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_TIMER Format: Could not create stale timer for %s"

説明 MRIB プロセスは、このプロトコルのルートを失効できません。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-PT_FAILED Format: %s failed in %s

説明 MRIB プロセスはこのイベントのルートテーブルを更新できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-INHERIT_FAILED Format: mrib_inherit_oifs(): bitfield is set but oif doesn't exist

説明 MRIB プロセスは、(*,G) から (S,G) の OIF を継承するときに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_GROUP Format: Unable to create group entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブルにルート エントリを作成できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_SOURCE Format: Unable to create source entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブルにルート エントリを作成できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_MPIB_FOR_ROUTE Format: Unable to creates mpib entry for %s for mpib %s in VRF %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブルにルート エントリを作成できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_FREE_SOURCE Format: Unable to free source entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブル エントリを削除できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_FREE_GROUP Format: Unable to free group entry for %s

説明 MRIB プロセスはルートテーブル エントリを削除できません。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MQ_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s, for %s

説明 MRIB プロセスが、メッセージキューにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s, for %s

説明 MRIB プロセスが、mts キューにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-SM_FAILED Format: %s failed in %s for segment %s, errno: %s

説明 MRIB プロセスは、システムの共有メモリ リソースにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-API_FAILED Format: %s failed

説明 MRIB プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MDT_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 MRIB プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-INVALID_GROUP Format: Operation for invalid group %s received in %s

説明 MRIB プロセスは無効なグループを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-RDLOCK_ASSERT Format: %s:%d: Assert, read-lock not acquired

説明 呼び出し元は MRIB 共有メモリ読み取りロックを取得できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-WRLOCK_ASSERT Format: %s:%d: Assert, write-lock not acquired

説明 呼び出し元は MRIB 共有メモリ書き込みロックを取得できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MUTEX_INIT Format: Couldn't init mutex %s

説明 MRIB プロセスはミューテックス システム リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-CV_INIT Format: Couldn't init cond var %s

説明 MRIB プロセスは条件付き可変リソースを初期化できませんでした。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-FTM_NO_XID Format: Cannot find FTM buffer, xid: %d

説明 MRIB プロセスは、FTM メッセージのシーケンス番号を照合できず、無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MFDM_NO_BUF Format: Cannot find MFDM buffer from route-ack for context %s, table-id 0x%08lx

説明 MRIB プロセスは、MFDM メッセージからそのキュー内でルートバッファを検出できず、無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-FTM_BAD_MINOR Format: Unknown FTM mtype: 0x%4x

説明 MRIB プロセスは、FTM からサポートされないメッセージタイプを受信し、無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-FTM_BAD_METER Format: %s failed for meter %s in %s

説明 MRIB プロセスはマルチキャスト メーターを設定できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MRIB_ALREADY_UP Format: mrib already running, exiting

説明 別のMRIBプロセスがすでに動作しています。このプロセスはシャットダウンされます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-TIMER_FAILED Format: could not %s

説明 MRIB プロセスはタイマー イベントを設定できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-ACTIVE_TIMER_FAILED Format: active_timer_create() failed for mrib_main()

説明 MRIB プロセスはタイマーを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-PTHREAD_FAILED Format: pthread_create() failed for mrib_main()

説明 MRIB プロセスは、タスク スレッドを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-CONTEXT_BF_FAILED Format: bitfield_create() failed for context %s

説明 MRIB プロセスは `mrib_cibtype` のビットフィールドを作成できませんでした。

推奨処置 コアをダンプしスタックをリロードします。

エラーメッセージ MRIB-3-PSS Format: Error returned from %s, errno: 0x%08x (%s) in %s()

説明 MRIB が呼び出した PSS API がエラーを返しました。報告されたエラーの原因を調べる必要があります。

推奨処置 ERRMSG

エラーメッセージ MRIB-3-KSINK_LIB_ERROR Format: %s %s

説明 `ksink` 操作中に重大エラーが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ MRIB-5-RES_MGR_CHANGE Format: Changed m4route-mem from (%d, %d) to (%d, %d)

説明 要求された `limit-resource` コマンドがこのバージョンの制限値を満たすように適合されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-5-API_INIT_SEM_CLEAR Format: Cleared the API semaphore from %d

説明 API セマフォが予期しない状態にあり、正しい値に復元されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_SHORT_MSG_ERROR Format: Received short (%d < %d) MTS message on %s queue with opcode %d, dropping it

説明 MRIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_NO_PAYLOAD_ERROR Format: Received MTS message with no payload on %s queue with opcode %d, dropping it

説明 MRIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-TXLIST_CREATE Format: Couldn't create txlist for %s in VRF:%s

説明 MRIB は txlist リソースを作成できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NO_MARKER Format: Unable to find the txlist marker for VRF:%s for the client: %s

説明 MRIB は txlist リソースを検出できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-NOTIFY_BUF_FAILED Format: Unable to create notification buffer's for client %s, aborting registration.

説明 MRIB はクライアントの通知バッファを作成できませんでした

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-CONF_CHECK Format: Failed to %s MRIB confcheck capability with error: %s

説明 MRIB がシステムの設定チェック機能をアップデートできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-SYSMGR_DISPATCH Format: Error returned from sysmgr_dispatch(), errno: %s

説明 MRIB が呼び出したシステム マネージャ API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_BIND Format: Error returned from mts_bind() for %s mts queue, errno: %s

説明 MRIB が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_RECV Format: Error returned from mts_recv(), errno: %s

説明 MRIB が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), errno: %s

説明 MRIB が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 コアをダンプし、コンポーネントを再起動します。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_MTS_FAILED Format: %s failed in %s, errno: %s, for %s

説明 MRIB ライブラリで mts キューへのアクセスに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_SM_FAILED Format: %s failed to access MRIB shared memory in %s, errno: %s

説明 プロセスは、システムの共有メモリ リソースにアクセスできませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_API_FAILED Format: %s failed in %s

説明 プロセスは API の呼び出しに失敗しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_DUP_REGISTER Format: mrib_register(): duplicate register by %s"

説明 MRIB プロセスへの重複する登録要求。無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_SEM_OP Format: %s:%d: semaphore operation %s failed

説明 呼び出し元は MRIB セマフォの操作を実行できませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ MRIB-3-LIB_SEM_INVALID Format: %s:%d: semaphore invalid in %s

説明 セマフォ操作を実行するときに MRIB セマフォが無効であることが検出されました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

MVDXN メッセージ

OBFL_DAEMON メッセージ

OSPF メッセージ

エラーメッセージ OSPF-6-START Format: Starting OSPF %s, %s

説明 OSPF プロセスは、表示された理由により起動中です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-5-ADJCHANGE Format: Nbr %s on %s went %s

説明 OSPF 隣接関係が確立されました。または隣接関係がシャットダウンされました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-5-NBRSTATE Format: Process %s, Nbr %s on %s from %s to %s, %s

説明 OSPF ネイバーの状態が変更されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-CLEANUP Format: OSPF is exiting, reason %s(0x%x)

説明 OSPF は再設定または再起動しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-6-SHUTDOWN_REQUEST_FAIL Format: OSPF shutdown request failed, %s

説明 システム マネージャに対するシャットダウン権限の OSPF 要求は拒否されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-6-DECONFIG_SHUTDOWN Format: OSPF shutting self down via deconfiguration

説明 OSPF プロセスは設定解除コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-RESTART_SHUTDOWN Format: OSPF shutting self down via restart command

説明 OSPF プロセスは restart コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-6-UNKNOWN_SHUTDOWN Format: OSPF shutting self down due to unknown reason

説明 OSPF プロセスは、不明な理由により自身をシャットダウン中です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-DUPRID Format: Router %s on interface %s is using our routerid, packet dropped

説明 2 台のルータで同じルータ ID が設定されています。

推奨処置 表示されたインターフェイスのすべてのルータで設定ミスがないか確認します。

エラーメッセージ OSPF-4-SELF_LSA Format: context %s: %s

説明 ルータは、自身によって生成された LSA の新しいコピーを受信しました。2 台のルータで同じルータ ID が設定されているか、ネットワークから切断されたルータが再度接続された可能性があります。

推奨処置 ルータのルータ ID がネットワーク内で一意であることを確認します。

エラーメッセージ OSPF-1-LOWMEM Format: Low memory condition: %s

説明 ルータに特定のデータ構造を格納する十分なメモリがありませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ OSPF-1-NOMEM Format: Malloc (%ld bytes) failed for: %s

説明 ルータに上記のデータ構造を格納する十分なメモリがありませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ OSPF-1-SLABS Format: Could not create %s slabs

説明 ルータに特定のスラブ データ構造のためのスペースを事前に予約できる十分なメモリがありませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ OSPF-3-SMALLBUF Format: %s packet doesn't fit in buffer (packet %d/
buffer %d)

説明 ルータは小さすぎるパケットバッファを割り当てました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-ROUTEDEL Format: Route deletion %s/%d failed

説明 内部エラーです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-INVALID_TLV Format: Found corrupted TLV, LSA %s

説明 TLV の解析中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MIB_FAIL Format: Failed to %s the MIB with status as %s

説明 MIB のロードまたはアンロード中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-SNMP_FAIL Format: Failed to %s the SNMP with status as %s

説明 SNMP の登録中または登録解除中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-SNMP_SAP_FAIL Format: Failed to %s the SNMP SAP with status
as %s

説明 SNMP SAP の登録中または登録解除中にエラーが発生しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MAXLSAS Format: Maximum number of LSAs in domain has been
reached

説明 OSPF ドメインにこのルータに保存できるよりも多くの LSA が含まれます。

推奨処置 OSPF ドメインにより少ない外部ルートを再配布するようにネットワークを設計
します。

エラーメッセージ OSPF-3-MAXIFS Format: Exceeded the limit on interfaces per area [i.e %d]

説明 エリアあたりのインターフェイス数を制限することで、LSA の生成中の問題を回避します。

推奨処置 エリアあたりのインターフェイスの数を減らします。

エラーメッセージ OSPF-1-INIT Format: Unable to %s %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-STARTTHREAD Format: Unable to start thread %s (%d), error %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-MCASTJOIN Format: Unable to join %s group on interface %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-MCASTLEAVE Format: Unable to leave %s group on interface %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-TIMER Format: Unable to create %s timer on interface %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-1-MQSEND Format: Unable to send message %s to %s

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-3-HEAPSIZE Format: Error increasing heap size to %d, error %d

説明 小さいヒープ サイズは LSP のサイズを制限します。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-1-TAG Format: Unable to retrieve service tag on %s supervisor

説明 ERRMSG_SW_ERROR_EXPL

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ OSPF-3-UNKNOWNSIG Format: Received unknown signal: %d

説明 予期しないソフトウェア割り込みを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-INVALIDOUT Format: Trying to send packet with packettype %d to %s on %s

説明 ルータは未知の OSPF パケットの送信を試みました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-UNAWAKABLE Format: Trying to awake unawakable thread %s

説明 現在スレッドは起動できません

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-WRONGQ Format: Found wrong type of packet (%d) on internal %s queue

説明 特定の入力メッセージキューで指定されたパケットタイプを予期していませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-AF_NO_FUNC Format: Function %s not supported by OSPF version %s

説明 関数は現在のアドレスファミリ用に指定されていません

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CTX Format: Error in subrouter context %s: %s

説明 複数のサブルータおよびコンテキストに関連するエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CTX_IF Format: Error in subrouter context for interface %s: %s

説明 インターフェイス コンテキストに関連するエラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_BIND Format: Error returned from mts_bind(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-6-MTS_UNKNOWN_MSG Format: Received unknown MTS message with opcode %d, dropping it

説明 OSPF は未知の MTS メッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_RECV Format: Error returned from tsp_mts_rcv(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-PSS_READ Format: PSS read for %s information failed

説明 OSPF が呼び出した PSS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-TLV_INTF Format: Failed to convert to %s for %s

説明 OSPF が呼び出した TLV intf がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-MTS_NOTIFY Format: Error returned from mts_send_notify(), errno: %s

説明 OSPF が呼び出した MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CMI_ERR Format: CMI error: %s.

説明 CMI がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CMI_NO_VRF_ERR Format: CMI error: No %s VRF information found

説明 CMI がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ OSPF-4-IF_ERR Format: Packet from %s received on %s interface %s

説明 このインターフェイスに属していない OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-PKTLEN_ERR Format: Packet received from %s on %s has length %d which is less than %s %d

説明 無効な長さの OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-AREA_ERR Format: Packet from %s on %s received for wrong area %s

説明 このエリアに属していない OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-PKTTYPER_ERR Format: Unknown type %d received from %s on %s

説明 不正なパケットタイプの OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-VERSION_ERR Format: Bad ospf version %d received from %s on %s

説明 不正なバージョン番号を持つ OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-SOURCE_ERR Format: Bad source address %s - ours on %s

説明 自身の送信元アドレスが設定された OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-SRC_INVALID Format: Invalid src address %s, should not be seen on %s

説明 送信元アドレスがこのネットワーク上にない OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-CKSM_ERR Format: Bad OSPF checksum in packet %hx computed %hx from %s on %s

説明 無効なチェックサムの OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-AUTH_ERR Format: Received packet from %s on %s with bad authentication %hx

説明 一致しない認証タイプを含む OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-NEIGH_ERR Format: Neighbor %s not found, packet dropped

説明 ネイバーのない非 HELLO OSPF パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-SRC_MCAST Format: Bad source address %s - multicast on %s

説明 マルチキャスト送信元アドレスが設定された OSPFv3 パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-DEST_INVALID Format: Bad destination address %s

説明 マルチキャスト送信元アドレスが設定された OSPFv3 パケットを受信しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-REDIST_MAX_PFX Format: Redistribution prefix limit has been reached - %d prefixes

説明 大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-4-REDIST_THR_PFX Format: Redistribution prefix threshold has been reached - %d prefixes

説明 大量のプレフィックスを再配布する必要があるかどうかを確認して、設定が間違っていないかどうかを確認します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-2-REDIST_VPN Format: Received VPN routes without extended community for %s/%d

説明 内部エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-IF_INVALID Format: Unable to find interface %s

説明 OSPF はインターフェイスを検出できませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-SET_OVERLOAD Format: Setting overload state for %s

説明 OSPF は最大メトリック コストで LSA を送信するように設定します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ OSPF-3-CLEAR_OVERLOAD Format: Clearing overload state for %s

説明 OSPF は通常コストで LSA を送信するように設定をリセットします。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

OSPF メッセージ

PLTFM_MGR メッセージ

エラーメッセージ PLATFORM-0-SUP_WRONGSLOTNUM Format: Supervisor powered up in WRONG SLOT:%d (Serial number %s)

説明 スーパーバイザが誤ったスロット [decimal digit] で起動されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD_RECOVER_PASS Format: Chassis IDPROM %d data re-initialized successfully

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] の無効なデータは、有効なデータに正常に再初期化されました。

推奨処置 「show sprom module [decimal digit] 1」を実行し、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、情報を確認します。

エラーメッセージ PLATFORM-2-SYS_IDPROMBAD_RECOVER_FAIL Format: Chassis IDPROM %d data re-initialization Un-successful.Data is invalid

説明 シャーシの IDPROM [decimal digit] の再初期化に失敗しました。データは無効です。

推奨処置 「show sprom module [decimal digit] 1」を実行し、モジュールの IDPROM の内容を読み取り、詳細情報を収集します。

エラーメッセージ PLATFORM-5-PS_FOUND Format: Power supply %d found (Serial number %s)

説明 電源が検出されます。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_DETECT Format: Power supply %d detected but shutdown (Serial number %s)

説明 電源が検出されますが、シャットダウンされます。

推奨処置 情報を収集するには、「show environment power」および「show platform internal info」を実行します。

エラーメッセージ PLATFORM-5-PS_STATUS Format: PowerSupply %d current-status is %s %s

説明 スロット [decimal digit] のモジュールはステータスを変更しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_REMOVE Format: Power supply %d removed (Serial number %s)

説明 電源が取り外されています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_OK Format: Power supply %d ok (Serial number %s)

説明 電源は OK です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PS_UNSUPPORTED Format: Detected an unsupported power supply %d %s for CISCO Multilayer Switch (Serial number %s)

説明 この電源装置は、CISCO マルチレイヤ スイッチではサポートされません。

推奨処置 電源容量の増減、電源の設定などについては、電源のマニュアルを参照してください。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FAN_DETECT Format: Fan module %d (Serial number %s) %s detected

説明 ファン モジュールが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FAN_STATUS Format: Fan module %d (Serial number %s) %s current-status is %s

説明 ファン モジュールはステータスを変更しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-FAN_REMOVED Format: Fan module %d (Serial number %s) %s removed

説明 ファン モジュールが取り外されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-0-SYS_SHUTDOWN Format: System shutdown in %d seconds due to major temperature alarm

説明 温度がメジャーしきい値を超えたため、システムは [decimal digit] 秒以内にシャットダウンします。

推奨処置 情報を収集するには、「show env temperature」を実行します。

エラーメッセージ PLATFORM-0-SYS_LC_DRIVER_LOAD_FAILED Format: Failed to load linecard module drivers

説明 ドライバをロードできませんでした。

推奨処置 イメージが破損している可能性があります。別のイメージをロードしてみてください。

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_SHUTDOWN_TRIGGER Format: System shutdown due to %s policy trigger)msgdef_explanation("Policy/trigger initiated a system shutdown "

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_SYSTEM_RESET Format: Manual system restart from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a system reload from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF Format: Manual power-off of %s from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a module power-off from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_ON Format: Manual power-on of %s from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a module power-on from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_POWER_OFF_TRIGGER Format: Power-off %s due to %s policy trigger)msgdef_explanation("Policy trigger initiated a module poweroff"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_MODULE_RESET Format: Manual restart of Module %d from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a module reload from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_XBAR_RESET Format: Manual restart of Xbar %d from Command Line Interface)msgdef_explanation("User initiated a xbar reload from the CLI"

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-3-EJECTOR_STAT_CHANGED Format: Ejectors' status in slot %d has changed, %s Ejector is %s, %s Ejector is %s)msgdef_explanation("Ejector status has changed")

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-PFM_PREP_DEEP_SLEEP Format: Supervisor module in slot %d preparing to enter deep sleep mode

説明 ディープスリープモードがこのスーパーバイザの接続管理プロセッサ(CMP)によって開始されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-MEMORY_ALERT_RECOVERED Format: Memory Status Alert : %s)msgdef_explanation("Memory alert event received ")

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-2-MEMORY_ALERT Format: Memory Status Alert : %s.Usage %s%% of Available Memory)msgdef_explanation("Memory alert event received ")

推奨処置 なし

エラーメッセージ PLATFORM-1-PFM_ALERT Format: %s

説明 プラットフォームに関するアラート

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_FAN_DETECT Format: Fex %d Fan Module %d detected

説明 FEX ファン モジュールが検出されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_FAN_REMOVE Format: Fex %d Fan Module %d removed

説明 FEX ファン モジュールが取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_PS_FOUND Format: Fex %d Power Supply %d found (Serial number %s)

説明 FEX 電源装置が見つかりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-5-FEX_PS_REMOVE Format: Fex %d Power Supply %d removed (Serial number %s)

説明 FEX 電源装置が取り外されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ PLATFORM-2-SUP_UNSUPPORTED Format: Unsupported card detected in supervisor slot %d powered down

説明 スロット [10 進数] のモジュールの電源がオフにされました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

PFMCLNT メッセージ

PIXM メッセージ

エラーメッセージ PIXM-2-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_CRIT Format: %s

説明 PIXM で重大なエラーが発生しました

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

エラーメッセージ PIXM-3-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_ERR Format: %s

説明 PIXM でエラーが発生しました

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

エラーメッセージ PIXM-4-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_WARNING Format: %s

説明 PIXM で警告レベルのエラーが発生しました

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

エラーメッセージ PIXM-7-PIXM_SYSLOG_MESSAGE_TYPE_DEBUG Format: %s

説明 これは PIXM からのデバッグ出力です

推奨処置 PIXM テクニカル サポートを「show tech pixm-all」および「show tech pixmc-all」を使用して収集してください。

POLICY_MGR メッセージ

エラーメッセージ POLICY_MGR-6-POLICY_MGR_PPF_NOTIF Format: PPF notification: %s

説明 PPF 生成通知

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ POLICY_MGR-4-POLICY_MGR_PPF_WARNING Format: PPF warning: %s

説明 PPF 生成警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ POLICY_MGR-3-POLICY_MGR_PPF_ERROR Format: PPF error: %s

説明 PPF 生成エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

RPM メッセージ

エラーメッセージ RPM-3-INT_ERROR Format: %s in %s()

説明 RPM が内部の処理中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-7-INFRA_SYSERR Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 RPM が呼び出した infra API がエラーを返しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-2-PTHREAD Format: %s failed with error - %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-2-PSS_SYNC_BUFFER Format: Crossed pss sync buffer size limit of %d with payload size %d - in %s()

説明 RPM が最大値を超えるメッセージの PSS 同期を試行しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ RPM-6-RESTART_SHUTDOWN Format: RPM shutting self down via restart command in %s()

説明 RPM プロセスは restart コマンドにより自身をシャットダウンしています。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-6-MTS_UNKNOWN_MSG Format: Received unknown MTS message with opcode %d, dropping it in %s()

説明 RPM が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-MTS_RECV Format: Error returned from tsp_mts_recv(), errno: %s (0x%08x) in %s()

説明 RPM が MTS キューで受信していたときに MTS API がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-MTS_SEND Format: Error returned from mts_send(), errno: %s (0x%08x) in %s()

説明 RPM が MTS メッセージを送信していたときに MTS API がエラーを返しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), errno: %s (0x%08x) in %s()

説明 RPM がメッセージを廃棄しようとしたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-ISSU_PREUPG_FAILED Format: ISSU Preupgrade failed

説明 互換性のない RPM/PBR 設定を削除し、ISSU を再起動します。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-2-SRV_INIT_API_FAIL Format: %s failed during initialization in %s()

説明 RPM が初期化中に呼び出したサーバ API がエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_VERIFY Format: PPF session verify failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM が PBR クライアントへの PBR のポリシー変更を確認ステージ中にプッシュするときにエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_COMMIT Format: PPF session commit failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM が PBR クライアントへの確認された PBR ポリシー変更の保存中に重大なエラーが発生しました

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_ABORT Format: PPF session abort failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM の中止操作中にエラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-PPF_SES_RQST Format: PPF session request failed in client %s with an error 0x%08x(%s)

説明 RPM が PBR クライアントからの PBR 統計情報を要求中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-2-MALLOC_FAILED Format: malloc() failed for allocating %s in %s()

説明 RPM プロセスでヒープメモリが不足しています

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-2-SMALLOC_FAILED Format: smalloc() failed for allocating %s in %s()

説明 RPM プロセスで共有メモリが不足しています。これは、設定されたポリシーの数が一時的に非常に高い値に増加したことが原因の可能性があります

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED Format: %s - failed in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_STR_NUM Format: %s - failed for %s %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_STR_STR Format: %s - failed for %s %s in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_STR Format: %s - failed for %s in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-API_FAILED_NUM Format: %s - failed for %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-3-LIC_REG_FAILED Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 ライセンスの変更通知の登録中にライセンス API が失敗しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-LIC_CHECKIN_FAILED Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 ライセンス API がライセンスをチェックインできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-LIC_CHECKOUT_FAILED Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 ライセンス API がライセンスをチェックアウトできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-LOAD_PARSE_TREE Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 API は PBR コマンドのパース ツリーをロードできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-UNLOAD_PARSE_TREE Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 API は PBR コマンドのパース ツリーをアンロードできませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-3-BUILD_LIC_REQ Format: %s failed with error - %s (0x%08x) - in %s()

説明 API はライセンスを再チェックアウトするためのライセンス要求を構築できませんでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED Format: %s - failed in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-2-LIB_MALLOC_FAILED Format: malloc() failed for allocating %s in %s()

説明 RPM API ライブラリでヒープメモリが不足しています

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_INT_ERROR Format: %s in %s()

説明 RPM API で内部の処理中にエラーが発生しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_MTS_SEND Format: Error returned from mts_send(), errno: %s in %s()

説明 RPM が MTS メッセージを送信していたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED_STR Format: %s - failed for %s in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED_NUM Format: %s - failed for %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_API_FAILED_NUM_NUM Format: %s - failed for %d %d in %s()

説明 RPM が呼び出した API が失敗しました。これは予想外ですが管理可能なイベントです。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-6-LIB_MATCH_IGNORED Format: The command %s in seq. %u of route-map %s is ignored in %s()

説明 route-map match コマンドは無視されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ RPM-7-LIB_KEYCHAIN Format: Unexpected keychain result :%s

説明 RPM キーチェーン API の処理中の予期せぬ結果

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

RPM メッセージ

SATMGR メッセージ

エラーメッセージ SATMGR-5-FEX_PORT_STATUS_NOTI Format: Uplink-ID %d of Fex %d that is connected with %s changed its status from %s to %s

説明 FEX [decimal-digit] のポート ステータスが変化しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_PORT_STATUS_CRIT Format: Uplink-ID %d of Fex %d that is connected with %s changed its status from %s to %s

説明 FEX [decimal-digit] のポート ステータスが変化しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-PINNING_CHANGED Format: Fex %d pinning information is changed

説明 Fex ピン情報が変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-FEX_ENABLED Format: FEX Enabled

説明 FEX サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-FEX_DISABLED Format: FEX Disabled

説明 FEX サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-5-SATMGR_DISABLE_FAILED Format: Disabling of feature FEX failed.Please remove FEX related configs from interfaces

説明 FEX 機能のディセーブル化に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_NOT_ONLINE_SUP_ISSU Format: FEX %d did not come online after SUP ISSU

説明 sup ISSU の後、FEX がオンラインになりませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_ONLINE Format: FEX %d has come ONLINE

説明 FEX がオンラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_OFFLINE Format: FEX %d has gone OFFLINE

説明 FEX がオフラインになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SATMGR-2-NOHMS_ENV_FEX_ONLINE Format: %s

説明 FEX はオンラインです

推奨処置 インベントリを表示します

エラーメッセージ SATMGR-2-NOHMS_ENV_FEX_OFFLINE Format: %s

説明 FEX はオフラインです

推奨処置 インベントリを表示します

エラーメッセージ SATMGR-2-FEX_OFFLINE_WITH_REASON Format: FEX %d has gone OFFLINE because %s.

説明 FEX は指定された理由のためにオフラインになっています。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

DC3_SENSOR メッセージ

エラーメッセージ DC3_SENSOR-3-DC3_SENSOR_MSG1 Format: %s

説明 SENSOR ログ メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

interface_vlan メッセージ

エラーメッセージ SVI-5-UPDOWN Format: Line Protocol on Interface %s, changed state to %s

説明 インターフェイスのライン プロトコルのステータスが変更されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-IF_DOWN_ADMIN_DOWN Format: Interface %s is down (Administratively Down)

説明 インターフェイスは管理上ダウンに設定されています

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-IF_DOWN_ERROR_DISABLED Format: Interface %s is down.Reason %d

説明 インターフェイスの設定中にエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-IF_DOWN_INACTIVE Format: Interface %s is down (Inactive)

説明 インターフェイス VLAN が一時停止されたか、削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_INIT Format: SVI intialization failed with error 0x%x

説明 SVI 初期化エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_SDB_UPDATE_FAILED Format: sdb update failed with ret_val %d

説明 SVI の SDB 更新に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_MTS_SEND_FAILURE Format: MTS send failure for opcode %d, error 0x%x

説明 SVI で MTS メッセージに関するエラーが発生しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_MTS_TIME_OUT Format: MTS send timed out

説明 SVI が MTS メッセージの応答を受信しませんでした

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-5-SVI_RSRVD_VLAN_FAILED Format: Failed to get list of reserved vlans 0x%x

説明 SVI が予約済み VLAN のリストの取得に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-4-SVI_VLAN_DOES_NOT_EXIST Format: Vlan %d does not exist

説明 割り当て前に VLAN が作成されていません

エラーメッセージ SVI-5-SVI_IOD_RELEASE_ERROR_RESPONSE Format: IM failed to release SVI IOD error 0x%x

説明 IM が SVI IOD の解放に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-4-SVI_IF_CONFIG_DELETED_NOTIF_DELAYED_DROPPED Format: Interface VLAN Delete Notification Not Processed on Time by SAP %d (%s)

説明 この SAP でのインターフェイス VLAN 削除通知の処理に時間がかかったため、タイムアウトが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ SVI-4-SVI_IF_CONFIG_REMOVED_NOTIF_DELAYED_DROPPED Format: Interface VLAN Remove Notification Not Processed on Time by SAP %d (%s)

説明 この SAP でのインターフェイス VLAN 除去通知の処理に時間がかかったため、タイムアウトが発生しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

TM メッセージ

エラーメッセージ TM-5-TM_ENABLED Format: Tunnel Enabled

説明 トンネル サービスがイネーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-TM_DISABLED Format: Tunnel Disabled

説明 トンネル サービスがディセーブルになりました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-7-TM_INFO Format: %s

説明 トンネル サービス情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-3-HW_PROGRAMMING_FAILED Format: for %s, reason %s

説明 トンネル [num] インターフェイスのハードウェア プログラミングに失敗しました

推奨処置 しばらくしてから「shutdown」および「no shutdown」をトンネル インターフェイス サブモードで試行してください。それでもトンネル インターフェイスが起動しない場合は、show tech-support tunnel をキャプチャして問題を特定します。

エラーメッセージ TM-4-TM_MTU_PROGRAMMING Format: Programming %s mtu %d...

説明 [chars] mtu [int] のプログラミング

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-4-TM_MTU_PROGRAMMING_FAILED Format: %s mtu %d programming failed! status 0x%x

説明 [chars] mtu [int] プログラミングに失敗しました。ステータス [int]

推奨処置 show tech-support tunnel をキャプチャして MTU プログラミングが失敗した理由を特定します。トンネル インターフェイスはデフォルトの MTU 値を使用します。

エラーメッセージ TM-4-TM_DF_PROGRAMMING Format: Programming %s DF(dont fragment) df.sel %d df.val %d

説明 プログラミング [chars] DF df.sel [int] df.val [int]

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-4-TM_DF_PROGRAMMING_FAILED Format: %s DF(dont fragment) programming failed! status 0x%x

説明 [chars] DF プログラミングに失敗しました。ステータス [int]

推奨処置 show tech-support tunnel をキャプチャして、DF フラグ プログラミングに失敗した理由を特定します。

エラーメッセージ TM-5-IF_STATE_UPDATE Format: Interface %s is %s reason %s

説明 理由 [char] により インターフェイス [char] が [char] 状態です

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_CREATED Format: Interface %s is created

説明 インターフェイス [char] が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_CREATE_FAILED Format: Interface %s creation failed due to [0x%x] %s

説明 [int] [char] により、インターフェイス [char] の作成に失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_DELETED Format: Interface %s is deleted

説明 インターフェイス [char] が削除されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-IF_CLEAR_COUNTER Format: Interface %s counters is cleared

説明 インターフェイス [char] カウンタがクリアされました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-5-PPF_SESSION_FAILED Format: session id %llx type %s for %s failed error %x %s

説明 エラー [int] [char] により [char] のセッション ID [int] タイプ [char] が失敗しました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ TM-2-FEATURE_ENABLE_FAILED Format: failed to enable feature tunnel, reason %s (0x%x)

説明 トンネル機能をイネーブルにできませんでした。理由 [char]([int])

推奨処置 障害の理由を調べ、修正するための適切な処置を取ります。修正できない場合は、show tech-support tunnel をキャプチャしてください。

エラーメッセージ TM-2-TM_F2_ONLY_VDC Format: Tunnel feature is not supported in F2 only VDC

説明 トンネル機能は F2 の VDC でだけサポートされていません

推奨処置 CLI でトンネル機能をディセーブルにします。
o feature tunnel

UFDM メッセージ

エラーメッセージ UFDM-2-INTERNAL_ERROR Format: Internal error: %s, collect output of show tech-support forwarding l3 unicast... command

説明 UFDM で内部エラーが発生しました。さらなる分析のために show tech-support forwarding l3 unicast の結果を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ UFDM-2-DNLD_TIMEDOUT Format: Download timer expired: %s

説明 UFDM ダウンロードタイマーが期限切れになりました。さらなる分析のために show tech-support forwarding l3 unicast の結果を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ UFDm-2-FIB_ROUTE_UPDATE_ERR Format: Route update error from slot %d FIB

説明 FIB がルート更新エラーを返しました。さらなる分析のために show tech-support forwarding l3 unicast の結果を収集します。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

URIB メッセージ

エラーメッセージ URIB-2-STARTUP_FAILURE Format: Startup failure: %s

説明 URIB の起動中に回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-BAD_PT Format: Possible Patricia tree corruption in %s

説明 不良ルート テーブルにより回復不可能なソフトウェア エラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-TOO_MANY_CLIENTS Format: %s client %s"

説明 URIB は、URIB クライアントの制限にすでに達しているため、このクライアントを追加できません。

推奨処置 コンポーネントを強制終了し、再起動しません。

エラーメッセージ URIB-2-TIMER_LIB Format: %s %s

説明 タイマーライブラリは URIB の回復不可能な問題を引き起こすエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-RES_MGR Format: Error returned from %s, errno: 0x%08x (%s) in %s()

説明 URIB がその共有メモリに関連するアクションを実行しているときに、リソースマネージャが URIB にエラーを返しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-API_INIT_SEM Format: Failed to init the client API semaphore: open: %s, create: %s

説明 URIB は、URIB とそのクライアント間で共有メモリへのアクセスを保護するセマフォを作成できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-2-NOMEM Format: Failed to allocate shared memory for %s

説明 URIB はルートおよび関連情報を格納する共有メモリを使い果たしました。この状態は、ネットワークのルート数の一時的な増加、一般的なネットワークまたはルータの設定ミスによって発生する可能性があります。

推奨処置 ネットワークまたはルータをルート数が減少するように設定するか、vdc mode コマンド `limit-resource u4route-mem min <min> max <max>` または `limit-resource u6route-mem min <min> max <max>` で共有メモリを再設定します。

エラーメッセージ URIB-2-NOPMEM Format: Failed to allocate private memory for %s

説明 URIB は専用メモリを使い果たしました。この状態は、ネットワークのルート数の一時的な増加、一般的なネットワークまたはルータの設定ミスによって発生する可能性があります。

推奨処置 ネットワークまたはルータを、ルート数が減るように設定するか、ルータにメモリを追加します。

エラーメッセージ URIB-3-PTADD_ERROR Format: Could not add %s/%d to the %s pt, error code %d

説明 重大なルートテーブルエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-PTDEL_ERROR Format: Could not delete %s/%d from the URIB pt, error code %d

説明 重大なルートテーブルエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-CCMARKERERROR Format: Mismatch in marker_elem = %u and urib_cc_end_download_marker = %u for tib: %s

説明 整合性チェッカの実行中に重大なエラーを検出しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-CCPENDING Format: Previous Consistency Check has not yet completed

説明 前の整合性検査がまだ完了していません。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-AVLINIT_ERROR Format: Could not init %s avl for VRF %s

説明 URIB は正しく AVL データ構造を初期化できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-AVLADD_ERROR Format: Could not add %s (0x%08x) to the %s avl

説明 URIB は AVL データ構造にデータを追加できませんでした。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-QADD_ERROR Format: Could not add %s to the %s queue

説明 重大なキューエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-HTADD_ERROR Format: Could not add %s to the %s hash table

説明 重大なハッシュテーブルエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_ERROR Format: Client %s" could not add %s/%d to the %s"

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-MOD_ERROR Format: Client %s" could not modify %s/%d: %s"

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-DEL_ERROR Format: Could not delete %s/%d from %s

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-NH_RESOLV_ADD_ERROR Format: Could not add %s/%d to the %s (%d) resolve buffer

説明 重大なエラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-COPY_ERROR Format: Could not copy %s for %s/%d

説明 ルート最適化中に重大エラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-KSINK_LIB_ERROR Format: %s %s

説明 ksink 操作中に重大エラーが発生しました。この問題によりさらなるエラーが発生する場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-RPM_LIB_ERROR Format: %s %d

説明 RPM ライブラリ関数がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-SDWRAP_LIB_ERROR Format: %s %s

説明 SDWrap ライブラリ関数がエラーを返しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_PATH_ERROR Format: %s: could not add path for client %s".

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。さらに問題を説明する前のエラーメッセージがある場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_RPATH Format: Client %s" added %s/%u via not found rnh %s/%u%%s"

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。これは一時的なエラーの可能性がありま

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-ADD_TPATH Format: Client %s" added %s/%u via tableid 0x%08x : %s"

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。これは tableid が見つからなかったためです。これは一時的なエラーの可能性がありま

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-DEL_PATH_ERROR Format: %s: could not del path for client %s".

説明 特定のクライアントのルート追加操作が失敗しました。さらに問題を説明する前のエラーメッセージがある場合があります。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-NOT_INIT_L3VM_ERROR Format: L3VM info for table id 0x%08x from client %s" not available - URIB not initialised with L3VM"

説明 クライアントは URIB がテーブル情報に登録する前に URIB に情報を追加しようとしていました。クライアントを再起動する必要があります。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-NO_L3VM_INFO_ERROR Format: no L3VM info for table id 0x%08x from client %s" - unknown to L3VM"

説明 クライアントが URIB に情報を追加しようとし、システムで不明なテーブル ID を渡しました。クライアントを再起動する必要があります。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-NO_L3VM_LIMITS Format: Could not get routing table limits from L3VM

説明 URIB はテーブルのルーティング制限を取得できませんでした。L3VM の再起動が必要です。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-TABLE_CREATE_ERROR Format: Failed to create table info for VRF %s for client %s"

説明 URIB は作成される VRF のテーブルのデータ構造を作成できませんでした。障害を詳細に示すこれ以外のエラーがある場合があります。表示された VRF をシステム内で再設定する必要があります。つまり、グローバル設定で「no vrf context <vrf-name>」とします。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-TABLE_STATE_ERROR Format: Table state %s for VRF %s for client %s"

説明 URIB は、指定の VRF のクライアントから要求を受信しましたが、指定の VRF は要求が許可されない状態でした。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-INSTANCE_CREATE_ERROR Format: ERRMSG_LIMIT_DEF

説明 URIB が表示された VRF 内のクライアントのデータ構造を作成できませんでした。障害を詳細に示すこれ以外のエラーがある場合があります。表示された VRF をクライアントで再設定する必要があります。つまりルータ サブモード コンフィギュレーションで「no vrf <vrf-name>」とします。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-GET_INSTANCE_ERROR Format: instance not found for client %s" in VRF %s"

説明 URIB が表示された VRF 内のクライアントのデータ構造を検出できませんでした。表示された VRF をクライアントで再設定する必要があります。つまりルータ サブモード コンフィギュレーションで「no vrf <vrf-name>」とします。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-GENERAL_PTHREAD_ERROR Format: Thread %d: %s

説明 POSIX の pthread ライブラリは URIB にエラーを返しました。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-EPID_MIS_MATCH_ERROR Format: %s" epid (%u) does not match known epid (%u)"

説明 クライアント指定した ID が、URIB がクライアント用に現在保存している ID と一致しません。クライアントが正しくない手順で再起動され、URIB が保持している ID が古い可能性があります。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-GENERAL_UI_ERROR Format: %s

説明 ユーザーインターフェイスが要求を処理中に表記のエラーが発生しました。要求を再試行する必要があります。

推奨処置 オペレータが要求を再試行する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-ASSERT_ERROR Format: "%s:%d: Assertion "%s" failed."

説明 内部ソフトウェア エラーが発生しました。true になるアサーションが失敗しました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-FILE_OPEN_ERROR Format: File open error: %s

説明 このメッセージは、内部デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-FILE_WRITE_ERROR Format: File write error: %s

説明 このメッセージは、内部デバッグ用です。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-3-OPEN_CLIENT_SHM_ERROR Format: "Failed to open client shared memory "%s": %s"

説明 呼び出し元プロセスが、名前付き URIB 共有メモリ領域を開こうとして、表示されたエラーで失敗しました。メモリステータスは「show process memory shared」で表示されます。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-SEND_TO_ERROR Format: "Send to URIB failed: %s"

説明 呼び出し元プロセスは URIB にメッセージを送信できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-SEND_FROM_ERROR Format: Send from URIB to client %s" failed: %s"

説明 URIB が表示されたクライアントにメッセージを送信できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-SEND_NOTIF_ERROR Format: Failed to send %s notification buffer to client %s"; retried %lu times"

説明 URIB はクライアントに通知を送信できませんでした。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-RNH_LOOP_ERROR Format: Number of prefixes forming rnh loop exceeds %d
Flagging route %s/%d from client %s" with rnh %s/%d
as causing rnh loop"

説明 URIB は、RIB にインストールされたルートの中のループを検出しました。メッセージには、ループの原因となったクライアントが表示されています。

推奨処置 オペレータが介入する必要があります。

エラーメッセージ URIB-3-XRI_TYPE_ERROR Format: Unknown XRI type %u

説明 URIB はネクストホップアドレスを表示中に不明な拡張ルート情報を検出しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラー メッセージ URIB-3-INCONSISTENT_STRUCTURE Format: %s

説明 RIB のクリーンアップ中に削除された予期しない残りの状態。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラー メッセージ URIB-3-INCONSISTENT_ROUTE Format: %s: %s/%d via %s

説明 RIB のクリーンアップ中に削除された予期しない残りのルート。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラー メッセージ URIB-3-INCONSISTENT_RNH Format: %s: %s/%d

説明 RIB のクリーンアップ中に削除された予期しない残りの再帰ネクストホップ

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラー メッセージ URIB-3-INCONSISTENT_SUMMARY Format: %s: routes %d, rnh's %d

説明 RIB のクリーンアップ中のクライアントの予期しない残りの状態。詳細については、「show routing ipv4 unicast internal event-history errors」CLI コマンドを使用します。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラー メッセージ URIB-3-RANGE_CHECK_ERR Format: "Range check of %s failed from %s (0x%08x)"

説明 指定された値が許容範囲外です。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラー メッセージ URIB-3-MORE_INFO_ERROR Format: Client %s": %s"

説明 このエラーは、前回のエラーに関する詳細な情報を提供します。ログに記録された以前のエラーに従って処置を行う必要があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MORE_MTS_INFO_ERROR Format: source SAP is: %d dest SAP is: %d

説明 このエラーは、前回の MTS エラーに関する詳細な情報を提供します。ログに記録された以前の MTS エラーに従って処置を行う必要があります。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-PSS Format: Error returned from %s, errno: 0x%08x (%s) in %s()

説明 URIB が呼び出した PSS API がエラーを返しました。報告されたエラーの原因を調べる必要があります。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-UFDM_MTSSEND_FAILURE Format: MTS send; to UFDM failed with unexpected error %d

説明 URIB は UFDM にルートアップデートを送信できませんでした。これは FIB から欠落しているルートがあることを示します。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-4-ROU TELIMIT_EXCEEDED Format: Number of routes (%llu) reached or exceeds configured limit (%lu); dropped (%llu)

説明 名前付きルーティング テーブル内のルート数が、設定された制限に到達しました。これ以上のルートはテーブルに追加されません

推奨処置 テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

エラーメッセージ URIB-4-ROU TELIMIT_NOT_ENFORCED Format: Number of routes (%llu) already exceeds newly configured limit (%lu); dropped (%llu)

説明 表示されたルーティング テーブルのルート数がすでに新しく設定された制限を超えています。これ以上のルートはテーブルに追加されませんが、新しい制限は適用されていません。

推奨処置 新しい制限を適用するには、テーブルをクリアするか、またはテーブルを管理シャットダウン状態を経て移行します。次にテーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

エラーメッセージ URIB-4-ROUDELIMIT_WARNING Format: Number of routes (%llu) exceeds warning limit (%lu)

説明 名前付きルーティングテーブル内のルート数が、設定された警告制限に到達しました。

推奨処置 テーブルのルート数を減らすか、制限を設定し直します。

エラーメッセージ URIB-3-RNH_REFCOUNT Format: Client %s" deleting RNH %s/%u with refcount %u"

説明 クライアントは、RNH がまだ使用中に再帰ネクストホップを削除しようとしてしました。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-4-ZERO_NEXTHOP Format: Client %s" added 0.0.0.0 next hop and interface %s is not point-to-point"

説明 クライアントプロトコルは、非ポイントツーポイントインターフェイスに0.0.0.0のネクストホップアドレスを追加しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-RTDEL_ERROR Format: Could not find prefix %s/%d, client %s" 's delete request"

説明 存在しないルートのルート削除要求を受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-UNEXPECTED_MESSAGE Format: %s %d. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 予期しないプロセス間メッセージを受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-UNEXPECTED_VALUE Format: Unexpected value for %s

説明 記録されたイベントについて予期しない値が検出されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-INVALID_PIB Format: %s %s

説明 表示された状況で不正なプロトコル情報ブロックを検出しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-4-NH_RESOLV_LUKUP Format: Could not find %s/%d while processing %s (%d) resolve buffer

説明 正常にクリーンアップされていない未解決のネクストホップ。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ URIB-4-UFDM_ACKNOT_FOUND Format: Could not find UFDM buffer with ptr 0x%08x

説明 URIB が認識していない UFDM バッファの ACK を受信しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-GENERAL_FAILURE Format: Failed to %s

説明 記録されたアクションは失敗し、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_RNH Format: %s" tried to add %s/%d with RNH %s/%d"

説明 予期しない RNH の不正な更新をクライアントから受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_PREFIX Format: %s" tried to add %s/%d"

説明 不正なプレフィックスをクライアントから受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_MASK Format: Client %s" tried to add %s/%d"

説明 不正なマスクをクライアントから受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-BOGUS_INTF Format: Client %s" tried to add %s/%d via %s with invalid iod %d"

説明 不正なインターフェイスをクライアントからのパス追加で受信しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-5-PATH_DELETE Format: ERRMSG_LIMIT_DEF

説明 URIB は、クライアントが削除しようとしたパスを見つけることができませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-RPATH_DELETE Format: ERRMSG_LIMIT_DEF

説明 URIB は、クライアントが削除しようとした再帰パスを見つけることができませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-API_INIT_SEM_CLEAR Format: Cleared the API semaphore from %d

説明 API セマフォが予期しない状態にあり、正しい値に復元されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-5-RES_MGR_CHANGE Format: Changed u4route-mem from (%d, %d) to (%d, %d)

説明 要求された limit-resource コマンドがこのバージョンの制限値を満たすように適合されました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-NH_DELETED_NIB_INFO Format: Found hidden rnh %s/%d for client %s" in deleted NIB"

説明 URIB はクライアントがテーブルの登録解除中にクライアントの非表示のネクストホップを検出しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-UFDM_MGMT Format: Route %s/%d in VRF management not sent to ufdm

説明 URIB は管理 VRF 内のルートを UFDM に渡そうとしました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-GENERAL_INFO Format: %s

説明 情報メッセージ

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-TRACE_OVERFLOW Format: Trace buffer %s overflowed

説明 表示されたイベント トレースがオーバーフローしました。これは正常な動作です。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-ROUDELIMIT_RECOVERED Format: Number of routes (%llu) is below the configured limit (%lu)

説明 名前付きルーティング テーブル内のルート数が、設定された制限を下回りました。ルーティング テーブルが回復しました

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-ROUDELIMIT_REINSTALL Format: Routing table was reinstalled

説明 新しいルーティング制限を許可するため、または再インストールしきい値を超えたために、ルーティング テーブルが自動的にリロードされました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-6-ROUDELIMIT_OVERFLOWED Format: Routing table statistic %s" overflowed 32 bits"

説明 ルーティング テーブルの統計情報は32ビット値だけをサポートする MIB で返されません。統計情報は、32 ビットの最大値を超えました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-ROUTECOUNT_UNDERFLOW Format: Routing table statistic current tried to underflow deleting %s/%d

説明 システムはテーブル内の現在のルート数を削減しようとしたましたが、統計情報がすでにゼロでした。

推奨処置 製品を入手したシスコの販売代理店に連絡し、サポートを依頼してください。シスコのサポート契約を購入した場合は、TAC に連絡しサポートを依頼してください。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_BIND Format: "mts_bind failed for %s: %s"

説明 URIB は MTS キュー SAP にバインドできず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。これがシステムのすべての VDC に影響を与えることに注意してください。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_OPTIONS Format: MTS option set failed for opcode %s: %s (%d)

説明 URIB は MTS opcode のオプションを設定できませんでした。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-CMI_MTSSSEND_FAILURE Format: mts_send failure for client %s: %s

説明 URIB は特定のクライアントに MTS メッセージを送信できませんでした

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-CMI_PAYLOAD_CONV_ERR Format: CMI payload conversion error failure from %s order to %s order

説明 cmi ペイロード変換が正常に実行されませんでした。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_UBIND Format: mts_unbind failed for %s: %s

説明 URIB は MTS キュー SAP からアンバインドできず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「system switchover」CLI コマンドを使用してスタンバイ スーパーバイザに切り替えます。スタンバイが存在しないか、スタンバイの準備ができていない場合は、「reload」CLI コマンドを使用してシステムをリロードします。スタンバイの状態は、「show system redundancy ha status」CLI コマンドを使用して確認できます。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_UNK_OPC Format: Received unknown MTS message on %s queue with opcode %d, dropping it. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 URIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_RECV Format: Error returned from mts_recv(%s), errno: %s

説明 URIB が MTS キューで受信していたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_DROP Format: Error returned from mts_drop(), error: %s

説明 URIB がメッセージを廃棄しようとしたときに MTS API がエラーを返しました。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_SHORT_MSG_ERROR Format: Received short (%d < %d) MTS message on %s queue with opcode %d, dropping it. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 URIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_NO_PAYLOAD_ERROR Format: Received MTS message with no payload on %s queue with opcode %d, dropping it. src SAP: %d dst SAP: %d

説明 URIB が不明なメッセージを受信しました。メッセージは廃棄されます

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_SIZE_ERROR Format: %s: incorrect %s message size from client %s: %d (should be %d)

説明 URIB メッセージのサイズはメッセージタイプに対して誤っています。メッセージは廃棄されます。

推奨処置 ユーザの対処は必要ありません。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_NO_CLIENT_SAP Format: %s: client %s" has not provided a SAP for ack"

説明 クライアントはURIBに登録済みですが、URIBが応答メッセージを送信できるようにSAPを提供していません。これにより、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_REGISTER Format: "mts_register failed for urib: %s"

説明 URIB は、URIB 通知にクライアントを登録できず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

エラーメッセージ URIB-3-MTS_DEREGISTER Format: "mts_deregister failed for urib: %s"

説明 URIB は、URIB 通知からクライアントを登録解除できず、回復不能なエラーが発生しました。

推奨処置 「restart」CLI コマンドを使用して機能を再起動し、この問題を解決します。

URIB メッセージ

VLAN_MGR メッセージ

エラーメッセージ VLAN_MGR-3-ERROR_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャ エラー

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-4-WARN_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャの警告

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-INFO_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャ情報

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-5-NOTIF_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャの通知メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-2-CRITICAL_MSG Format: %s

説明 VLAN マネージャの重大なメッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_OPER_STATUS_CHG Format: VLAN %d, status changed to %s

説明 VLAN 動作状態の変更

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_CREATED Format: VLAN %d, created

説明 VLAN が作成されました

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_MGR_STATELESS_RESTART Format: VLAN Manager stateless restart

説明 VLAN マネージャのステートレスな再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-6-VLAN_MGR_STATEFULL_RESTART Format: VLAN Manager statefull restart

説明 VLAN マネージャのステートフルな再起動

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VLAN_MGR-5-RESERVED_VLAN_RANGE_CHANGED Format: New Reserved VLAN Range Configured From VLAN %d to VLAN %d

説明 VLAN マネージャの予約済みの VLAN 再設定メッセージ

推奨処置 特に対処の必要はありません。

VNTAG_MGR メッセージ

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_MGR_GENERIC_SYSLOG Format: %s

説明 VNTag Manager 汎用 Syslog

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_MGR_ENABLED Format: VNTag Manager Enabled

説明 VNTag Manager サービスのイネーブル化

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_MGR_DISABLED Format: VNTag Manager Disabled

説明 VNTag Manager サービスのディセーブル化

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラーメッセージ VNTAG_MGR-5-VNTAG_SEQ_ERROR Format: %s

説明 イベントシーケンスのいくつかの手順が失敗しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VNTAG_MGR-2-VNTAG_SEQ_TIMEOUT Format: %s

説明 イベント シーケンス タイムアウト

推奨処置 特に対処の必要はありません。

エラー メッセージ VNTAG_MGR-2-VNTAG_DVIF_LIMIT_REACHED Format: %s

説明 イベント DVIF 制限である 4k に達しました。

推奨処置 特に対処の必要はありません。