



## 新機能および変更された機能に関する情報

表 1 には、Cisco MDS NX-OS リリース 6.2(13) 以降での、各新機能と変更が生じたリリースに関する簡単な説明があります。

表 1 新機能および変更された機能

機能	変更されたリリース
Cisco MDS 9250i スイッチでパフォーマンスを最大限に引き出すための FCIP トンネルの設定、54 ページ	6.2(13)
10 Gbps IP ストレージインターフェイスのリンク速度の変更、16 ページ	6.2(13)

