



## 不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Dublin 17.12.x の未解決の問題](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 の解決済みの問題](#) (1 ページ)

## Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

## Cisco IOS XE Dublin 17.12.x の未解決の問題

ID	見出し
<a href="#">CSCwh00528</a>	i2c i2c-6 : OIR 中に 10G-SFP で「SCL is stuck low, exit recovery」というメッセージに続いてエラーディセーブルになる
<a href="#">CSCwh35728</a>	SDA オーバーレイネットワークでスイッチからホストへの MACsec サポートが必要

## Cisco IOS XE Dublin 17.12.1 の解決済みの問題

ID	見出し
<a href="#">CSCwc41288</a>	C9200L : 1G SFP を使用したアップリンクでの入力エラー

ID	見出し
<a href="#">CSCwe47724</a>	CWDM-SFP-1610 および CWDM-SFP-1590 SFP を接続すると gbic-invalid エラーが表示される
<a href="#">CSCwe79864</a>	9200 : 「show env all」 CLI で Iout、pout、および PS ファン rpm 速度が正しくない

## 翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。