



不具合

- [Cisco Bug Search Tool](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合](#) (1 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.5 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4a の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4 の解決済みの不具合](#) (2 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.3 の解決済みの不具合](#) (3 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合](#) (3 ページ)
- [Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合](#) (3 ページ)

Cisco Bug Search Tool

Cisco [Bug Search Tool](#) (BST) を使用すると、パートナーとお客様は製品、リリース、キーワードに基づいてソフトウェアバグを検索し、バグ詳細、製品、バージョンなどの主要データを集約することができます。BST は、ネットワーク リスク管理およびデバイスのトラブルシューティングにおいて効率性を向上させるように設計されています。このツールでは、クレデンシャルに基づいてバグをフィルタし、検索入力に関する外部および内部のバグビューを提供することもできます。

問題の詳細を表示するには、ID をクリックします。

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.x の未解決の不具合

ID	見出し
CSCwe17454	C9500 PWR-C4-950WAC-R 電源装置 x が応答せず、その後すぐに応答する
CSCwe20100	[C9500] 17.3.5 または 17.6.3 でのブート後に SFP が「show inventory」に含まれない
CSCwi57770	9500-40X スイッチで FINISAR SFP-10G-SR を使用すると、インターフェイスが起動しない

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.5 の解決済みの不具合

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwh55164	C9500	Cat9k : ICMP TTL 期限切れエラーが VRF ではなくグローバルテーブルを介して誤って転送される
CSCwi01706	C9500H	C9606R [LC-48YL] および C3560x [Fa0、100M 速度] と AN enabl-day1 間の相互運用性における GLC-TE リンクダウン
CSCwf87624	C9500X	9500X のファントレイを取り外した後に LED ステータスが緑色になる
CSCwh55170	C9500X	9500X : FT1 の OIR 時に show holdwar ver all の出力にファントレイに関する誤った詳細が表示される
CSCwe95691	C9500	PnP Cat9k が IP 送信元アドレス 0.0.0.0 ではなく 192.168.1.1 を使用して DHCP 検出を送信する
CSCwi10405	C9500	[NEAT] 間違ったインターフェイスを指すスタティック MAC アドレスエントリが CISP によってインストールされる

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4a の解決済みの不具合

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwh87343	すべてのモデル	Cisco IOS XE ソフトウェアの Web UI における特権昇格の脆弱性 詳細については、「Security Advisory: cisco-sa-iosxe-webui-privesc-j22SaA4z 」を参照してください。

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.4 の解決済みの不具合

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwe33886	C9500	17.9 インストール oper DB クエリが xpath install-oper-hist への DB クエリでエラーを返す

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwe36743	C9500	セグメンテーション障害 - クラッシュ - SSH - AAA グループ設定の変更時
CSCwe96441	C9500H	発信フロー制御はCatプラットフォームでは使用できないが、cat9500HP では設定できる
CSCwe44308	C9500H	9500H：読み取りの問題の後に entSensorValueTimeStamp および entSensorValueUpdateRate の値が更新されない

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.3 の解決済みの不具合

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwb53649	すべてのモデル	100G：snmpwalk で DOM 値が正しく出力されない
CSCwd51319	9500	9500：スイッチオーバー後に EntSensor に誤った値が表示される

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.2 の解決済みの不具合

ID	適用可能なモデル	見出し
CSCwb91153	Catalyst 9500 ハイパフォーマンス	「show sdm..」の実行中の htm_xml_parse_htm_section での fed_main_event メモリリーク

Cisco IOS XE Cupertino 17.9.1 の解決済みの不具合

次の問題はこのリリースで解決済みです。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。