



Intersight インフラストラクチャソフトウェアバンドル

- [Cisco UCS 6600、6500 および 6400 シリーズ FI 6.0\(1.250198\) および Cisco UCS X シリーズダイレクト FI 6.0\(1.250198\)のインフラ ファームウェア バンドル](#) (1 ページ)

Cisco UCS 6600、6500 および 6400 シリーズ FI 6.0(1.250198) および Cisco UCS X シリーズダイレクト FI 6.0(1.250198)のインフラ ファームウェア バンドル

IMM インフラストラクチャ ファームウェア バンドル には次の Cisco UCS 6600 シリーズ FI のイメージが含まれています。

コンポーネント	パッケージバージョン	ファームウェア名
UCS-FI-6664	10.5(1)I60(1a)	ucsf.10.5.1.I60.1a.F.bin
UCS-IOM-2304	4.3(6b)	chassis3.img
UCS-IOM-2304V2	4.3(6b)	chassis3.img
UCS-IOM-2408	6.0(1a)	chassis4.img
UCSBX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-100G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029	03.00.00	cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870L-A	05.0b	cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin

IMM インフラストラクチャ ファームウェア バンドル には次の Cisco UCS 6500 シリーズ FI のイメージが含まれています。

コンポーネント	パッケージ バージョン	ファームウェア名
UCS-FI-6536	10.5(1)I60(1a)	ucsfi.10.5.1.I60.1a.F.bin
UCS-IOM-2204XP	4.3(6b)	chassis_soquel.img
UCS-IOM-2208XP	4.3(6b)	chassis_soquel.img
UCS-IOM-2304	4.3(6b)	chassis3.img
UCS-IOM-2304V2	4.3(6b)	chassis3.img
UCS-IOM-2408	6.0(1a)	chassis4.img
UCSBX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-100G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029	03.00.00	cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870LA	05.0b	cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin

IMM インフラストラクチャ ファームウェア バンドル には次の Cisco UCS 6400 シリーズ FI のイメージが含まれています。

コンポーネント	パッケージ バージョン	ファームウェア名
UCS-FI-6454	10.5(1)I60(1a)	ucsfi.10.5.1.I60.1a.F.bin
UCS-FI-64108	10.5(1)I60(1a)	ucsfi.10.5.1.I60.1a.F.bin
UCS-IOM-2204XP	4.3(6b)	chassis_soquel.img
UCS-IOM-2208XP	4.3(6b)	chassis_soquel.img
UCS-IOM-2408	6.0(1a)	chassis4.img
UCSBX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSB-PSU-2500ACDV-ECD15020029	03.00.00	cmc-psuDV-Delta.03.00.00.bin
UCSB-PSU-2500ACDV-AA26870LA	05.0b	cmc-psuDV-Emerson.05.0b.bin

IMM インフラストラクチャ ファームウェア バンドル には次の Cisco UCS X シリーズ ダイレクト FI のイメージが含まれています。

コンポーネント	パッケージ バージョン	ファームウェア名
UCSX-S9108-100G	10.5(1)I60(1a)	ucsfi.10.5.1.I60.1a.F.bin
UCSX-S9108-100G	6.0(1a)	ucs-manager-k9.6.0.1a.bin
UCSBX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-25G	6.0(1a)	chassis5.img
UCSX-I-9108-100G	6.0(1a)	chassis5.img

Cisco UCS 6600、6500 および 6400 シリーズ FI 6.0(1.250198) および Cisco UCS X シリーズ ダイレクト FI 6.0(1.250198)のインフラ ファームウェア バンドル

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。