



新機能および変更された機能に関する情報

- [このリリースの新規情報および変更情報 \(1 ページ\)](#)

このリリースの新規情報および変更情報

次の表に、Cisco UCS Manager リリース 4.1 に関するこのガイドでの重要な変更点の概要を示します。この表は、このマニュアルに加えられた変更やこのリリースの新しい機能をすべて網羅するものではありません。

表 1: Cisco UCS Manager リリース 4.1(1) の新機能と変更された動作

機能	説明	参照先
Cisco UCS 64108 ファブリック インターコネク ト	このリリースでは、40/100 ギガビットアップリンク ポートを備えたファブリックで 10/25 ギガビット ポートをサポートする Cisco UCS 64108 ファブリック インターコネク トが導入されました。	Cisco UCS 64108 ファブリック インターコネク ト

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。