

CHAPTER

Cisco Unified IP Phone でのモデル情報、 ステータス、および統計の表示

この章では、Cisco Unified IP Phone 7962G/7942Gの次のメニューと画面を使用して、電話機モデル 情報、ステータス メッセージ、およびネットワーク統計を表示する方法について説明します。

- [モデル情報 (Model Information)] 画面:電話機のハードウェアおよびソフトウェアの情報を表示します。詳細については、「モデル情報画面」(P.7-2) を参照してください。
- [ステータス(Status)]メニュー:ステータスメッセージ、ネットワーク統計、ファームウェア バージョン、および拡張モジュール情報を表示する画面にアクセスできます。詳細については、 「ステータスメニュー」(P.7-2)を参照してください。
- [コールの統計(Call Statistics)] 画面:現在のコールのカウンタおよび統計情報を表示します。 詳細については、「コールの統計画面」(P.7-15)を参照してください。

これらの画面の情報を使用すると、電話機の動作をモニタリングしたり、トラブルシューティングをサポートしたりすることができます。

また、この情報の大部分や、その他の関連情報は、電話機の Web ページを介してリモートに取得する こともできます。詳細については、第 8 章「Cisco Unified IP Phone のリモート モニタリング」を参照 してください。

Cisco Unified IP Phone 7962G/7942G のトラブルシューティングの詳細については、第9章「トラブルシューティングとメンテナンス」を参照してください。

この章は、次の内容で構成されています。

- 「モデル情報画面」(P.7-2)
- 「ステータス メニュー」(P.7-2)
- 「コールの統計画面」(P.7-15)

モデル情報画面

[モデル情報(Model Information)] 画面には、表 7-1 に記載されたオプションが含まれます。

[モデル情報(Model Information)] 画面を表示するには、設定ボタンを押して[モデル情報(Model Information)]を選択します。

[モデル情報(Model Information)] 画面を終了するには、[終了(Exit)] ソフトキーを押します。

表 7-1 モデル情報の設定

オプション	説明	変更方法
モデル番号 (Model Number)	電話機のモデル番号。	表示専用 (設定不可)
MAC アドレス (MAC Address)	電話機の Media Access Control (MAC; メ ディア アクセス制御) アドレス。	表示専用 (設定不可)
ロード ファイル (Load File)	電話機上で動作する、出荷時にインストール 済みのロード ID。	表示専用(設定不可)
起動ロード ID (Boot Load ID)	電話機上で動作する、出荷時にインストール 済みのロード ID。	表示専用(設定不可)
シリアル番号 (Serial Number)	電話機のシリアル番号。	表示専用(設定不可)
MIC	Manufacturing Installed Certificate (MIC; 製造元でインストールされる証明書)(セキュ リティ機能に使用される)が電話機にインス トールされているかどうかを示します。	電話機の MIC の管理方法の詳細については、『 <i>Cisco Unified Communications Manager Security Guide</i> 』の「Using the Certificate Authority Proxy Function」を参照してください。
LSC	Locally Significant Certificate (LSC; ローカ ルで有効な証明書) (セキュリティ機能に使 用される) が電話機にインストールされてい るかどうかを示します。	電話機の LSC の管理方法の詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』の 「Using the Certificate Authority Proxy Function」を参 照してください。
コール制御プロトコ ル (Call Control Protocol)	電話機が使用するコール制御プロトコルを示 します。	「さまざまなプロトコルを用いた Cisco Unified IP Phone の使用」 (P.2-12) を参照してください。

ステータス メニュー

[ステータス (Status)]メニューを表示するには、設定ボタンを押して[ステータス (Status)]を選択 します。[ステータス (Status)]メニューを終了するには、[終了 (Exit)]ソフトキーを押します。

[ステータス(Status)]メニューには、次のオプションがあります。これらのオプションを使用して、 電話機とその操作に関する情報を確認できます。

- ステータス メッセージ: [ステータス メッセージ(Status Messages)] 画面を表示します。この画面には、重要なシステム メッセージのログが表示されます。詳細については、「ステータス メッセージ画面」(P.7-3)を参照してください。
- ネットワーク統計: [ネットワーク統計(Network Statistics)] 画面を表示します。この画面には、 イーサネットトラフィックの統計が表示されます。詳細については、「ネットワーク統計画面」 (P.7-10)を参照してください。

- ファームウェアのバージョン:[ファームウェアのバージョン (Firmware Versions)]画面を表示します。この画面には、電話機で実行中のファームウェアに関する情報が表示されます。詳細については、「ファームウェアバージョン画面」(P.7-13)を参照してください。
- 拡張モジュール:[拡張モジュール(Expansion Modules)]画面を表示します。この画面には、 Cisco Unified IP Phone Expansion Module(電話機に接続されている場合)に関する情報が表示されます。詳細については、「拡張モジュールのステータス画面」(P.7-14)を参照してください。

ステータス メッセージ画面

[ステータス メッセージ(Status Messages)] 画面には、電話機が生成した最新のステータス メッセージが、10 件表示されます。この画面には、電話機の起動が完了していない場合も含めて、いつでもアクセスできます。表 7-2 では、表示されるステータス メッセージについて説明します。この表には、エラーへの対処方法も記載されています。

[ステータス メッセージ (Status Messages)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1 設定**ボタンを押します。
- **ステップ2** [ステータス (Status)]を選択します。
- ステップ3 [ステータス メッセージ (Status Messages)]を選択します。

現在のステータス メッセージを削除するには、[クリア (Clear)] ソフトキーを押します。

[ステータス メッセージ(Status Messages)]画面を終了するには、[終了(Exit)]ソフトキーを押します。

メッセージ	説明	説明と対処方法
BOOTP サーバが使用さ	電話機は、Dynamic Host Configuration	なし。これは単なる情報メッセージです。
れています(BootP	Protocol(DHCP; ダイナミック ホスト	
server used)	コンフィギュレーション プロトコル)	
	サーバからではなく、Bootstrap	
	Protocol(BootP; ブートストラップ プ	
	ロトコル)サーバから IP アドレスを取	
	得しました。	

メッセージ	説明	説明と対処方法
CFG ファイルが見つかり ません (CFG file not found)	該当する名前のデフォルト設定ファイ ルが、Trivial File Transfer Protocol (TFTP) サーバ上で見つかりませんで した。	電話機用の設定ファイルは、電話機が Cisco Unified Communications Manager データベースに追 加されたときに作成されます。該当する電話機が Cisco Unified Communications Manager データベー スに追加されていない場合、TFTP サーバでは「CFG ファイルが見つかりません (CFG File Not Found)」と いう応答が生成されます。
		 電話機が Cisco Unified Communications Manager に登録されていません。
		電話機の自動登録を使用しない場合は、電話機 を手動で Cisco Unified Communications Manager に追加する必要があります。詳細につ いては、「Cisco Unified CM の管理による電話機 の追加」(P.2-11)を参照してください。
		• DHCP を使用している場合は、DHCP サーバが 正しい TFTP サーバを指定していることを確認 します。
		 スタティック IP アドレスを使用している場合 は、TFTP サーバの設定を確認します。TFTP サーバの割り当ての詳細については、「ネット ワークの設定メニュー」(P.4-6)を参照してくだ さい。
CFG TFTP サイズ エラー (CFG TFTP Size Error)	電話機のファイル システムに対して、 設定ファイルが大きすぎます。	電話機の電源投入サイクルを実行します。
チェックサム エラー (Checksum Error)	ダウンロードされたソフトウェア ファ イルが破損しています。	電話機のファームウェアの新しいコピーを取得し、 TFTPPath ディレクトリに置きます。このディレク トリにファイルをコピーするのは、TFTP サーバの ソフトウェアが終了しているときだけにしてくださ い。それらのソフトウェアの実行中にファイルをコ ピーすると、ファイルが破損する可能性があります。
CTL と ITL がインストー ルされました(CTL and ITL installed)	電話機に Certificate Trust List (CTL) ファイルおよび Identity Trust List (ITL; 証明書信頼リスト) ファイルがイ	なし。これは単なる情報メッセージです。CTL ファ イルと ITL ファイルのどちらも、過去にインストー ルされていません。
	レストールされています。	CTL ファイルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。
CTL がインストールされ ました(CTL installed)	電話機に CTL ファイルがインストール されています。	なし。これは単なる情報メッセージです。CTL ファ イルは過去にインストールされていません。
		CTL ファイルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。

メッセージ	説明	説明と対処方法
DHCP タイムアウト (DHCP timeout)	DHCP サーバが応答しませんでした。	 ネットワークがビジー状態になっている:ネットワークのロードが減少すると、このエラーは 自動的に解決します。
		 DHCP サーバと電話機との間にネットワーク接続 がない:ネットワーク接続を確認してください。
		 DHCP サーバがダウンしている: DHCP サーバの設定を確認してください。
		 エラーが続く:スタティック IP アドレスの割り 当てを検討してください。スタティック IP アド レスの割り当ての詳細については、「ネットワー クの設定メニュー」(P.4-6)を参照してください。
ダイヤル プランの解析エ ラー(Dialplan Parsing Error)	電話機が dialplan XML ファイルを正常 に解析できませんでした。	TFTP でダウンロードされた dialplan XML ファイル に問題があります。
(Session Initiation Protocol (SIP; セッショ ン開始プロトコル) 電話 機のみ)		
無効(Disabled)	802.1X 認証が電話機で無効になって いる。	 電話機の[設定 (Settings)]>[セキュリティ設定 (Security Configuration)]>[802.1x 認証 (802.1X Authentication)]オプションを使用して、802.1x を 有効にできます。詳細については、「802.1X 認証お よびステータス」(P.4-48)を参照してください。
DNS タイムアウト (DNS timeout)	Domain Name System(DNS; ドメイン ネーム システム)サーバが応答しませ んでした。	 ネットワークがビジー状態になっている:ネットワークのロードが減少すると、このエラーは 自動的に解決します。
		 DNS サーバと電話機との間にネットワーク接続 がない:ネットワーク接続を確認してください。
		 DNS サーバがダウンしている:DNS サーバの設定を確認してください。
DNS 不明ホスト(DNS unknown host)	DNS が TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager の名 前を解決できませんでした。	 TFTP サーバまたは Cisco Unified Communications Manager のホスト名 が、DNS で正しく設定されていることを確認し ます。
		 ホスト名ではなく、IP アドレスの使用を検討します。
IP が重複しています (Duplicate IP)	電話機に割り当てられた IP アドレスを、 別のデバイスが使用しています。	 電話機にスタティック IP アドレスがある場合 は、重複した IP アドレスを割り当てていないか どうかを確認します。詳細については、「ネット ワークの設定メニュー」(P.4-6)を参照してくだ さい。
		 DHCP を使用している場合は、DHCP サーバの 設定を確認します。

メッセージ	説明	説明と対処方法
CTL および ITL ファイル	CTL および ITL ファイルを削除中です。	なし。これは単なる情報メッセージです。
を削除中(Erasing CTL and ITL files)		CTL ファイルまたは ITL ファイルの詳細について は、『 <i>Cisco Unified Communications Manager</i> <i>Security Guide</i> 』を参照してください。
ロケールの更新エラー (Error update locale)	1 つまたは複数のローカリゼーション ファイルが、TFTPPath ディレクトリで 見つからなかったか、または無効でし た。ロケールは変更されませんでした。	[Cisco Unified Communications オペレーティングシ ステムの管理(Cisco Unified Operating System Administration)]ページで、次のファイルが TFTP File Management のサブディレクトリにあることを 確認します。
		 ネットワーク ロケールと同じ名前のサブディレ クトリ内にあるファイル
		– tones.xml
		 ユーザロケールと同じ名前のサブディレクトリ 内にあるファイル
		– glyphs.xml
		– dictionary.xml
		– kate.xml
失敗 (Failed)	電話機は 802.1x トランザクションを試 みましたが、認証に失敗しました。	認証の失敗は、一般的に次のいずれかが原因です。
		 電話機または認証サーバに共有秘密が設定され ていない
		 電話機に設定されている共有秘密と認証サーバ に設定されている共有秘密が一致しない
		• 電話機が認証サーバで設定されていない
ファイルの認証が失敗し ました(File auth error)	電話機が署名付きファイルのシグニチャ を検証しようとしたときにエラーが発生 しました。このメッセージには、失敗し たファイルの名前が含まれています。	 ファイルが破損しています。ファイルが電話機の設定ファイルであれば、Cisco Unified CMの管理を使用して、電話機を Cisco Unified Communications Manager データベースから削除します。次に、Cisco Unified CMの管理を使用して、電話機を再び Cisco Unified Communications Manager データベースに追加します。
		 CTL ファイルに問題があります。また、ファイ ルを取得したサーバのキーが正しくありません。 この場合、CTL クライアントを実行して CTL ファイルをアップデートします。このファイル に適切な TFTP サーバが記載されていることを 確認してください。
ファイルが見つかりませ ん(File not found)	電話機は、設定ファイルに指定された電 話機のロード ファイルを、TFTP サーバ で見つけられませんでした。	[Cisco Unified Communications オペレーティングシ ステムの管理 (Cisco Unified Operating System Administration)]ページで、電話機のロードファイ ルが TFTP サーバに存在し、設定ファイルのエント リが正しいことを確認してください。

メッセージ	説明	説明と対処方法
IP アドレスが解放されま した(IP address released)	電話機が IP アドレスを解放するように 設定されています。	電話機の電源投入サイクルを実行するか、または DHCP アドレスをリセットするまで、電話機はアイ ドル状態のままになります。詳細については、「ネッ トワークの設定メニュー」(P.4-6)を参照してくだ さい。
ITL がインストールされ ました(ITL installed)	電話機に ITL ファイルがインストール されています。	なし。これは単なる情報メッセージです。ITL ファ イルは過去にインストールされていません。
		ITL ファイルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。
認証のロードに失敗	電話機が設定ファイルをロードできませ	次の項目を確認してください。
(Load Auth Failed)	んでした。	 正しいバージョンの設定ファイルがそのサーバ に存在すること。
		 ダウンロードしているロードファイルが、変更 または名前変更されていないこと。
		 電話機のロードタイプに互換性があること。たとえば、DEV ロード設定ファイルを REL 対応の電話機に配置することはできません。
ロード ID が正しくありま せん(Load ID incorrect)	ソフトウェア ファイルのロード ID のタ イプが間違っています。	電話機に割り当てられたロード ID を確認してください(Cisco Unified Communications Manager で、[デバイス (Device)]>[電話(Phone)]の順に選択します)。ロード ID が正しく入力されていることを確認してください。
拒否された HC のロード (Load rejected HC)	ダウンロードされたアプリケーションに は、電話機のハードウェアとの互換性が ありません。	あるバージョンのソフトウェアをこの電話機にインス トールしようとし、それがこの新しい電話機のハード ウェア変更に対応していない場合に発生します。
		電話機に割り当てられたロード ID を確認してくだ さい(Cisco Unified Communications Manager で、 [デバイス(Device)]>[電話(Phone)]の順に選 択します)。電話機に表示されるロード ID を再入力 してください。電話機の設定の確認方法については、 「ファームウェア バージョン画面」(P.7-13)を参照 してください。
ロード サーバが無効です (Load Server is invalid)	[ロード サーバ(Load Server)] オプ ションに指定された TFTP サーバの IP アドレスまたは名前が無効であるこ とを示します。	[ロードサーバ (Load Server)]設定が無効です。 ロードサーバは、電話機をアップグレードするため のファームウェアの取得先である TFTP サーバの IP アドレスまたは名前を指定します。
		[ロード サーバ (Load Server)]のエントリを確認し てください (Cisco Unified CM の管理で、[デバイス (Device)]>[電話 (Phone)]の順に選択します)。

ステータス メニュー

メッセージ	説明	説明と対処方法
デフォルト ルータがあり ません(No default router)	DHCP またはスタティックの設定で、 デフォルト ルータが指定されていませ んでした。	 電話機にスタティック IP アドレスがある場合は、 デフォルトルータが設定されているかどうかを 確認します。詳細については、「ネットワークの 設定メニュー」(P.4-38)を参照してください。
		 DHCP を使用している場合は、DHCP サーバで デフォルト ルータが指定されていません。 DHCP サーバの設定を確認してください。
DNS サーバ IP がありま せん (No DNS server IP)	DHCP またはスタティック IP の設定で、 DNS サーバの名前は指定されているが、 アドレスが指定されていませんでした。	 電話機にスタティック IP アドレスがある場合 は、DNS サーバが設定されているかどうかを確 認します。詳細については、「ネットワークの設 定メニュー」(P.4-6)を参照してください。
		 DHCP を使用している場合は、DHCP サーバで DNS サーバが指定されていません。DHCP サー バの設定を確認してください。
信頼リストがインストー ルされていません(No Trust List installed)	証明書信頼リスト (CTL) ファイルまた は Identity Trust List (ITL) が電話機に インストールされていません。	CTL ファイルが Cisco Unified Communications Manager で設定されておらず、Cisco Unified Communications Manager がデフォルトでセキュリ ティをサポートしないときに発生します。
		CTL ファイルまたは ITL ファイルの詳細について は、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照してください。
プログラミング エラー (Programming Error)	電話機のプログラミングに失敗しま した。	このエラーを解決するには、電話機の電源投入サイ クルを実行します。それでもまだ問題が続く場合は、 シスコのテクニカル サポートにお問い合せください。
成功 - MD5 (Successful - MD5)	電話機は 802.1x トランザクションを試み、認証に成功しました。	電話機は 802.1 x 認証に成功しました。
TFTP アクセスエラー (TFTP access error)	TFTP サーバが、存在しないディレクト リを指定しています。	• DHCP を使用している場合は、DHCP サーバが 正しい TFTP サーバを指定していることを確認 します。
		 スタティック IP アドレスを使用している場合 は、TFTP サーバの設定を確認します。TFTP サーバの割り当ての詳細については、「ネット ワークの設定メニュー」(P.4-6)を参照してくだ さい。
TFTP エラー(TFTP error)	電話機が TFTP サーバによって設定され たエラー コードを認識しません。	Cisco TAC に連絡してください。
TFTP ファイルが見つか りません (TFTP file not found)	要求されたロード ファイル(.bin)が、 TFTPPath ディレクトリで見つかりませ んでした。	電話機に割り当てられたロード ID を確認してくだ さい(Cisco Unified Communications Manager で、 [デバイス(Device)]>[電話(Phone)]の順に選 択します)。TFTPPath ディレクトリに、このロード ID の名前が付いた.bin ファイルがあることを確認し てください。

メッセージ	説明	説明と対処方法
TFTP タイムアウト (TFTP timeout)	TFTP サーバが応答しませんでした。	 ネットワークがビジー状態になっている:ネットワークのロードが減少すると、このエラーは 自動的に解決します。
		 TFTP サーバと電話機との間にネットワーク接続 がない:ネットワーク接続を確認してください。
		• TFTP サーバがダウンしている:TFTP サーバの 設定を確認してください。
タイムアウト(Timed Out)	サプリカントは 802.1x トランザクショ ンを試みましたが、認証にオーセンティ ケータが存在しないためにタイムアウト しました。	認証は一般的に、スイッチで 802.1x が設定されてい ない場合にタイムアウトします。
信頼リストの更新に失敗 しました(Trust List update failed)	CTL ファイルおよび ITL ファイルの更 新に失敗しました。	電話機は CTL ファイルおよび ITL ファイルをインス トールしていますが、新しい CTL ファイルおよび ITL ファイルの更新に失敗しました。
		失敗の理由として次が考えられます。
		 ネットワーク障害。
		• TFTP サーバがダウンしていた。
		 CTL ファイルの署名に使用される新しいセキュ リティトークン、および、ITL ファイルの署名 に使用される TFTP 証明書が導入されたが、電 話機の現在の CTL ファイルおよび ITL ファイル には使用できない。
		 内部的な電話障害。
		解決策として次が考えられます。
		 ネットワーク接続を確認する。
		 TFTP サーバがアクティブで、正常に機能しているかどうかを確認する。
		 TVS サーバが Cisco Unified Communications Manager でサポートされている場合は、TVS が アクティブで、正常に機能しているかどうかを 確認する。
		 セキュリティ トークンおよび TFTP サーバが有 効かどうかを確認する。
		 上述の解決策がすべて失敗した場合は、手動で CTL ファイルおよび ITL ファイルを削除し、電 話機をリセットする。
信頼リストが更新されま	CTL ファイル、または、ITL ファイル、	なし。これは単なる情報メッセージです。
した (Trust List updated)	あるいはその両方が更新されました。	信頼ファイルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。

ステータス メニュー

表 7-2 Cisco Unified IP Phone のステータス メッセージ(続き)

メッセージ	説明	説明と対処方法
信頼リストがインストー ルされていません(No Trust List installed)	CTL ファイルまたは ITL ファイルが電 話機にインストールされていません。	信頼ファイルが Cisco Unified Communications Manager で設定されていません。Cisco Unified Communications Manager はデフォルトではセキュ リティをサポートしません。
		信頼ファイルの詳細については、『Cisco Unified Communications Manager Security Guide』を参照し てください。
バージョン エラー (Version error)	電話機のロード ファイル名が正しくあ りません。	電話機のロード ファイルが適切な名前を持つように してください。
電話機のデバイス名に対 応する XmlDefault (XmlDefault corresponding to the phone device name)	設定ファイルの名前。	なし。これは、電話機の設定ファイルの名前を示す 情報メッセージです。

ネットワーク統計画面

[ネットワーク統計(Network Statistics)] 画面には、電話機およびネットワークのパフォーマンスに 関する情報が表示されます。表 7-3 は、この画面に表示される情報を示しています。

[ネットワーク統計 (Network Statistics)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1 設定**ボタンを押します。
- **ステップ2** [ステータス (Status)]を選択します。
- **ステップ3** [ネットワーク統計(Network Statistics)]を選択します。

Rx Frames、Tx Frames、および Rx Broadcasts の各統計情報を0にリセットするには、[クリア (Clear)]ソフトキーを押します。

[ネットワーク統計 (Network Statistics)] 画面を終了するには、[終了 (Exit)] ソフトキーを押します。

表 7-3 ネットワーク統計メッセージ情報

項目	説明
Rx Frames	電話機で受信されたパケットの数。
Tx Frames	電話機から送信されたパケットの数。
Rx Broadcasts	電話機で受信されたブロードキャスト パケットの数。

項目	説明
次のいずれかの値	前回電話機がリセットした原因。
Initialized	
TCP-timeout	
CM-closed-TCP	
TCP-Bad-ACK	
CM-reset-TCP	
CM-aborted-TCP	
CM-NAKed	
KeepaliveTO	
Failback	
Phone-Keypad	
Phone-Re-IP	
Reset-Reset	
Reset-Restart	
Phone-Reg-Rej	
Load Rejected HC	
CM-ICMP-Unreach	
Phone-Abort	
経過時間	電話機が最後に再起動されてからの経過時間。
Port 1	PC ポートのリンクの状態と接続。たとえば、Auto 100 Mb
	Full-Duplex は、PC ポートがリンク アップ状態であり、全
	二重、100 Mbps 接続を自動ネゴシエーションしたことを意味
	します。
Port 2	ネットワーク ポートのリンクの状態と接続。

表 7-3 ネットワーク統計メッセージ情報(続き)

 項目	説明	
IPv4	DHCP のステータスに関する情報 これには、次のステータス があります。	
	CDP BOUND	
	• CDP INIT	
	DHCP BOUND	
	DHCP DISABLED	
	DHCP INIT	
	DHCP INVALID	
	DHCP REBINDING	
	DHCP REBOOT	
	DHCP RENEWING	
	DHCP REQUESTING	
	DHCP RESYNC	
	DHCP UNRECOGNIZED	
	DHCP WAITING COLDBOOT TIMEOUT	
	SET DHCP COLDBOOT	
	SET DHCP DISABLED	
	DISABLED DUPLICATE IP	
	SET DHCP FAST	

表 7-3 ネットワーク統計メッセージ情報(続き)

項目	説明
IPv6	DHCPv6 のステータスに関する情報 これには、次のステータ
	• DHCP6 BOUND
	DHCP6 DISABLED
	• DHCP6 RENEW
	DHCP6 REBIND
	DHCP6 INIT
	DHCP6 SOLICIT
	DHCP6 REQUEST
	DHCP6 RELEASING
	DHCP6 RELEASED
	DHCP6 DISABLING
	DHCP6 DECLINING
	DHCP6 DECLINED
	DHCP6 INFOREQ
	DHCP6 INFOREQ DONE
	DHCP6 INVALID
	DHCP6 DECLINED DUPLICATE IP
	DHCP6 WAITING COLDBOOT TIMEOUT
	DHCP6 TIMEOUT USING RESTORED VAL
	DHCP6 TIMEOUT.CANNOT RESTORE
_	STACK TURNED OFF

表 7-3 ネットワーク統計メッセージ情報(続き)

ファームウェア バージョン画面

[ファームウェア バージョン (Firmware Versions)] 画面には、電話機で動作しているファームウェア バージョンに関する情報が表示されます。表 7-4 は、この画面に表示される情報を示しています。 [ファームウェア バージョン (Firmware Versions)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

ス	テ	ッ	プ	1	設定 ボタンを押します。	
---	---	---	---	---	---------------------	--

- **ステップ2** [ステータス (Status)]を選択します。
- ステップ3 [ファームウェア バージョン (Firmware Versions)]を選択します。

[ファームウェア バージョン (Firmware Versions)] 画面を終了するには、[終了 (Exit)] ソフトキーを押します。

項目	説明
ロードファイル	電話機上で動作するロード ファイル。
アプリケーション ロード ID	電話機上で動作する JAR ファイル。
JVM ロード ID	電話機上で動作する Java Virtual Machine (JVM) ファ イル。
OS ロード ID	電話機上で動作するオペレーティング システムの ID。
起動ロード ID	電話機上で動作する、出荷時にインストール済みのロードの ID。
拡張モジュール 1	拡張モジュールで実行中のロード ファイルを示します
拡張モジュール 2	(SIP 電話機または Skinny Client Control Protocol (SCCP) 電話機に接続されている場合)。
DSP $\square - \dashv$ ID	使用されている Digital Signal Processor (DSP; デジタル シ グナル プロセッサ) ソフトウェアのバージョンを示します。

表 7-4 ファームウェア バージョン情報

拡張モジュールのステータス画面

[拡張モジュールのステータス(Expansion Module Status)] 画面には、電話機に接続された Cisco Unified IP Phone Expansion Module に関する情報が表示されます。

表 7-5 は、各接続された拡張モジュールに対して、この画面に表示される情報を示しています。必要に 応じて、この情報を使用して拡張モジュールのトラブルシューティングを行うことができます。[拡張 モジュールのステータス(Expansion Module Status)]画面にある「A」に続く統計は、1番目の拡張 モジュールの統計です。「B」に続く統計情報は、2番目の拡張モジュールの統計です。

[拡張モジュールのステータス (Expansion Module Status)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1 設定**ボタンを押します。
- **ステップ2** [ステータス (Status)]を選択します。
- **ステップ3** [拡張モジュール (Expansion Module)]を選択します。

[拡張モジュール (Expansion Module)] 画面を終了するには、[終了 (Exit)] ソフトキーを押します。

表 7-5 拡张	長モジュールの統計
----------	------------------

項目	説明
リンクの状態	拡張モジュール全体のステータス
RX Discarded Bytes	エラーのために破棄されたバイト数
RX Length Err	不適切な長さのために破棄されたパケット数
RX Checksum Err	無効なチェックサム情報のために破棄されたパケット数
RX Invalid Message	メッセージが無効であった、またはサポートされないために破棄されたパ
	ケット数

表	7-5	拡張モジュー	-ルの統計	(続き)

項目	説明
TX Retransmit	拡張モジュールに再送信されたパケット数
TX Buffer Full	拡張モジュールが新しいメッセージを受け取れなかったために破棄されたパ ケット数

コールの統計画面

次の方法で電話機の[コールの統計(Call Statistics)] 画面にアクセスして、カウンタ、統計情報、お よび音声品質メトリックを表示できます。

- コール中:[?] ボタンをすばやく2回押すとコール情報を表示できます。
- コール後:[コール統計(Call Statistics)]画面を表示して、最後のコール中に取り込まれたコール情報を表示できます。

٩, (注)

コールの統計情報は、Web ブラウザを使用してストリームの統計 Web ページにアクセスして リモート表示することもできます。この Web ページには、電話機ではアクセスできない、追加 の Real-Time Control Protocol (RTCP) 統計も含まれます。リモート モニタリングの詳細につ いては、「Cisco Unified IP Phone のリモート モニタリング」(P.8-1) を参照してください。

1 つのコールが複数のボイスストリームを含むことができますが、データは最後のボイスストリーム についてだけ取得できます。ボイスストリームとは、2 つのエンドポイント間のパケットストリーム です。エンドポイントの一方が保留になると、コールがまだ接続中であっても、ボイスストリームは 停止します。コールが再開されると、新しいボイスパケットストリームが開始され、新しいコールの データで前のデータが上書きされます。

最後のボイス ストリームの詳細を示す [コールの統計(Call Statistics)] 画面を表示するには、次の手順を実行します。

手順

- **ステップ1 設定**ボタンを押します。
- **ステップ2** [ステータス (Status)]を選択します。
- ステップ3 [コールの統計(Call Statistics)]を選択します。

[コールの統計(Call Statistics)] 画面に表示される項目については、表 7-6 で説明されています。

	説明
 受信コーデック(Rever Codec)	受信されたボイス ストリームのタイプ (コーデックからの
	Real-Time Transport Protocol (RTP: リアルタイム転送プロトコ
	ル) ストリーミング オーディオ)。G.729、G.728/iLBC、G.711
	u-law、G.711 A-law、または Lin16k。
送信コーデック(Sender	送信されたボイス ストリームのタイプ(コーデックからの RTP ス
Codec)	トリーミング オーディオ)。G.729、G.728/iLBC、G.711 u-law、
	U./II A-law, J. C. LINIOK.
受信サイス(Rcvr Size)	受信ホイス ストリーム (RIP ストリーミング オーテイオ) 内のホ イス パケットのサイズ (ミリ 秒単位)
送信サイズ (Sender Size)	洋信ボイスストリーム内のボイスパケットのサイズ(ミリ秋単位)
三日 / / (Bender Bize)	
文信パクタド (KCVI Fackets)	の数。
	(注) コールが保留になることがあるので、この数はコールの開
	始以降に受信された RTP ボイス パケットの数と必ずしも一
<u>**</u> /テッシュート (Qan Jan	
达信ハグット(Sender Packets)	ホイスストリームの開始以降に送信された KIP ホイス ハケットの数。
	(注) コールが保留になることがあるので、この数はコールの開
	始以降に送信された RTP ボイス パケットの数と必ずしも一
	致しません。
平均ジッタ(Avg Jitter)	受信ボイスストリームの開始以降に観察された見積もり平均 RTP
	ハクットンツタ (不ットワークを通過するとさにハクットに先生) するダイナミックな遅延)。
最大ジッタ (Max Jitter)	受信ボイスストリームの開始以降に観察された最大ジッタ。
受信削除(Rcvr Discarded)	受信ボイス ストリーム内の破棄された RTP パケットの数(不良パ
	ケット、遅延など)。
	(注) 電話機では、Cisco Gateways によって生成されるコン
	フォート ノイズ パケット (ペイロード タイプ 19) が破棄
	されると、このカウンタが上がります。
受信喪失パケット(Rcvr Lost Packets)	欠落した RTP パケット(送信時に消失)。
音声品質メトリック	
MOS LQK	5 (優良) ~1 (不良) の 5 段階ある Listening Quality (LQK; リス
	ニング品質)の Mean Opinion Score (MOS; 平均オピニオン スコ
	ア)の目標見積もりであるスコアです。このスコアは、ホイスス トルームの生行の 8 秒間でのフレーム損生を原因とする。可聴の税
	アイベントに基づいています。詳細については、「コールの音声品
	質のモニタリング」(P.9-15)を参照してください。
	(注) MOS LQK スコアは、Cisco Unified IP Phone が使用する
	コーデックのタイプに基づいて変化する可能性があります。
平均 MOS LQK(Avg MOS	ボイス ストリーム全体で観察した MOS LQK の平均スコア。
LQK)	

■ Cisco Unified IP Phone アドミニストレーション ガイド for Cisco Unified Communications Manager 8.0(SCCP および SIP) OL-18913-01-J

項目	説明
最小 MOS LQK(Min MOS	ボイス ストリームが開始してから観察された MOS LQK の最小ス
LQK)	
最大 MOS LQK(Max MOS LOK)	ボイス ストリームが開始してから観察された MOS LQK のベース ラインまたは最大スコア。
	次のコーデックは、フレーム損失のない通常の条件下で、次の最大 MOS LQK スコアをマークします。
	• G.711 のスコア: 4.5
	• G.722 のスコア:4.5
	• G.728/iLBC のスコア: 3.9
	• G.729 A/AB のスコア:3.8
MOS LQK のバージョン (MOS LQK Version)	MOS LQK スコアの計算に使用するシスコ独自のアルゴリズムの バージョン。
累積フレーム損失率 (Cumulative Conceal Ratio)	ボイス ストリームの開始以降に受信した合計スピーチ フレーム数 によって合計フレーム損失数を除算した値。
直近フレーム損失率(Interval Conceal Ratio)	アクティブなスピーチの先行の3秒間でのスピーチフレーム数に 対するフレーム損失数の比率。Voice Activity Detection (VAD;音 声アクティビティ検出)を使用している場合は、アクティブなス ピーチを3秒間累積するためにより長い間隔が必要になることがあ ります。
最大フレーム損失率(Max Conceal Ratio)	ボイス ストリームが開始してから最大の直近フレーム損失率。
フレーム損失発生秒数 (Conceal Secs)	ボイス ストリームの開始以降に、秘匿イベント(フレーム損失) が発生した秒数(深刻なフレーム損失発生秒数を含む)。
深刻なフレーム損失発生秒数 (Severely Conceal Secs)	ボイス ストリームの開始以降に、5% を超える秘匿イベント(フ レーム損失)が発生した秒数。
遅延(Latency) ¹	ネットワーク遅延の見積もり(ミリ秒単位)。往復遅延の稼動平均 を表す。RTCP 受信者レポート ブロックを受信したときに計測さ れます。
ネットワーク プロトコル (Network Protocol)	現在のネットワーク プロトコル。

表 7-6	コールの統計の項目	(続き)
-------	-----------	------

1 RTP Control Protocol が無効である場合、このフィールドのデータは生成されません。したがって、その場合は0と 表示されます。

テスト トーンの使用

Cisco Unified IP Phone は「テスト トーン」をサポートします。テスト トーンによって、低音量レベル テストとともに、コールのエコーをトラブルシューティングできます。

テスト トーンを使用するには次の項目が必要です。

- トーンジェネレータを有効にする。
- テストトーンを作成する。

トーンジェネレータを有効にするには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 電話機がロック解除されていることを確認します。

オプションが変更できなくなっている場合は、*ロックされた*鍵のアイコン 🎒 が設定メニューに表示されます。オプションのロックが解除され、変更できるようになっている場合、これらのメニューには *ロックを解除された*鍵のアイコン 🎴 が表示されます。

[設定(Settings)]メニューでオプションをロックまたはロック解除するには、電話機のキーパッドで **#を押します。この操作を行うことにより、オプションがロックされるか、ロックが解除されます (直前の状態によりどちらかになります)。

(注)

[設定(Settings)] メニューのパスワードが設定されている場合、**# を入力後、SIP 電話機に 「パスワードを入力してください(Enter password)」というプロンプトが表示されます。

変更が終わったら、必ずオプションをロックします。



を押してオプションをロック解除した直後に、再び **# を押してオプションをロックしないで ください。電話機はこのような連続操作を **# と解釈するため、電話機がリセットされます。オ プションをロック解除した後に再びロックする場合は、少なくとも 10 秒間待ってから、**# を押す ようにしてください。

ステップ2 オフフックにして、ヘルプボタンを2回押し、[コールの統計(Call Statistics)]画面を呼び出します。 または[設定(Settings)]>[ステータス(Status)]>[コールの統計(Call Statistics)]を押して[コー ルの統計(Call Statistics)]画面を呼び出します。[トーン(Tone)]ソフトキーを探します。

[トーン(Tone)] ソフトキーが表示されている場合、Cisco Unified IP Phone が Cisco Unified Communications Manager に登録されている限り、ソフトキーは有効のままです。

テストトーン作成の手順に進みます。

ステップ3 [トーン(Tone)]ソフトキーが表示されていない場合、[コールの統計(Call Statitiscs)]画面を終了し、 [設定(Setting)]メニューを開始します。電話機のキー パッドで**3を押し、[トーン(Tone)]ソフト キーを有効にします(**3を押すと、[トーン(Tone)]ソフトキーのオン/オフを切り替えます)。



) **# **3 を間を置くことなく連続して押すと、**#** の連続であるため、意図せず電話機がリ セットされてしまいます。

オフフックにして、ヘルプボタンを2回押し、[コールの統計(Call Statistics)]画面を呼び出します。 または[設定(Settings)]>[ステータス(Status)]>[コールの統計(Call Statistics)]を押して[コー ルの統計(Call Statistics)]画面を呼び出します。[トーン(Tone)]ソフトキーが表示されたことを確 認します。

[トーン(Tone)] ソフトキーが表示されている場合、Cisco Unified IP Phone が Cisco Unified Communications Manager に登録されている限り、ソフトキーは有効のままです。

トーン ジェネレータを有効にするには、次の手順を実行します。



- (注) エコーの測定時には、まず、入力レベルと出力レベルがトランクで0dB ゲイン/減衰に設定されたことを確認します。これは、ゲートウェイ用(Cisco Unified Communications Manager for MGCPの)または、H.323 あるいは SIPの IOS CLIの場合に設定されます。
- ステップ1 コールを発信します。

手順

ステップ2 コールが確立された後に、ヘルプ ボタンを2回押すか、または[設定 (Settings)]>[ステータス (Status)]>[コールの統計 (Call Statistics)]を押します。

[コールの統計(Call Statistics)] 画面と [トーン(Tone)] ソフトキーが表示されます。

ステップ3 [トーン(Tone)] ソフトキーを押します。

電話機は、1004 Hz のトーンを 15 dBm で生成します。ネットワーク接続が良好であれば、トーンは、 通話の宛先だけで聞こえます。ネットワーク接続が不良な場合は、トーンを生成する電話機は宛先の電 話からエコーを受け取ります。

ステップ4 トーンを停止するには、通話を終了します。

音量およびエコーのテストトーンの結果の解釈については、次のマニュアルを参照してください。 http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/solutions_docs/voip_solutions/EA_ISD.html ステータス メニュー