



新規および変更情報

- [ファームウェア リリース 11.3\(7\) の新機能および変更された機能 \(1 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(6\) の新機能および変更された機能 \(5 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(5\) の新機能および変更された機能 \(6 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(4\) の新機能および変更された機能 \(7 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(3\) の新機能および変更された機能 \(8 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(2\) の新機能および変更された機能 \(10 ページ\)](#)
- [マルチプラットフォーム ファームウェア 11.3\(1\) を搭載した Cisco IP 電話 6871 の新機能および変更された機能 \(15 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.3\(1\) の新機能および変更された機能 \(15 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(4\) の新機能および変更された機能 \(17 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(3\)SR1 の新機能および変更された機能 \(18 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(3\) の新機能および変更された機能 \(18 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(2\) の新機能および変更された機能 \(20 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.2\(1\) の新機能および変更された機能 \(21 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.1\(2\) の新機能および変更された機能 \(23 ページ\)](#)
- [ファームウェア リリース 11.1\(1\) の新機能および変更された機能 \(24 ページ\)](#)

ファームウェア リリース 11.3(7) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
新しい機能の [惰性 (Inert)] を追加するトピックを更新しました	ラインキーの設定可能な機能
新しい機能の [PLK 設定の惰性モード (Inert Mode for PLK Configuration)] のタスクを追加しました	ラインキーをシャットダウンする キー拡張モジュールのラインキーをシャットダウンする

改訂	新機能および変更された機能
新しい機能の [PLK 設定の惰性モード (Inert Mode for PLK Configuration)] の前提条件を追加するトピックを更新しました	<p>ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>ユーザがキー拡張モジュールのラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>ラインキー LED の動作を選択する</p> <p>複数のユーザの回線をモニタリングするための電話機の設定</p> <p>1人のユーザの回線を監視するために電話機に回線キーを設定する</p>
着信通話のスパムの表示をサポートする方法に関するタスクを追加しました	着信 Webex コールのスパムの表示
「着信 Webex コールのスパムの表示」のトピックに参照を追加するトピックを更新しました	着信通話のスパムの表示
VPN 接続サポート機能に関するトピックを追加しました	<p>電話機から VPN 接続をセットアップする</p> <p>VPN ステータスを表示する</p> <p>電話機のウェブページから VPN 接続をセットアップする</p> <p>VPN 設定のパラメータ</p> <p>電話機 Webページから電話機を再起動する</p>
VPN 接続サポート機能を追加するトピックを更新しました	テレフォニー機能
電話機のメニュー [VPN 設定 (VPN settings)] および [VPN ステータス (VPN status)] のショートカット文字列を追加するトピックを更新しました	PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング
VPN 接続サポート機能の新しいフィールドを追加するトピックを更新しました	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
LDAP 統一検索のサポートを有効にする方法に関するタスクを追加しました	LDAP 統一検索を有効にする
直接 PLK 設定機能を有効にする方法に関するタスクを追加しました	直接 PLK 設定を有効にする

改訂	新機能および変更された機能
直接 PLK 設定機能のトピックを更新しました	<p>ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>オンラインキー機能のパラメータ</p> <p>ラインキーに短縮ダイヤルを設定する</p> <p>1つの回線をモニタリングするためのパラメータ</p> <p>ラインキーにコールパークを追加する</p> <p>ラインキーで[エグゼクティブ (Executive)]および[アシスタント (Assistant)]メニューへのアクセスを設定する</p> <p>ラインキーへのメニューショートカットの追加</p> <p>ラインキーへの拡張機能の追加</p> <p>ラインキーの内線を有効にする</p> <p>XML サービスをラインキーに追加する</p> <p>ラインキーで Webex 連絡先を設定する</p> <p>ラインキーのボイスメール PLK の設定</p> <p>電話機のボイスメール PLK の設定</p> <p>ユーザがキー拡張モジュールのラインキーで機能を構成できるようにする</p>
USB ポートを無効にする方法に関するタスクを追加しました	USB ポートを無効にする
ユーザが表示できる一般的な通話レコードに関するトピックを更新しました	[コール統計 (Call Statistics)]画面の表示
テーブルを更新するトピックを更新しました	コール統計のフィールド
トピックを更新し、さらに手順を追加しました	ユーザパスワードの設定
電話機のウェブページでプロキシサーバーを設定する方法に関するタスクを追加しました	プロキシサーバーをセットアップする
HTTP プロキシサポート機能のトピックを追加しました	HTTP プロキシ設定のパラメータ

改訂	新機能および変更された機能
HTTP プロキシ機能を追加するトピックを更新しました	テレフォニー機能
HTTP プロキシ設定 電話メニューのショートカット文字列を追加するトピックを更新しました	PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング
HTTP プロキシ機能の新しいフィールドを追加するトピックを更新しました	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
HTTP プロキシ設定に関するトピックを更新しました	<p>アクティベーションコードを使用した電話機のオンボード</p> <p>HTTP プロビジョニングに DNS SRV を使用する</p> <p>短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする</p> <p>アクティベーションコードのオンボーディング用に電話を設定する</p>
Webex 連絡先サポートのタスクを追加しました	電話で Webex 連絡先を有効にする
ラインキーに Webex 連絡先サポートの新しいタスクを追加しました	ラインキーで Webex 連絡先を設定する
ソフトキーに Webex 連絡先サポートのタスクを追加しました	Webex 連絡先のソフトキーを追加する
PSK および PLK での Webex 連絡先のトピックを更新しました	PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング
Webex 通話記録サポートのトピックを追加しました	電話で Webex の通話ログを有効にする
Webex への電話機のオンボードに関する問題のトラブルシューティングに関するトピックを追加しました	Webex への電話機のオンボードに失敗した

ファームウェア リリース 11.3(6) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
フォーカスが着信通話に移動する状況を追加するタスクを更新しました	アクティブコールへのフォーカスを維持
通話転送の説明を更新しました	テレフォニー機能
新しいパラメータ転送ソフトキーを追加するためにトピックを更新しました	ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパラメータ
新しい機能に関するトピックのソフトキーを更新しました	すべての通話転送の機能アクティベーションコードの同期を有効にする
フランス語 (カナダ) 言語のサポートを追加するためにトピックを更新しました。	ラテン語およびキリル文字言語のセットアップ
	電話ディスプレイでサポートされる言語
	ディクショナリとフォントのセットアップ
パラメータ <code>Display Attrs</code> の説明を更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
ユーザーが着信音の音量を制御できないように制限する方法に関する新しいタスクトピックを追加しました	ユーザーが着信音の音量を制御できないように制限する
DND ソフトキーの非可用性に関するタスクトピックを更新しました	XSI サービスを介して DND ステータス同期を有効にする
転送 ソフトキーの非可用性に関するタスクトピックを更新しました	XSI サービスによる通話転送ステータス同期を有効にする
[BroadSoft の個人の連絡先を追加 (Add BroadSoft personal contact)] 画面の [保存 (Save)] ソフトキーの非可用性に関するタスクトピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ
[機能の選択 (Select feature)] 画面の [選択 (Select)] ソフトキーに関するタスクトピックを更新しました	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする

改訂	新機能および変更された機能
Webex クラウドオンオンボーディングに関する新しいトピックを追加しました	Webex クラウドへの電話機のオンボーディング Webex クラウドへの電話機のオンボーディングの有効化
Cisco Webex Control Hub からの PRT 生成に関する新しいトピックを追加しました	Webex Control Hub からの電話の問題の報告
Cisco Webex Control Hub からの再起動に関する新しいトピックを追加しました	Webex Control Hub からの電話機の再起動
ダウングレードの問題を解決する方法に関する新しいトピックを追加しました	保存されたパスワードは、ダウングレード後に無効になる

ファームウェア リリース 11.3(5) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
重複する文言を削除するトピックを更新	ボイスメールの設定
トピックの再書き込み	内線用のボイスメールの設定
トピックを更新して、参照リンクを追加	メッセージ待機インジケータの設定
新しいパラメータを追加するためのトピックを更新	ボイスメールサーバとメッセージ待機中のパラメータ
機能を有効にする方法に関するタスクを追加	アクティブコールへのフォーカスを維持
MIC 証明書更新ステータスを追加するトピックを更新	ダウンロード ステータスの表示
MIC 証明書を更新する方法に関するタスクを追加	MIC 証明書の更新
SUDI サービスによる MIC 証明書更新機能 のトピックを追加	SUDI サービスによる MIC 証明書更新のパラメータ
STIR/SHAKEN をサポートするトピックを追加	着信通話のスパムの表示
ダイアログベースの共有回線のタスクを追加	ダイアログベースの共有ラインアピアランスを追加

改訂	新機能および変更された機能
Cisco ヘッドセットのアップグレードルールの設定方法に関するトピックを追加	Cisco ヘッドセットのアップグレードルールの設定
Cisco ヘッドセット 700 シリーズのトピックを更新	ヘッドセットインベントリのレポート

ファームウェアリリース 11.3(4) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
サーバに接続または接続されていない周辺情報をレポートする電話機の設定方法に関するトピックを追加します。	ヘッドセットインベントリのレポート
RTL 言語サポートに新しいトピックを追加しました。	RTL 言語のセットアップ
既存のトピックを RTL 言語エンタリで更新しました	電話ディスプレイでサポートされる言語
既存のトピックを RTL 言語エンタリで更新しました	ディクショナリとフォントのセットアップ
通話転送エラーを回避するために、SSRC リセットを有効にする方法に関するタスクを追加しました	新しい RTP および SRTP セッションの SSRC リセットの有効化
新しいパラメータ [再招待時の SSRC リセット (SSRC Reset on RE-INVITE)] を追加するトピックを更新しました	RTP パラメータ
DNS SRV レコードの数を更新しました	SIP プロキシ冗長性
Don't Fragment ビット機能を無効または有効にする方法に関するタスクを追加しました	DF ビットの有効化または無効化

ファームウェア リリース 11.3(3) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
新しいパラメータ [ディレクトリに連絡先を追加] を追加するトピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ
Cisco IP Phone 6871 のみについて、エグゼクティブとアシスタント関連トピックを追加しました	<p>エグゼクティブの英数字ダイヤリングの有効化</p> <p>エグゼクティブアシスタントロールの設定をセットアップ</p> <p>エグゼクティブアシスタントロールの選択論理</p> <p>エグゼクティブとアシスタント</p> <p>エグゼクティブ - アシスタント設定の同期</p> <p>エグゼクティブおよびアシスタント用のダイヤルプラン</p> <p>ラインキーで [エグゼクティブ (Executive)] および [アシスタント (Assistant)] メニューへのアクセスを設定する</p> <p>エグゼクティブおよびアシスタント用のサービス アクティベーション コード</p> <p>エグゼクティブとアシスタント用のプログラム可能なソフトキー</p> <p>電話画面に表示されているメニュー項目を非表示にする</p> <p>メニュー表示のパラメータ</p> <p>[エグゼクティブ (Executive)] または [アシスタント (Assistant)] メニューが表示されません</p>

改訂	新機能および変更された機能
<p>Cisco IP Phone 6871 マルチプラットフォームの みについて、エグゼクティブとアシスタント に関するトピックを更新しました</p>	<p>テレフォニー機能 機能ボタンとソフトキー [機能キーの同期 (Feature Key Sync)]を有効 にする DND と通話転送ステータスの同期 ラインキー LED 動作のカスタマイズ 電話画面に表示されているメニュー項目を非 表示にする メニュー表示のパラメータ PLK と PSK のメニューショートカットのマッ ピング ラインキーの設定可能な機能 電話機とサーバとの間の設定の同期を有効に する プログラム可能なラインキー プログラム可能なソフトキー ディジットシーケンスの例 特定業種向けサービス アクティベーション コード</p>
<p>コール待機と匿名着信拒否の同期機能のトピックを 追加しました</p>	<p>XSI サービスによる匿名着信拒否の同期の有 効化 匿名着信拒否用の機能アクティベーションコー ドの設定 XSI サービスによる通話待機の同期の有効化 通話待機用の機能アクティベーション コード の設定</p>
<p>電話機のエージェント ステータスの [使用不 可] メニュー テキスト ボックス の表示/非表示 方法に関するタスク トピックを追加しました</p>	<p>電話機でのエージェント ステータスの利用で きないメニュー テキスト ボックス の表示と非 表示</p>
<p>異なるタイプの通話履歴リスト用のソフトキー の設定方法に関するタスク トピックを追加し ました</p>	<p>通話履歴リスト メニューへのソフトキーの有 効化</p>

改訂	新機能および変更された機能
新しいパラメータ PRT HTTP ヘッダーおよび PRT HTTP ヘッダー値を追加するトピックを更新しました	問題レポート設定ツールのパラメータ
パラメータの事前条件サポートを追加し、パラメータ SIP 100REL 有効を更新するトピックを更新しました	内線の SIP 設定のパラメータ
電話機の [製品情報] 画面のトピックを更新しました	[電話の情報 (Phone Information)] ウィンドウの表示
製品設定バージョンのカスタマイズ方法に関するトピックを追加しました	製品構成バージョンのカスタマイズ
トピック内のパラメータ [ポート (Port)] と [ユーザ ID (User ID)] を更新しました	プレゼンスセットアップのパラメータ
BroadSoft XMPP の DNS SRV レコードの使用方法に関するトピックを追加しました	XMPP 用の DNS SRV の使用

ファームウェア リリース 11.3(2) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
PLK および PSK の機能のメニューショートカットに関するタスクを追加しました。	ラインキーへのメニューショートカットの追加 PLK と PSK のメニューショートカットのマッピング ラインキーへの拡張機能の追加 ラインキーの設定可能な機能 プログラム可能なソフトキーへのメニューショートカットの追加
ユーザー認証制御機能のトピックが追加されました	電話機のメニューにアクセスするための認証要件を制御する ユーザー認証制御のパラメータ

改訂	新機能および変更された機能
キー拡張モジュールのキーにメニューのショートカットまたは機能を追加するためのタスクが追加されました。	<p>ユーザがキー拡張モジュールのラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>キー拡張モジュールのラインキーにメニューのショートカットを追加する</p> <p>拡張機能をキー拡張モジュールのラインキーに追加する</p>
メニューショートカットを使用した PLK および PSK の機能についてのトピックを更新しました	<p>ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする</p> <p>プログラム可能なソフトキーのパラメータ</p>
機能アクティベーションコード同期機能のトピックが追加されました	<p>すべての通話転送の機能アクティベーションコードの同期を有効にする</p> <p>不在転送サービスの機能のアクティベーションコードの設定</p>
SIP プロキシ冗長性の強化に関するトピックを追加しました	<p>SIP プロキシ冗長性</p> <p>SIP プロキシフェールオーバー</p> <p>SIP プロキシフォールバック</p>
SIP プロキシ冗長性の向上をサポートするためにタスクコンテキストを更新しました	<p>SIP トランスポートの設定</p>
発信者名と発信者番号を表示する機能の説明を更新しました	<p>テレフォニー機能</p>
着信通話アラートでの発信者名と電話番号の表示の設定に関するタスクが追加されました	<p>未解決の発信者名ではなく発信者番号を表示する</p>
すべてのディレクトリで連絡先検索を無効にする方法に関するタスクが追加されました	<p>すべてのディレクトリでの連絡先検索の無効化</p>
パーソナルディレクトリを無効にする方法に関するタスクが追加されました	<p>パーソナルディレクトリの無効化</p>
電話画面のメニュー項目を非表示にする方法に関するタスクが追加されました	<p>電話画面に表示されているメニュー項目を非表示にする</p>
メニュー表示機能に関するリファレンストピックを追加します	<p>メニュー表示のパラメータ</p>
電話機の web ページでディレクトリサービスを設定するためのタスクが追加されました	<p>ディレクトリ サービスの設定</p>

改訂	新機能および変更された機能
ディレクトリサービスに関するリファレンストピックが追加されました	ディレクトリ サービスのパラメータ
ディレクトリ拡張機能の新しいパラメータを追加するためのリファレンストピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ
ディレクトリ機能拡張機能のリファレンストピックを更新しました	機能ボタンとソフトキー
ディレクトリ機能拡張機能のトラブルシューティングの例に関するリファレンストピックが追加されました	電話機で連絡先が表示されない
タスクを更新して、[ユーザ(user)] タブで通話転送の設定を有効にする方法に関する情報を追加します	[ユーザー (User)] タブでの通話転送の有効化
[ユーザ(user)] タブの通話転送設定のパラメータに関するリファレンストピックが追加されました	ユーザタブにおいて通話転送を有効にするパラメータ
新しい機能を追加するためのリファレンストピックを更新しました	機能ボタンとソフトキー
メッセージ待機インジケータの説明を更新します	テレフォニー機能
ボイスメールを追加するようにトピックを更新しました	プログラム可能なラインキー
ラインキーのボイスメール PLK の設定方法のトピックを追加しました	ラインキーのボイスメール PLK の設定
KEM ボタンのボイスメール PLK の追加方法に関するトピックを追加しました	[キー拡張モジュール] ボタンのボイスメール PLK の設定
電話機のボイスメールの追加方法に関するトピックを追加しました	電話機のボイスメール PLK の設定
ボイスメール PLK 機能で使用される文字列シンタックスのリファレンストピックが追加されました	ボイスメール PLK の文字列シンタックス
ボイスメール PLK 機能を追加するトピックを更新しました	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする

改訂	新機能および変更された機能
新しい機能を追加するトピックを更新しました	ラインキーの設定可能な機能
MWI の新しいステップを追加するためのトピックを更新しました	ラインキー LED の動作を選択する
表を追加するトピックを更新しました	ラインキー LED 動作のカスタマイズ
ボイスメールのトラブルシューティング PLK 関連の問題に関するトピックを追加しました	SIP サブスクリプションの失敗メッセージ ボイスメールのメッセージ数が表示されない ボイスメールメッセージの短縮ダイヤルを使用して通話できない ボイスメールアカウントにサインインできませんでした 電話機にボイスメール PLK オプションが表示されない
自動 RTP (リアルタイムトランスポートプロトコル) トランスポートの選択をサポートするトピックを更新しました	セキュアな内線のセットアップ
LDAP ディレクトリのクライアント DN、ユーザ名、パスワード、および認証方法のパラメータを更新しました	LDAP ディレクトリのパラメータ
LDAP ディレクトリアクセスのロジックを示すトピックを追加しました	LDAP ディレクトリ サービスの概要
ファームウェアバージョン (SWVER) 形式が更新されました	マクロ展開変数 マクロ変数 条件式
コールパーク機能の機能拡張のトピックを更新しました	ワンボタンコールパークの設定
トピックを更新して、前提条件を追加し、簡単な説明を更新しました	電話機のホテリングの有効化
BroadWorks の柔軟な座席機能とそれを有効にする方法を説明するトピックを追加しました	電話機で柔軟な座席を有効にする
ユーザに EM を有効にする方法に関するトピックを追加しました	電話機でエクステンションモビリティを有効にする

改訂	新機能および変更された機能
BroadWorks サーバの通話ログのローカル連絡先に対する再同期要求をサポートするトピックを更新しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
StartTLS の設定方法に関するタスクが追加されました	StartTLS の設定
「StartTLS」を追加するトピックを更新しました	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
機能の新しいパラメータを追加するためのトピックを更新しました	暗号リストを設定する
「StartTLS」のトピックを更新しました	LDAPディレクトリのパラメータ
「StartTLS」のトピックを更新しました	XML および TR-069 パラメータの比較
再同期要求をサポートするトピックを更新しました	名前の逆引きルックアップを有効にする
機能の新しいパラメータを追加するためのトピックを更新しました	コールセンターオペレーターセットアップのパラメータ
機能のエージェントのサインインとサインアウトの説明を更新しました	ラインキーの設定可能な機能
ACD 機能同期のタスクが追加されました。	ACD ステータスの復元

マルチプラットフォーム ファームウェア 11.3(1)を搭載したCisco IP 電話 6871 の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
ハードウェア関連のトピックを更新しました Cisco IP 電話 6871 マルチプラットフォーム フォン	<p>Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話の概要</p> <p>Cisco IP 電話 6871 マルチプラットフォームフォンの接続</p> <p>Cisco IP 電話 6871 マルチプラットフォームフォンのボタンとハードウェア</p> <p>新しい Cisco IP 電話 6800 シリーズ マルチプラットフォーム電話をインストール</p> <p>物理環境および動作環境に関する仕様</p> <p>電話機の所要電力</p>
サポートされているシスコ ヘッドセットの追加	ヘッドセット

ファームウェア リリース 11.3(1) の新機能および変更された機能

改訂	新機能および変更された機能
短いアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニング機能をサポートする新しいタスクの新規追加	短時間のアクティベーションコードを使用して自動プロビジョニングを有効にする
DNS サーバで HTTP プロビジョニングをサポートするトピックの新規追加	HTTP プロビジョニングのための DNS SRV
MPP OS のセキュリティ強化をサポートするタスクの新規追加	<p>ファイアウォールを有効にする</p> <p>追加のオプションを使用してファイアウォールを設定する</p>
Cipher list の設定方法に関する新しいタスクの新規追加	暗号リストを設定する

改訂	新機能および変更された機能
メディアプレーンセキュリティネゴシエーションのクライアント開始モードをサポートするタスクと関連パラメーターの新規追加	メディアプレーンセキュリティネゴシエーションの顧客開始モードを有効にする
SIP over TLS を使用する回線のホスト名認証を有効にする方法に関するタスクの新規追加	SIP over TLS のホスト名検証を有効化する
ワンボタンのコールパークをサポートするタスクの新規追加	ワンボタンコールパークの設定
マルチキャストページングに関するタスクとパラメータの新規追加	マルチキャスト ページングを設定する複数のページンググループのパラメータ
リモート処理 SDK 機能をサポートするためのタスクと関連パラメータの新規追加	リモート処理 SDK の電話機のセットアップ WebSocket API パラメータ
DTMF をサポートするプログラム可能なソフトキー (PSK) を設定するためのタスクの新規追加。	DTMF サポートを使用して PSK を設定する
SIP BYE メッセージ内の通話統計レポートの有効化方法に関するタスクの新規追加	SIP メッセージ内の着信コール統計レポートを有効にする
新機能 VQM SIP パブリッシュメッセージの新しいフィールドをサポートするタスクの新規追加	音声品質レポートの設定
SIP セッション ID 機能をサポートする新しいトピックの追加	SIP セッション ID SIP セッション ID を有効にする セッション ID パラメータ
回線キー LED 動作のカスタマイズをサポートするトピックの新規追加。	ラインキー LED 動作のカスタマイズ ラインキー LED の動作を選択する
新しいフィールド <i>RTP Before ACK</i> の説明の新規追加	RTP パラメータ
SDP ペイロードタイプの設定方法に関するタスクの更新	SDP ペイロードタイプの設定
OPUS Codec ナローバンドをサポートするタスクの新規追加	OPUS コーデック ナローバンドを使用するように電話機を設定する。

ファームウェア リリース 11.2(4) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
ハードウェア関連のトピックを更新しました Cisco IP Phone 6861 マルチプラットフォーム フォン	物理環境および動作環境に関する仕様 ネットワークポートとコンピュータポートの ピン割り当て 電話機の所要電力 LLDP での電力ネゴシエーション Cisco IP Phone 6800 シリーズ マルチプラット フォーム フォンの概要 Cisco IP 電話 6841、6851 および 6861 マルチプ ラットフォーム フォンのボタンとハードウェ ア Cisco IP 電話の設置
サポート対象のアクセサリを更新しました Cisco IP Phone 6861 マルチプラットフォーム フォン	Cisco IP Phone 6800 シリーズ マルチプラット フォーム フォン サポートされるアクセサリ ヘッドセット 壁掛け用マウントキットを使用して Cisco IP 電話 6841 または 6851、6861 を設置する 電子フックスイッチの有効化
接続方法に関するトピックを追加しました Cisco IP Phone 6861 マルチプラットフォーム フォン	Cisco IP Phone 6800 シリーズ マルチプラット フォーム フォン 接続

改訂	新規および変更されたセクション
<p>の Wi-Fi 設定に関するトピックを追加しました Cisco IP Phone 6861 マルチプラットフォーム フォン</p>	<p>Wi-Fi 設定</p> <p>携帯電話から Wi-Fi をオンまたはオフにする</p> <p>電話機のウェブページから Wi-Fi をオンまたはオフにする</p> <p>電話機を手動で Wi-Fi に接続する</p> <p>WPS を使用して電話機をワイヤレスネットワークに接続する</p> <p>電話からの Wi-Fi プロファイルのセットアップ</p> <p>Wi-Fi プロファイルのセットアップ</p> <p>Wi-Fi プロファイルを削除する</p> <p>Wi-Fi プロファイルの順序を変更する</p> <p>Wi-Fi ネットワークをスキャンして保存する</p> <p>Wi-Fi ステータスの表示</p> <p>電話機で Wi-Fi ステータス メッセージを表示</p>

ファームウェア リリース 11.2(3)SR1 の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
<p>アクティベーションコードのオンボードをサポートするための新しいタスクを追加しました</p>	<p>アクティベーションコードを使用した電話機のオンボード</p>

ファームウェア リリース 11.2(3) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
<p>サポート対象の言語リストにカタロニア語を追加しました</p>	<p>電話ディスプレイでサポートされる言語</p>

改訂	新規および変更されたセクション
[--key] キーワード詳細を更新し、RFC 8188 ベースの暗号化に関するメモを追加しました。	電話機の現在の設定をプロビジョニング サーバにレポート
オーディオコンプライアンス規格をサポートするための新しいタスクと新しいフィールドを追加しました。	オーディオコンプライアンス規格を指定する オーディオコンプライアンス
短縮ダイヤルを設定して同僚の回線をモニタリングするためのユーザへの電話方法についての新しいタスクを追加しました。	ユーザがオンラインキーで機能を構成できるようにする
既存のモニタリングする電話機のビジー ランプフィールドの設定に代わる新しいトピックを追加しました。	他の電話を監視するための電話設定
既存の複数のユーザの回線をモニタリングするための電話の設定に代わる新しいトピックを追加しました。	複数のユーザの回線をモニタリングするための電話機の設定
初期のメディアサポートを有効にする方法に関する新しいタスクを追加しました	P-Early-Meida サポートを有効にする
プロファイル認証の強化をサポートするための「プロファイルアカウントを設定する」トピックを置き換えるトピックを追加しました	[プロファイル認証 (Profile Authentication)] プロファイル認証タイプを指定する
DND および通話転送ステータスの同期の機能をサポートするための新しいフィールドとトピックを追加しました	DND と通話転送ステータスの同期 [機能キーの同期 (Feature Key Sync)]を有効にする XSI サービスによる通話転送ステータス同期を有効にする XSI サービスを介して DND ステータス同期を有効にする XSI 回線サービス
アップロードされた syslog メッセージにデバイス識別子を含めることに関する新しいトピックを追加しました。	アップロードされた Syslog メッセージにデバイス ID を含める
電話の問題をリモートで報告する方法に関する新しいフィールドと新しいタスクを追加しました。	電話の問題をリモートで報告する PRT ステータス
syslog 識別子フィールドを追加しました。	オプションのネットワーク構成

改訂	新規および変更されたセクション
<p>プロファイルアカウント有効パラメータをプロファイル認証タイプフィールドと置換しました。</p> <p>プロファイルルールパラメータの説明を更新しました。</p>	設定プロファイル
<p>レポートルールを更新し、新しいパラメータを追加しました：サーバにレポート、サーバへの定期アップロード、およびローカル変更時のアップロード遅延</p>	アップロード設定オプション
<p>ワイドバンドハンドセットのサポートパラメータを更新して、ワイドバンドハンドセットの機能強化をサポートしました。</p>	ボイス > フォン > 一般
<p>拡張フィールドの説明を更新しました。</p>	回線キー
<p>名フィルタおよび姓フィルタフィールドの説明を更新しました。</p>	LDAP ディレクトリ パラメータ
<p>XML パラメータ設定の例を回線イネーブルパラメータに追加しました。</p>	音声 > 内線 (n) > 全般
<p>新しい分野カスタマイズ可能な <i>PLK</i> オプションそして <i>BLF</i> リストとその説明がテーブルに追加されます。</p> <p><i>BLF</i> リスト <i>URI</i> および <i>BLF</i> リストに回線キーを使用フィールドの説明が更新されました。</p>	[音声 (Voice)] > [アテンダント コンソール (Att Console)] > 一般

ファームウェア リリース 11.2(2) の新機能および変更された機能

改訂	新規および変更されたセクション
<p>Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンの電話機のボタンとハードウェアを紹介する新しいトピックが追加されました</p>	Cisco IP Phone 6821 マルチプラットフォームフォン ボタンとハードウェア
<p>Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォームフォンに接続する方法を説明する新しいトピックが追加されました</p>	Cisco IP Phone 6821 マルチプラットフォームフォン 接続

改訂	新規および変更されたセクション
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォーム フォンを壁面に取り付ける方法を示す新しいトピックが追加されました	壁面への Cisco IP Phone 6821 マルチプラットフォーム フォンの取り付け
新しい電話機のモデル 6821 の詳細を含めるトピックが更新されました	Cisco IP Phone 6800 シリーズ マルチプラットフォーム フォンの概要
6821 のソフトキー、回線ボタン、および機能ボタンの詳細のトピックが更新されました	ソフトキー、回線ボタン、機能ボタン
6821 の仕様に関するトピックが更新されました	物理環境および動作環境に関する仕様
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォーム フォンの電力要件のトピックが更新されました	電話機の所要電力
Cisco IP 電話 6821 マルチプラットフォーム フォンのサポートされるアクセサリが更新されました	Cisco IP Phone 6800 シリーズ マルチプラットフォーム フォン サポートされるアクセサリ
6821 の壁掛け用マウントキット詳細のトピックが更新されました	壁面取り付けキットのコンポーネント
6821 の表示画面のサイズに関するトピックが更新されました	起動表示としてのロゴの追加
6851 のみが EHS 機能をサポートすることを示すトピックが更新されました	電子フックスイッチの有効化

前述の変更と同時に、一部の既存の項のタイトルが変更され、Cisco IP 電話 6841 および 6851 マルチプラットフォーム フォン が追加されました。

ファームウェア リリース 11.2(1) の新機能および変更された機能

改訂	新規または変更されたセクション
「ro」 および 「na」 属性を受け入れない LCD 画面に対応するトピックが更新されました	電話インターフェイスメニューへのユーザアクセスの有効化 システム設定

改訂	新規または変更されたセクション
NAPTR に対応する新しいトピックを追加しました	SIP トランスポートの設定
NAPTR に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 SIP の設定 (SIP Settings)
SIP プライバシー ヘッダーに対応する新しいトピックを追加しました	プライバシーヘッダーの設定
SIP プライバシー ヘッダーに対応するトピックを更新しました	SIP の設定 (SIP Settings)
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応する新しいトピックを追加しました	電話への非プロキシ SIP メッセージのブロック
非プロキシデバイスからの SIP メッセージのブロックに対応するトピックを更新しました	システム設定
ピア ファームウェア共有に対応する新しいトピックを追加しました	ピア ファームウェア共有 (Peer Firmware Sharing) ピア ファームウェア共有の有効化
ピア ファームウェア共有に対応するトピックを更新しました	Cisco IP 電話のテレフォニー機能 ファームウェア アップグレード
プロファイルアカウントに対応するトピックを更新しました	設定プロファイル
コールのサイレント状態に対応する新しいトピックを追加しました	ソフトキーを無視して着信をサイレントにする
コールのサイレント状態に対応するトピックを更新しました	プログラム可能なソフトキー Cisco IP 電話のテレフォニー機能
XSI BroadWorks Anywhere に対応する新しいトピックを追加しました	電話機から他の電話機 (場所) へのアクティブコールの移動 XSI 回線サービス
XSI 発信者 ID ブロックに対応する新しいトピックを追加しました	発信者 ID ブロック機能の電話機と BroadWords XSI サーバとの同期 XSI 回線サービス

改訂	新規または変更されたセクション
XSI 通話ログに対応する新しいトピックを追加しました	回線の BroadWorks XSI 通話履歴の表示の有効化
XSI 通話ログに対応するトピックを更新しました	XSI 電話サービスのパラメータ Cisco IP 電話のテレフォニー機能
スクリーンセーバーの種類「ロック」の削除に対応するトピックを更新しました	電話機の Web インターフェースによるスクリーンセーバーの設定

ファームウェア リリース 11.1(2) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
LDAP over TLS (LDAPS) のサポートを追加。LDAP over TLS を構成するための新しいタスクで管理情報を更新	LDAP over TLS の設定
DHCP VLAN オプションのサポートを追加。DHCP VLAN オプションを設定するための新しいタスクで管理情報を更新	電話機の Web ページでの DHCP VLAN オプションのセットアップ
新しいフィールド [DHCP VLAN オプション (DHCP VLAN Option)] でフィールドの説明を更新。	VLAN 設定
新しいフィールド [DHCP VLAN オプション (DHCP VLAN Option)] で電話機のイーサネット構成メニューを更新	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
XSI over HTTPS のサポートを追加。[XSI サービス (XSI Service)] セクションの [XSI Host Server] パラメータを更新。	XSI 電話サービスのパラメータ
電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない場合のトラブルシューティングのシナリオを追加	電話機が XSI の BroadSoft ディレクトリにアクセスできない
Cisco IP 電話 6800 キー拡張モジュールのサポート	Cisco6800シリーズキー拡張モジュールセットアップの概要
着信および発信コールの名前の逆引きルックアップの制御を追加	着信コールおよび発信コールの名前の逆引きルックアップ

機能	新規または変更されたセクション
緊急コール サポート	<p>緊急通報のサポート バックグラウンド</p> <p>緊急通報のサポート用語</p> <p>緊急通報を発信するための電話機の設定</p> <p>E911 地理位置情報の設定</p> <p>緊急通報が緊急サービスに接続されない</p>

ファームウェア リリース 11.1(1) の新機能および変更された機能

機能	新規または変更されたセクション
アジアの言語のサポート	<p>電話機の表示言語</p> <p>電話機の表示の問題</p> <p>電話に不規則なフォントが表示される。</p> <p>電話画面にアジア言語の文字の代わりにボックスが表示される</p> <p>電話機のロケールが表示されない</p> <p>ソフトキー ラベルが切り捨てられている</p>
コール センター サポート	<p>コールセンターエージェントの電話機のセットアップ</p> <p>ACD 通話情報が欠落している</p> <p>ACD 設定</p> <p>電話機に ACD ソフトキーが表示されない</p>
通話録音	<p>SIP REC を使用したリモート通話録音の有効化</p> <p>SIP INFO を使用したリモート通話録音の有効化</p> <p>通話が録音されない</p>
電話機 Web ページの [初期設定へのリセット (Factory Reset Button)] ボタン	<p>電話機 Web ページから電話機を初期設定にリセットする</p> <p>[工場出荷時の状態へのリセット (Factory Reset)]</p>

機能	新規または変更されたセクション
ギガビットのサポート	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド
IPv6 のサポート	[ネットワーク構成 (Network Configuration)] のフィールド IPv6 情報 ネットワーク設定 IPv6 設定
プレゼンス	プレゼンス表示用電話機のセットアップ プレゼンス ステータスが機能しない 電話機のプレゼンス メッセージ：サーバから 切断されている Broadsoft XMPP
ワイドバンドハンドセットのサポート	全般

